

Bijlage 5 – Foto's bestaande toestand exterieur:






Foto 1 – Zicht op straatvleugel anno 1904 – 1906 vanaf de Gasthuisstraat



Foto 2 – Kopse gevel van de oostvleugel van het U-vormig inkomgebouw



Foto 3 – Zicht op straatvleugel en aansluitende private woning vanaf de Gasthuisstraat



Foto 4 – Zicht op straatmuur aan binnenhof U-vormig inkomgebouw langs Gasthuisstraat



Foto 5 – Geveluitsprong en fronton van centrale vleugel U-vormig inkomgebouw



Foto 6 – Zijgevel van oostelijke vleugel U-vormig inkomgebouw en binnenhof



Foto 7 – Aansluiting U-vormig inkomgebouw met OLV-kerk



Foto 8 – Achtergevel oostelijke vleugel U-vormige inkomgebouw vanaf speelplaats



Foto 9 – Achtergevel straatvleugel vanaf speelplaats



Foto 10 – Achtergevel straatvleugel en private woning vanaf speelplaats



Foto 11 – Uitbreiding anno 1947 en niveauverschil van de speelplaats



Foto 12 – Luitel anno 1926 aan noordoostelijke vleugel kloosterpand



Foto 13 – Achtergevel centrale vleugel U-vormige inkomgebouw



Foto 14 – Zicht op L-vormig schoolgebouw anno 1988 vanaf speelplaats



Foto 15 – Korse gevel haaks volume L-vormig
schoolgebouw anno 1988



Foto 16 – Zicht op Lourdesgrot en schoolmuur naast L-vormig schoolgebouw



Foto 17 – Zicht op bakstenen muur naast L-vormig schoolgebouw



Foto 18 – Zicht op luifel anno 2016 aan tuinzijde schoolgebouw 1988



Foto 19 – Zicht onder luifel anno 2016 naar schoolmuur



Foto 20 – Zicht op kloostertuin en gebedsgrot doorheen opening in schoolmuur



Foto 21 – Gebedsgrot langs historische kloostermuur



Foto 22 – Zicht op voormalige kloostertuin met onderverdeling tussen school en voormalige priorij



Foto 23 – Gevel uitbreiding anno 1947 langs zijde kloostertuin



Foto 24 – Zicht op gevels schoolgebouw anno 1833 en zuidoostelijke vleugel kloosterpand langs kloostertuin