

Lijst van foto's

Foto A.1. Voorgevel

Foto A.2. Voordeur

Foto A.3. Ramen gelijkvloers voorgevel

Foto A.4. Ramen gelijkvloers voorgevel

Foto A.5. Ramen voorgevel

Foto A.6. Zijgevel

Foto A.7. Zijgevel vervolg

Foto A.8. Muur afgewerkt met steenstrips

Foto A.9. Muur afgewerkt met steenstrips

Foto A.10. Afwerking van muur bepleistering (bovenaan) en asbestplaten (onderaan)

Foto A.11. Ondersteunende structuur voor afwerking van muur

Foto A.12. Vochtschade onder asbestplint

Foto A.13 Muur achter inbouwkast kamer gelijkvloers rechts van de inkom

Foto A.14. Benedenwc met muurafwerking in keramische tegels

Foto A.15. Wc met asbestplaten als muurafwerking

Foto A.16. Badkamer met asbestplaten en keramische tegels als muurafwerking

Foto A.17. Badkamer met asbestplaten en keramische tegels als muurafwerking

Foto A.18. Badkamer met asbestplaten en keramische tegels als muurafwerking

Foto A.19. Beperkt afgewerkte bergruimte op het 2de verdiep

Foto A.20. Beperkt afgewerkte ruimte op het 2de verdiep

Foto A.20. Niet afgewerkte zolderruimte

Foto A.21. K keramische vloer aan inkom op gelijkvloers

Foto A.22. Oude keramische vloer op gelijkvloers

Foto A.23. Keramische vloer aan inkomhal op gelijkvloers

Foto A.24. Plankenvloer op xxx in goede staat

Foto A.25. Plankenvloer op 1ste verdieping in goede en in minder goede staat

Foto A.26. Lineoleum op 1ste verdieping

Foto A.27. Lineoleum op 1ste verdieping

Foto A.28. Lineoleum op 1ste verdieping

Foto A.29. Lineoleum op 1ste verdieping

Foto A.30. Lineoleum op 1ste verdieping

Foto A.31. Plankenvloer op 2de verdieping met versiering

Foto A.32. Plankenvloer op 2de verdieping met en zonder versiering

Foto A.33. Technische ruimte met een op cementgebaseerde vloer.

Foto A.34. Vals plafond van inkom op gelijkvloers

Foto A.35. Plafond van kamer links van de inkom op gelijkvloers

Foto A.36. Plafond van kamer links van de inkom op gelijkvloers

Foto A.37. Plafond van kamer links van de inkom op gelijkvloers

Foto A.38. Stuk plafond zichtbaar achter inbouwkast in kamer rechts van de inkom op gelijkvloers

Foto A.39. Plafond op gelijkvloers

Foto A.40. Plafond op gelijkvloers

Foto A.41. Plafond eerste verdiep

Foto A.42. Plafond eerste verdiep

Foto A.43. Plafond eerste verdiep

Foto A.44. Plafond eerste verdiep
Foto A.45. Plafond eerste verdiep
Foto A.46. Plafond eerste verdiep
Foto A.47. Plafond eerste verdiep
Foto A.48. Plafond eerste verdiep
Foto A.49. Plafond eerste verdiep
Foto A.50. Plafond 2de verdiep
Foto A.51. Plafond 2de verdiep
Foto A.52. Onafgewerkte houtenplafond op 2de verdiep met zichtbare historische waterschade
Foto A.53. Schouw met versiering gelijkvloers
Foto A.54. Verborgten schouw achter inbouwkast op gelijkvloers
Foto A.55. Detail muur achter inbouwkast gelijkvloers
Foto A.56. Schouw 1ste verdiep
Foto A.57. Schouw 1ste verdiep
Foto A.58. Schouw 1ste verdiep
Foto A.58. Schouw 1ste verdiep
Foto A.59. Schouw 2de verdiep
Foto A.60. Schouw 2de verdiep
Foto A.61. Moderne deur op gelijkvloers
Foto A.62. Moderne deur op gelijkvloers
Foto A.63. Moderne deur op gelijkvloers
Foto A.64. Moderne deur op gelijkvloers
Foto A.65. Moderne deur op gelijkvloers
Foto A.66. Deur met ijzerenprofiel op gelijkvloers
Foto A.67. Deur met ijzerenprofiel.
Foto A.68. WC-Deur met asbestplaat.
Foto A.69.. Moderne deuren op 1ste verdiep
Foto A.70. Deur met erfgoedwaarde 1 ste verdiep
Foto A.71. Moderne deuren op 1ste verdiep
Foto A.72. Moderne deur op 1ste verdiep
Foto A.73. Deur op 1ste verdiep
Foto A.74. Moderne deur op 1ste verdiep
Foto A.75. Deur met erfgoedwaarde 1 ste verdiep
Foto A.76. Moderne deur op 1ste verdiep
Foto A.77. Deur op tweede verdiep met erfgoedwaarde
Foto A.78. Deur op tweede verdiep met erfgoedwaarde
Foto A.79. Deur op tweede verdiep met erfgoedwaarde
Foto A.80. Moderne deur van technische ruimte zonder erfgoedwaarde
Foto A.81. Tralie gelijkvloers
Foto A.82. Tralie 1ste verdiep
Foto A.83. Doorgeeftrommel met moderne afwerking.
Foto A.84. Tralie 1ste verdiep
Foto A.85. Raam gelijkvloers
Foto A.86. Raam met metalenprofiel
Foto A.87. Raam aan trap

Foto A.88. Raam op 1ste verdiep
Foto A.89 Raam op 1ste verdiep
Foto A.90. Binnenraam 1ste verdiep
Foto A.91. Raam op 1ste verdiep
Foto A.92. Raam op 1ste verdiep
Foto A.93. Raam op 1ste verdiep
Foto A.94. Raam op 2de verdiep
Foto A.95. Raam op 2de verdiep
Foto A.96. PVC raam op het eerste verdiep
Foto A.97. PVC raam op het eerste verdiep
Foto A.98. Velux op tweede verdiep
Foto A.99. Dakbedekking in kunstleien (asbest)
Foto A.100. Goot en dakkapel.
Foto A.101. Goot met aanduiding jaartal "1996"
Foto A.102 Recentere muur van zolder
Foto A.103 Oudere muur van zolder
Foto A.104. Historische trap met erfgoedwaarde gelijkvloers naar 1ste verdiep
Foto A.105. Trap 1ste verdiep naar 2de verdiep
Foto A.106. Trap 1ste verdiep naar 2de verdiep
Foto A.107. Trap zolder
Foto A.108. Trap zolder

Foto A.1. Voorgevel



Foto A.2. Voordeur



Foto A.3. Ramen gelijkvloers voorgevel



Foto A.4. Ramen gelijkvloers voorgevel



Foto A.5. Ramen voorgevel



Foto A.6. Zijgevel



Foto A.7. Zijgevel vervolg



Foto A.8. Muur afgewerkt met steenstrips



Foto A.9. Muur afgewerkt met steenstrips



Foto A.10. Afwerking van muur bepleistering (bovenaan) en asbestplaten (onderaan)



Foto A.11. Ondersteunende structuur voor afwerking van muur



Foto A.12. Vochtschade onder asbestplint



Foto A.13 muur achter inbouwkast kamer gelijkvloers rechts van de inkom



Foto A.14. Benedenwc met muurafwerking in keramische tegels



Foto A.15. Wc met asbestplaten als muurafwerking



Foto A.16. Badkamer met asbestplaten en keramische tegels als muurafwerking



Foto A.17. Badkamer met asbestplaten en keramische tegels als muurafwerking



Foto A.18. Badkamer met asbestplaten en keramische tegels als muurafwerking



Foto A.19. Beperkt afgewerkte bergruimte op het 2de verdiep



Foto A.20. Beperkt afgewerkte ruimte op het 2de verdiep



Foto A.20. Niet afgewerkte zolderruimte



Foto A.21.K keramische vloer aan inkom op gelijkvloers




Foto A.22. Oude keramische vloer op gelijkvloers



Foto A.23.K keramische vloer aan inkomhal op gelijkvloers




Foto A.24. Plankenvloer op 1ste verdiep in goede staat



Foto A.25. Plankenvloer op 1ste verdieping in goede en in minder goede staat



Foto A.26. Lineoleum op 1ste verdieping



Foto A.27. Lineoleum op 1ste verdieping




Foto A.28. Lineoleum op 1ste verdieping



Foto A.29. Lineoleum op 1ste verdieping



Foto A.30. Lineoleum op 1ste verdieping



Foto A.31. Plankenvloer op 2de verdieping met versiering



Foto A.32. Plankenvloer op 2de verdieping met en zonder versiering



Foto A.33. Technische ruimte met een op cementgebaseerde vloer.



Foto A.34. Vals plafond van inkom op gelijkvloers




Foto A.35. Plafond van kamer links van de inkom op gelijkvloers



Foto A.36. Plafond van kamer links van de inkom op gelijkvloers



Foto A.37. Plafond van kamer links van de inkom op gelijkvloers




Foto A.38. Stuk plafond zichtbaar achter inbouwkast in kamer rechts van de inkom op gelijkvloers



Foto A.39. Plafond op gelijkvloers




Foto A.40. Plafond op gelijkvloers




Foto A.41. Plafond eerste verdiep



Foto A.42. Plafond eerste verdiep



Foto A.43. Plafond eerste verdiep



Foto A.44. Plafond eerste verdiep



Foto A.45. Plafond eerste verdiep



Foto A.46. Plafond eerste verdiep



Foto A.47. Plafond eerste verdiep



Foto A.48. Plafond eerste verdiep



Foto A.49. Plafond eerste verdiep



Foto A.50. Plafond 2de verdiep



Foto A.51. Plafond 2^{de} verdiep



Foto A.52. Plafond. Onafgewerkte houtenplafond op 2de verdiep met zichtbare historische waterschade



Foto A.53. Schouw met versiering gelijkvloers



Foto A.54. Verborgen schouw achter inbouwkast op gelijkvloers



Foto A.55. Detail muur achter inbouwkast gelijkvloers



Foto A.56. Schouw 1ste verdiep



Foto A.57 Schouw 1^{ste} verdiep




Foto A.58 Schouw 1ste verdiep



Foto A.58. Schouw 1ste verdiep



Foto A.59. Schouw 2de verdiep



Foto A.60. Schouw 2de verdiep



Foto A.61. Moderne deur op gelijkvloers



Foto A.62. Moderne deur op gelijkvloers



Foto A.63. Moderne deur op gelijkvloers




Foto A.64. Moderne deur op gelijkvloers




Foto A.65. Moderne deur op gelijkvloers




Foto A.66. Deur met ijzerenprofiel op gelijkvloers



Foto A.67. Deur met ijzerenprofiel.



Foto A.68. WC-Deur met asbestplaat.



Foto A.69.. Moderne deuren op 1ste verdiep



Foto A.70. Deur met erfgoedwaarde 1 ste verdiep



Foto A.71. Moderne deuren op 1ste verdiep



Foto A.72. Moderne deur op 1ste verdiep



Foto A.73. Deur op 1ste verdiep



Foto A.74. Moderne deur op 1^{ste} verdiep



Foto A.75 Deur met erfgoedwaarde 1 ste verdiep



Foto A.76. Moderne deur op 1ste verdiep



Foto A.77. Deur op tweede verdiep met erfgoedwaarde



Foto A.78. Deur op tweede verdiep met erfgoedwaarde



Foto A.79. Deur op tweede verdiep met erfgoedwaarde



Foto A.80. Moderne deur van technische ruimte zonder erfgoedwaarde



Foto A.81 Tralie gelijkvloers



Foto A.82 Tralie 1ste verdiep



Foto A.83 Doorgeeftrommel met moderne afwerking.



Foto A.84 Tralie 1ste verdiep



Foto A.85 Raam gelijkvloers



Foto A.86. Raam met metalenprofiel



Foto A.87 Raam aan trap




Foto A.88. Raam op 1ste verdiep



Foto A.89 Raam op 1ste verdiep




Foto A.90. Binnenraam 1ste verdiep



Foto A.91. Raam op 1ste verdiep



Foto A.92. Raam op 1ste verdiep



Foto A.93. Raam op 1ste verdiep




Foto A.94. raam op 2de verdiep



Foto A.95. Raam op het tweede verdiep




Foto A.96. PVC raam op het eerste verdiep



Foto A.97. PVC raam op het eerste verdiep



Foto A.98. Velux op tweede verdiep




Foto A.99. Dakbedekking in kunstleien (asbest)



Foto A.100. Goot en dakkapel.



Foto A.101. Goot met aanduiding jaartal "1996"



Foto A.102 Recentere muur van zolder



Foto A.103 Oudere muur van zolder




Foto A.104. Historische trap met erfgoedwaarde gelijkvloers naar 1ste verdiep



Foto A.105.Trap 1ste verdiep naar 2de verdiep



Foto A.106.Trap 1ste verdiep naar 2de verdiep



Foto A.107.Trap zolder



Foto A.108.Trap zolder

