

DE MUNCK-CLAESSENS

Orgelmaker CVBA

Heistraat 2 – B -9100 Sint-Niklaas
0486 81 06 50 – 0479 34 26 74
03 776 46 83 (tel. en fax)
org.demunck@gmail.com
www.orgelmakerdemunck-claessens.com

College van Burgemeester en Schepenen
t.a.v. Mevr. Janna Bouters
Kerkplein 3
9667 Horebeke

Sint-Niklaas, 23.03.2017.

Betreft: 1^{ste} expertise voor het herstel van het 'Van Peteghem orgel' in Kornelis-Horebeke

Geachte Mevrouw, geachte Heer,

Onlangs heb ik op uw verzoek een expertise uitgevoerd aan het 'Van Peteghem orgel' in de Sint-Corneliuskerk te Kornelis-horebeke.

Ik was allereerst verrast door de vrij goede staat van het instrument, ondanks het gebrek aan onderhoud . Dit zegt veel over de kwaliteit van de gebruikte onderdelen.

Een korte beschrijving van het instrument kan u terug vinden op de website van Dhr. Vermassen Sven:

<http://svenvermassen.wixsite.com/orgelshorebekezwalm/sint-kornelis-horebeke>

Extra info betreft ingrijpende herstellingen:

Ik zou een volledige restauratie absoluut af raden voor dit instrument. Enkel de onderdelen die echt kapot zijn of aangetast met houtworm dienen te worden vervangen. Het instrument is nog in een redelijk goede toestand en zou dus beter geconsolideerd worden. Hierdoor gaat er geen informatie verloren en wordt de levensloop van het instrument gerespecteerd.

Een orgel is een geschiedenisinstrument, het is geadapteerd en gealtereerd door de tijd heen, aangepast aan de noden van het moment. Als we het instrument gaan restaureren (terug naar zijn oorspronkelijke staat brengen), gaat alle informatie van latere tijden verloren. Dit is zou een spijtige zaak zijn want die informatie is ook historisch waardevol (is de 19^{de} eeuw minder waardevol dan de 18^{de} eeuw?).

Een ander pluspunt is dat een consolidatie financieel interessanter is dan een restauratie.

Algemeen idee: **behoud zoveel als mogelijk origineel, en vervang enkel wat kapot of versleten is, dat maakt een instrument echt historisch waardevol en interessant.**

Hieronder heb ik een lijst opgesteld van de mogelijkheden om dit orgel te herstellen.

Ik heb hieronder alle mogelijke herstellingen even opgelijst.

Optie 1) basisherstel en proberen speelbaar maken

- Beperkt roosteren van pijpwerk
- Vervangen van oude schakelaar en brandveiligheid verbeteren van elektrische installatie
- Fitten en barsten lijmen en dichten voor zover als mogelijk
- Beperkte behandeling tegen houtworm
- Beperkte stemming

- Herstellen/uitdeuken van frontpijpen
- **Geen garantie dat deze ingreep over heel de lijn slaagt!**

5 dagen + materiële onkosten: € 2.850 (Excl. BTW)

Optie 2) reiniging met essentiële herstelwerkzaamheden

- Demontage pijpwerk
- Beperkt roosteren van pijpwerk
- Vervangen van oude schakelaar en brandveiligheid verbeteren van elektrische installatie
- Fitten en barsten lijmen en dichtten
- Behandeling tegen houtworm + vervangen van zwaar aangetaste delen
- Beperkte stemming en nazicht intonatie
- Herstellen/uitdeuken van frontpijpen
- Beperkte afregeling mechaniek

8 dagen + materiële onkosten: € 4.460 (Excl. BTW)

Een eventuele spreiding van de kosten over verschillende jaren is mogelijk (5 jaar) + jaarlijks onderhoud (geraamd € 550,00/jaar).

Optie 3) reiniging met grote herstellingen

- Demontage pijpwerk
- Reinigen orgel
- Roosteren van pijpwerk
- Oppervlakkige reiniging orgel
- Vervangen van oude schakelaar en brandveiligheid verbeteren van elektrische installatie
- Fitten en barsten lijmen en dichtten
- Door houtworm aangetaste onderdelen vervangen of behandelen met epoxyharsen
- Herbeleren blaasbalg indien nodig
- Windkanalen winddicht maken
- Reinigen van de kleppen
- Afregeling mechaniek
- Herstellen/uitdeuken van frontpijpen
- Zo goed als mogelijk stemmen en beperkt nazicht intonatie nakijken

16 dagen + materiële onkosten: € 9.320 (Excl. BTW)

Een eventuele spreiding van de kosten over verschillende jaren is mogelijk (5 -6 jaar) + jaarlijks onderhoud (geraamd € 550,00/jaar).

Optie 4) Consolidatie

- Demontage pijpwerk
- Herstel pijpwerk

- Reinigen orgel
- Roosteren van pijpwerk
- Herstellen pijpwerk
- Vervangen van oude schakelaar en brandveiligheid verbeteren van elektrische installatie
- Nieuwe motor/ventilator
- Demontage windlade + uitlijmen (indien nodig) + afregeling slepen en pijpenstokken + intern nazicht windlade
- Door houtworm aangetaste onderdelen vervangen of behandelen met epoxyharsen
- Herbeleren blaasbalg
- Windkanalen winddicht maken of vervangen indien aangetast met houtworm
- herbeleren van de kleppen
- groot nazicht van de mechaniek en afregeling
- Herstellen/uitdeuken van frontpijpen en opnieuw beleggen met tinfoolie, monden vergulden
- Herstellen van de klavieren en klavierbakken, klavieren beleggen met nieuw klavierbeleg in been
- Stemmen en intonatie nazicht
- Opkuisen en consolideren van de orgelkast

30 dagen + materiële onkosten: € 37.500 (Excl. BTW)

Een eventuele spreiding van de kosten over verschillende jaren is mogelijk (5 of 6 jaar) + onderhoud (geraamd € 550,00/jaar).

Mocht u vragen hebben kan u ons gerust contacteren op onderstaande gegevens:

e-mail: org.demunck@gmail.com

Tel: 0486 81 06 50 – 0479 34 26 74

Met achtingsvolle groeten,

Claessens Stefan

CVBA Orgelmaker De Munck- Claessens

Heistraat 2, 9100 Sint-Niklaas