


BIJLAGE 6 Huidige schade-elementen




Traphal (tussen verdieping 1 en 2), scheur in plaasterwerk en bakstenen



Verdieping 2, kamer 2 voorzijde, tijdelijk gedichte kieren met isolatie



Verdieping 2, kamer 1 voorzijde, idem infra



3Verdieping 2, achterzijde, badkamer 1: raam- en vensterwerk in verweerde toestand



Verdieping 2, achterzijde, slaapkamer 1, te vervangen raamwerk



Verdieping 2, voorzijde, kamer 2 (centraal); vocht- en schimmelvorming door lekkende dakgoot



Verdieping 2, voorzijde, kamer 2 (centraal), detail vocht- en schimmelvorming



Verdieping 2, voorzijde, kamer 3 (boven poort), gescheurde stucwerken (ten gevolge van funderingswerken nieuwbouw Stationsplein 12)



Verdieping 2, voorzijde, kamer 3 (boven poort), schade aan raam en balkon



3.13 (Bier-) Kelder, voorzijde, oorspronkelijk raamwerk, ontbrekende isolatie



3.14 (Bier-) Kelder, voorzijde, gewelven en ondersteuning gelagzaal



Keldertrap



Verdieping 2, achterzijde, gestutte strek boven raam, te vervangen raam