


Geïntegreerd beheersplan Parkbegraafplaats Schoonselhof Antwerpen: BIJLAGE 2: Actualisatie inventarisatie Kasteel



dr. TAMARA INGELS	drs. Patrick Van den Nieuwenhof
Bart Opstaele	Ir. Ar. Katrin Berckmans
Ir. Ar. Cathérine De Bie	Tom Dorau
Datum eindrapport: 31/08/2023	
Opdrachtgever: Stad Antwerpen	
	Projecten en expertise in funeraire cultuur Schriksesteenweg 113 2580 Putte Ondernemingsnr.: BE0820.134.109 www.intro-cultuur.be info@intro-cultuur.be

Bijlage 2: Actualisatie Kasteel

1. GEVELS: Beschrijving huidige toestand – actualisatie

Gevel noord (hoofdingang)	
Gevel zuid	
Gevel west	


Gevel oost




2. INTERIEUR: Actualisatie

In het kasteel worden diverse plannen bewaard die opgemaakt werden om het kasteel gebruiksklaar te maken als woning voor de directie en ruimte voor officiële recepties en diensten. Er zijn twee plannen die inzicht geven in de huidige situatie: een plan van 1920 en een plan van 1921 (met vermelding van functies van de ruimtes).

Plan 1920



Plan 1921




Geïntegreerd beheersplan Schoonselhof Antwerpen – INTRO Cultuur en Media – 2023



2.1. GELIJKVLOERS: Beschrijving huidige toestand – actualisatie

Ruimte 0.06

Inkomhal





Gelijnvloers



Ruimte 0.03

Onthaalruimte (voormalige receptieruimte)





Gedijkvloers







	
Ruimte 0.05: keuken Ruimte 0.04: bergruimte  	



Gedijkvloers

In het verleden ingericht als 'bureel der klerken'. De toenmalige scheidingswand werd weggenomen.

Een andere scheidingswand werd geplaatst, als bergruimte achter de keuken



Schilderij boven de schouw is in slechte staat.

Schilderingen schilferen hier en daar af



Ruimte 0.02

Vergaderzaal (voormalig bureau der bestuurder)



Gelijkvloers




Verf bladdert af van de zuilen




Ruimte 0.07: archiefruimte (voormalige eetkamer)

Ruimte 0.08: bergruimte (voormalige keuken – plan 1921)











Gelijkvloers

Ruimte 0.00: Trappenhall


Bedekt met linoleum (in slechte staat), sporen van vochtinsijpeling (dak)

Bovenste verdieping: sterke vochtinsijpeling via ramen en dak: dit brengt veel schade toe aan de bestaande vloeren)





Gelijkvloers










Toilet (ruimte 0.00)




2.2. EERSTE VERDIEPING: Beschrijving huidige toestand – actualisatie

Ook hier leren we meer over de opdeling van het interieur in de het plan van 1920. Een plan van 1921 is voor deze verdieping helaas niet bewaard gebleven (of nooit opgemaakt?). in 2014 werd een recent plan opgemaakt. De nummering wordt onderstaand overgenomen.

De eerste verdieping werd in het voorbije jaar leeggemaakt, hier zijn geen kantoren meer aanwezig (overgebracht naar de bureelcontainers op esplanade neerhoeve).


Plan 1920



Eerste verdieping

Plan 2014


Ruimte 1.00: Centrale hal



Eerste verdieping

Ruimte 1.03: kamer met ingemaakte kasten.
Vandaag archiefruimte

Ruimte 1.01 en ruimte 1.02: voormalige
badkamer



Eerste verdieping

Vreemde situatie: toegang tot de kamer
verloopt via de ingemaakte kast. Een andere
toegangsdeur werd dichtgemaakt om deze kast



te kunnen realiseren. De buizen van de verwarming lopen door deze deur.


Plafond is ingezakt: gevaarlijke en onstabiele situatie. Deze ruimte is niet geschikt om nog te gebruiken als archief- of opslagruimte.

In de doorgang naar de (voormalige) badkamer werden bij het verwijderen van het papier prenten gevonden (herkomst onder meer uit oude 19^{de}-eeuwse weekbladen zoals *Le patriote illustré* en *De Belgische illustratie*).





Ruimte 1.04: voormalig kantoor






Eerste verdieping





ruimte 1.05



Eerste verdieping




Ruimte 1.06



Eerste verdieping


ruimte 1.07





Eerste verdieping


Ruimte 1.14: voormalig
kantoor/vergader ruimte




Eerste verdieping




ruimte 1.13



ruimte 1.12: voormalige kantoorruimte




Ruimte 1.11: voormalige kantoorruimte




Eerste verdieping




Ruimte 1.10: voormalige kantoorruimte





Ruimte 1.09: voormalige opslagruimte




2.3. ZOLDERS : Beschrijving huidige toestand – actualisatie


De zolders zijn niet meer in gebruik en niet toegankelijk voor het publiek.

Hier werd recent (tijdens regen) erg veel waterinsijpeling en daaruit volgende vochtschade vastgesteld. Deze compromitteert ernstig de houten structuren van het kasteel (dakgebinte en vloerwerk). Er zijn overal sporen van ongedierte (vooral vogels) te vinden, in de vorm van nestmateriaal en uitwerpselen. Deze hebben zich dus duidelijk via diverse glasbreuken en openingen in het dak een toegang weten te verschaffen tot de zolders van het kasteel.

Plan uit 1920




Een recent plan werd opgemaakt in 2014 (TV-Origin):





Ruimte 2.00

Trappenhal

Ernstige vochtschade via raam en bovenliggend dak



	
Ruimte 2.01 Ruimte regenwaterreservoir. Vloer in zeer slechte staat. Ernstige vochtinwerking (via dak en raam) 	 


	
Ruimte 2.02 Vloer in zeer slechte staat In de kast: vochtschade, barsten en schimmel Sporen van dierlijke aanwezigheid (nestmateriaal met takken, vogels) 	 




Ruimte 2.08 (gang)

Ernstige vochtschade in plafond (deels ingestort)

Uitwerpselen van ongedierte






Ruimte 2.03


Ernstige schade door vochtinwerking via dak en beschadigd raam

Houten structuur van het dak beschadigd en zichtbaar onder afgefallen bepleistering



Ruimte 2.04


Sterke vochtinwerking via raam (glasbreuk)







Ruimte 2.05

Sterke vochtinwerking op de hoek (wijst hier op schade op het dak, raam is nog toe).



	
Ruimte 2.06 Plafond in zeer slechte staat: ernstige barsten en losgekomen delen. Schimmel aan raamzijde (inwerking vocht via openstaande naden) 	 

Ruimte 2.07


Ernstige vochtinwerking via raam/dak



Ruimte 2.09


Het verdient aanbeveling deze ruimte niet te betreden zonder beschermkledij, omwille van het zeer reële en dreigende gevaar van het inzakkend plafond. Het volledige plafond vertoont ernstige barsten en breuken, en het onderliggende houtwerk is in zeer slechte staat





Ruimte 2.10

Barsten in het plamuurwerk: mogelijk signaal van verdere breuken in de onderliggende muur



Ruimte 2.12

Vochtschade aan het raam

Schimmel en schilferend pleisterwerk




Ruimte 2.11

Plafond in slechte staat

Houtwerk ligt bloot, in slechte staat


Vochtinwerking nabij hoekpartij veroorzaakt ook bijkomende schade aan de vloeren.






2.4. KELDERS: Beschrijving huidige toestand – actualisatie


Plan van 1921



Plan 2014



Toegang tot kelder




Ruimte -1.14




Ruimte -1.20



Ruimte -1.20




Ruimte -1.19




Ruimte -1.16

Ruimte -1.17

Ruimte -1.18




Ruimte -1.15




Ruimte -1.01






Ruimte -1.02



Ruimte -1.03




Ruimte -1.04




Ruimtes -1.10 en -1.11



Ruimte -1.07



Ruimte -1.09



Ruimte -1.00

