



PERTH CEMETERY (CHINA) WALL

BEHEERSPLAN 2016-2036

Betreft: Beheersplan Perth Cemetery (China Wall)

Beschermingsbesluit: Ministerieel besluit houdende bescherming als monument van Britse militaire begraafplaatsen te Ieper
(Zillebeke en Voormezele)
1 april 2009

Beheersplan opgemaakt door: Sarah Camerlynck, Conservation Supervisor CWGC
Delphine Vanoverberghe, Inspector-surveyor CWGC
Elverdingestraat 82, 8900 Ieper

In opdracht van: Commonwealth War Graves Commission, Elverdingestraat 82, 8900 Ieper

Datum ter goedkeuring ingediend: 25 november 2016

1	Identificatie en afbakening van het beoogde gebied	5
2	Historische nota	7
2.1	Het ontstaan van de militaire begraafplaats.....	8
2.1.1	Historische omkadering.....	8
2.1.2	Oprichten van de permanente begraafplaats	8
2.2	Ontwikkeling van de begraafplaats	10
2.2.1	Periode 1945-1975	10
2.2.2	Periode 1975-2016	10
2.3	Historisch overzicht	11
3	Inventaris van de erfgoedelementen.....	12
3.1	Algemene beschrijving.....	13
3.1.1	Beschrijving.....	13
3.1.2	Algemene toestand.....	13
3.2	Inventarisatie van de erfgoedelementen	14
3.2.1	Structuren	14
3.2.2	Groenaanleg.....	21
4	Beschrijving van de erfgoedwaarden en legale status.....	26
4.1	Het beschermingsbesluit en de erfgoedwaarden	27
4.2	Aanvullende erfgoedwaarden	27
4.3	Motivatie erkenning ZEN-erfgoed.....	27
5	Visie op het toekomstig beheer	28
6	Opsomming en verantwoording van de beheersmaatregelen	30
6.1	Inleiding	31

6.2	Structuren.....	31
6.2.1	Ingangselement.....	31
6.2.2	Omheiningsmuren	31
6.2.3	Offerkruis	31
6.2.4	Herinneringssteen	31
6.2.5	Grafstenen en herdenkingsstenen	31
6.2.6	Schuilgebouw/ gereedschapshuisje.....	32
6.2.7	Dienstingang	32
6.3	Groenaanleg	32
6.3.1	Grasmat	32
6.3.2	Borderbeplanting.....	32
6.3.3	Struikgewas en beschermende beplanting.....	32
6.3.4	Bomen.....	32
6.3.5	Haag	32
7	Voorstel van opvolging en evaluatie.....	33
8	Bijlagen	35
9	Bibliografie.....	36

1 IDENTIFICATIE EN AFBAKENING VAN HET BEOOGDE GEBIED



Hier wordt verwezen naar het globaal beheersplan (hoofdstuk 1) en bijlage 1.

2 HISTORISCHE NOTA



2.1 HET ONTSTAAN VAN DE MILITAIRE BEGRAAFPLAATS

2.1.1 Historische omkadering

Op de weg van Zillebeke naar Ieper liep iets ten noorden van de begraafplaats een communicatieloopgraaf, met borstwering van hoog gestapelde zandzakken. Deze loopgraaf werd de ‘Great Wall of China’ genoemd en vormde een connectie tussen de loopgraven in de frontlinie en de meer naar achter gelegen loopgraven.

Het is onduidelijk waar de link met ‘Perth’ vandaan komt.

In 1914 starten Franse eenheden met begravingen op deze plaats en in juni 1917 werd deze site door de 2^{de} Scottish Rifles overgenomen. Tot oktober 1917 gebruikte men deze plaats als frontlijnbegraafplaats. Na de wapenstilstand werden lichamen uit omliggende slagvelden en kleinere begraafplaatsen op deze site bijgezet. De Franse militairen werden gerepatriëerd of overgebracht naar andere begraafplaatsen.¹

Er worden momenteel 2791 militairen van de Commonwealth herdacht op deze begraafplaats. Hiervan konden 1369 niet meer geïdentificeerd worden. Op de begraafplaats werden ook speciale gedenktekens opgericht voor slachtoffers waarvan niet meer wordt gedacht dat ze op deze site begraven zijn of van wie men het graf niet meer terugvond.² Op Perth Cemetery liggen zeven militairen die na dissertatie, geëxecuteerd werden.³

¹ <https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/201161>

² www.cwgc.org

³ <https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/201161>



Figuur 1. Perth Cemetery voor de oprichting van permanente structuren (de westhoek verbeeldt)

2.1.2 Oprichten van de permanente begraafplaats

Op basis van bewaarde plannen⁴, gedateerd in 1920 kan een onderbouwd beeld geschetst worden van de oorspronkelijke situatie (zie fig. 2). De begraafplaats wordt betreden in het westen via een ingangselement, bestaande uit twee pijlers met gebogen muurpartijen die plantenbakken vormen. Op dezelfde as werd het Offerkruis en de Herinneringssteen geplaatst. Het plaveisel van het ingangselement loopt door tot het kruis en staat ook in verbinding met het schuilgebouw in het zuiden van de site. Langs deze paden in natuursteen worden bloembedden aangelegd. Bloemstruiken tooien de westelijke zijde van de begraafplaats. Op het plan van juli 1920, worden op de as van kruis


⁴ Imperial War Graves Commission, *Perth Cemetery China Wall, working drawings*, 9/11/1920

Imperial War Graves Commission, *Perth Cemetery China Wall, boundary plan*, 24/7/1920


en Herinneringssteen een natuurstenen plaveisel met langs de vier hoeken rozemarijn opgericht. Het plan uit november geeft dit niet meer weer. De site wordt omheind door een muur in baksteen met dekstenen (Le Marque) met een haag langs de binnenkant. 26 beuken benadrukken de vorm van de begraafplaats. In het oosten van de site zijn 4 populieren te zien. De plannen zijn gesigineerd door J. Reginald Truelove.

Een foto uit *'The Silent Cities: an illustrated guide to the war cemeteries and memorials to the missing in France and Flanders: 1914-1918'*⁵ bevestigt dit beeld (zie fig.4). Ook in het 18^{de} jaarlijkse rapport van de Commissie (1955) is een afbeelding van de begraafplaats gepubliceerd (zie fig. 5).

'The Ypres Times' bericht op 1 maart 1922 dat Perth China Wall Cemetery onder constructie is.⁶ In 1927 wordt langs de westelijke zijde van de begraafplaats een memorial lay-out uitgelegd waar de speciale gedenktekens en *duballow blocks* worden opgericht (zie fig. 3).



Figuur 2. Perth Cemetery China Wall, working drawings⁷




Figuur 3. Memorial lay-out (1927)

⁵ Hurst S.C., 1929

⁶ The Ypres Times, 1 maart 1922

⁷ Alle historische plannen zijn bijgevoegd in A4 formaat in bijlage 7



Figuur 4. Perth Cemetery China Wall in *Silent Cities* (1929)



Figuur 5. Perth Cemetery China Wall in het jaarlijks rapport van de CWGC (1955)

2.2 ONTWIKKELING VAN DE BEGRAAFPLAATS

2.2.1 Periode 1945-1975

Het 'Report on Present Structural Condition', gedateerd 18 november 1944, vermeldt de aanwezigheid van een toolhouse. In de jaren 50 verliezen de wilgen een grote hoeveelheid aan doodhout. Deze grote bomen vormden een bedreiging van de stabiliteit van de muren en de grafstenen. Hierdoor wordt gekozen om de 16 wilgen in de hoofdlaan te verwijderen en door nieuwe van dezelfde soort te vervangen. In 1965 wordt opdracht gegeven om ook de andere bomen te vervangen.⁸ De C.H. raadt in zijn rapport aan om het plaveisel aan het ingangselement te verwijderen.⁹ In 1965 vraagt de Regional Director ook om de vier populieren te vervangen.

2.2.2 Periode 1975-2016

STRUCTUREN

In 1977 raadt de directeur aan om de muren te onderhouden. Enkel de rechtermuur, die bedekt is met een doornhaag vraagt geen onderhoud.¹⁰ In het 'Works Technical Inspection report' wordt het gereedschapshuisje in detail beschreven. Het betreft een klein gebouwtje in baksteen met plaveisel, plint, linteel en dak in witte natuursteen (Liais de Brauvilliers). Binnenin zit een natuurstenen bank. Daarnaast is er ook een prefab betonnen gereedschapshuisje en silo aanwezig op de site.

In 1989 werd de muur beschadigd door een auto. In 1990 werd het stuk grond voor de begraafplaats verhard.

⁸ Imperial War Graves Commission, *Extract from report of C.H. tour to F&B*, August 1958
Commonwealth War Graves Commission, *Regional Director note*, 11/10/1965

⁹ Imperial War Graves Commission, *Extract from report of C.H. tour to F&B*, August 1958

¹⁰ Commonwealth War Graves Commission, *note of director*, 14/10/1977

In 1996 moeten de dekstenen herlegd worden en men experimenteert met het plaatsen van dubbele rij tegels onder de dekstenen. Het historisch informatiepaneel wordt verplaatst naar een pedestaal. In de achterste muur zullen dilatatievoegen aangebracht worden. Ook aan het schuilgebouw worden enkele kleine aanpassingen gedaan: nieuw handvat en slot, nieuw aluminium grill en de stopverf wordt vervangen door een houten kraal.¹¹

In 2007 wordt een diensteningang van de base site naar de begraafplaats gecreëerd.

GROENAANLEG


Het 'Biennial horticultural inspection form'¹², uit 1979, beschrijft 23 wilgen en 4 populieren. Er ontbreekt één wilg naast de kapel. Een haag (*thuja plicata*) schermt de silo af en de tegen de rechtermuur staat een eenstijlige meidoorn (*Crataegus monogyna*). Door een storm werden de schietwilgen (*salix alba*) beschadigd en werden deze vervangen door *Salix sericea*. De wilgen aan de rechterkant moeten ook herplant worden (11 stuks). In 1991 beschrijft de director of Horticulture dat er heel veel veranderd is sinds zijn laatste bezoek. De nieuwe jonge bomen groeien erg goed.¹³

In 2011 zijn er nog 16 wilgen en vier populieren aanwezig op de site. In 2012 wordt echter aanvraag ingediend om de 4 zwarte populieren te verwijderen.

2.3 HISTORISCH OVERZICHT



Figuur 6. Links huidige toestand met aanduiding van de nog bewaarde structurele elementen (geel) sinds aanleg en rechts met aanduiding van de nog bewaarde groenelementen sinds aanleg (groen) en toevoeging in 1927 (blauw).



Figuur 7. Aanduiding van de verdwenen elementen in blauw. Van sommige elementen is niet zeker of ze ooit werden uitgevoerd (in paars).

¹¹ Commonwealth War Graves Commission, *Works technical inspection report and completion report*, 7/2/1996

¹² Commonwealth War Graves Commission, *Biennial horticultural inspection form*, 17/7/1979

¹³ Commonwealth War Graves Commission, *extract DH tour*, 2-6/9/1991

3 INVENTARIS VAN DE ERFGOEDELEMENTEN



3.1 ALGEMENE BESCHRIJVING

3.1.1 *Beschrijving*

Perth Cemetery (China Wall) heeft een small en langwerpig grondplan, met een verbreding achteraan en afschuining vooraan. De site, met glooiend terrein, wordt omgeven door muren in baksteen en natuurstenen deksteen die aangepast werden aan de verschillende niveaus. De oost-westelijke muur wordt langs de binnenzijde door een haag geflankeerd.

Het ingangselement, in het zuidwesten van de site, wordt gevormd door twee concave muursecties die eindigen in een witte natuurstenen pijler. Een smeedijzeren poort sluit het ingangselement af. Op dezelfde as bevindt zich het Offerkruis (type B) en de Herinneringssteen.

Een schuilgebouw met gereedchapshuisje is geplaatst in de westelijke hoek van de begraafplaats. Tussen dit gebouwtje en het ingangselement is een afgesloten plot waar de speciale herdenkingstekens en drie *Duballow* blokken zijn geplaatst.

De grafstenen zijn verdeeld over 16 plotten. De meesten zijn regelmatig uitgelegd. Enkel plot 1 heeft een onregelmatige vorm (begravingen tijdens de oorlog).

De begraafplaats wordt getooid door vaste beplanting en bomen.

3.1.2 *Algemene toestand*

De begraafplaats bevindt zich globaal gezien in een slechte toestand. De omheiningsmuren zijn verzwakt door aanhoudende vorstschade en vertonen bijkomend scheuren en barsten. Ook het schuilgebouwtje met gereedchapshuisje verkeert in matige tot slechte toestand. De overige structuren op de site bevinden zich in een matige conditie.

De groenelementen, alsook de grafstenen bevinden zich in een goede staat.

Bijlage 6 bevat een gedetailleerd fotografisch verslag van de huidige toestand.

3.2 INVENTARISATIE VAN DE ERFGOEDELEMENTEN

3.2.1 Structuren

INGANGSELEMENT

Korte beschrijving

Het ingangselement wordt vooraan gevormd door twee concave muursecties, opgebouwd in natuursteen en baksteen, die eindigen in een witte natuurstenen pijler waarin de naam, jaartal en de Schenking van Landteksten gegraveerd zijn. De concave muursecties vormen samen met de rechte muursecties langs beide zijden van de pijlers een plantenbak.

Een dubbele smeedijzeren poortje met bronzen beslag sluit het element af. Langs de binnenzijde van de noordelijke pijler is de Registerkast ingewerkt. Een plaveisel, met twee stoppers, omsluit het ingangselement.

Materiaal

Witte natuursteen

Boomse baksteen


Brons

Smeedijzer

Vaste planten

Huidige toestand

Het ingangselement bevindt zich in een matige toestand. Het voegwerk van de pijlers ontbreekt op sommige plaatsen. De poort moet een nieuwe afwerkingslaag krijgen; en ook de Registerkast moet herbronsd worden. Het metselwerk van de muursecties vertoont plaatselijk verlies van voegwerk en beschadiging aan de natuursteen. Ook de bakstenen zijn op sommige plaatsen aangetast, door aanhoudende vorst en dooicycli. De dekstenen zijn plaatselijk, voornamelijk aan de randen, beschadigd. Het plaveisel bevindt zich in een goede toestand.



OMHEININGSMURENS

Korte beschrijving

De begraafplaats wordt omheind door een bakstenen muur met witte natuurstenen dekstenen. Het verloop van de muren is aangepast aan het niveau van de omgeving.

Materiaal

Witte natuursteen
Boomse baksteen

Huidige toestand


De omheiningsmuren bevinden zich in een slechte toestand.

De noordelijke muur is sterk aangetast door aanhoudende vorst en dooicycli dat geleid heeft tot het verpulveren en uitstoten van bakstenen (tot 20 cm diep). De muur helt over en in de hoek met de achterste muur kan een grote barst waargenomen worden. Het voegwerk ontbreekt plaatselijk en de dekstenen zijn op sommige plaatsen aangetast.

De achterste zuidoostelijke muurpartijen vertonen evenzeer eenzelfde verregaande aantasting aan de bakstenen en voegwerk veroorzaakt door aanhoudende vorst en dooicycli. Daarnaast kunnen ook barsten waargenomen worden. De dekstenen zijn ook hier plaatselijk beschadigd en enkele zitten los en/of ontbreken. Een deel van deze muur werd gecementeerd.

De achterste en voorste muursecties vertonen hetzelfde, echter minder ernstig, schadebeeld dan bovenvermelde muurpartijen. De dekstenen van de voorste muur zijn ook beschadigd.

Er kan ook biologische aantasting waargenomen worden op de muren.



OFFERKRUIS

Korte beschrijving

Offerkruis (type B) met langs beide zijden een zwaard.


Materiaal

Witte natuursteen

Brons

Huidige toestand

Het Offerkruis bevindt zich in een matige toestand. Het voegwerk ontbreekt grotendeels en oude herstellingen komen los.



HERINNERINGSSTEEN

Korte beschrijving


Herinneringssteen, standaard type

Materiaal

Witte natuursteen

Huidige toestand

De Herinneringssteen bevindt zich in een matig goede toestand. Plaatselijk ontbreken enkele voegen en komen oude herstellingen los.



GRAFSTENEN EN HERDENKINGSTEKENS

Korte beschrijving

De grafstenen zijn gegroepeerd in zestien plotten. Plot II tot XVI zijn vrij regelmatig uitgelegd. Plot I heeft een meer organische en onregelmatige vorm.


In het zuidwesten van de site is een afsloten plot met speciale herdenkingstekens en drie *Duballow* blokken.

Materiaal

Witte natuursteen ¹⁴

Huidige toestand

De grafstenen bevinden zich in goede toestand.



¹⁴ De meeste grafstenen zijn in Portland vervaardigd.

SCHUILGEBOUW/GEREEDSCHAPSHUISJE

Korte beschrijving

Dit gebouwtje is zowel een schuilgebouw als gereedschapshuisje. Het is opgetrokken in baksteen en witte natuursteen voor de trapsgewijs geplaatste dekstenen van het dak, de linteel, plint en vloer. De ingang is rondboogvormig; ook achteraan is deze vorm te herkennen. Langs de achterkant is eveneens een waterspuwer te zien.

In het schuilgebouw zijn drie natuurstenen banken en het historisch informatiepaneel geplaatst. Het gereedschapshuisje, langs de achterkant van het gebouw, heeft een houten deur en raam met metalen tralies voor. Voor de deur bevindt zich een betonnen plaveisel.

Materiaal

Baksteen

Witte natuursteen

Beton

Waterproofing


Hout

Metaal

Glas

Huidige toestand

Het schuilgebouwtje bevindt zich in een matige toestand. Er is een scheur in de waterproofing waardoor water het gebouw kan binnensijpelen. Het metselwerk vertoont in elke hoek barsten en lichte vorstschade. Er kan biologische aantasting waargenomen worden, voornamelijk op de zuidoostelijke zijde. De natuursteen is plaatselijk beschadigd. Het betonnen plaveisel mist enkele voegen. Ook het raam en de tralies hebben nood aan een onderhoudsbeurt.



DIENSTINGANG

Korte beschrijving


Een diensteningang werd gecreëerd in het de zuidoostelijke hoek van de begraafplaats.

Materiaal

Metaal

Huidige toestand

De poort bevindt zich in een goede toestand.



3.2.2 *Groenaanleg*

GRASMAT

Korte beschrijving


Het terrein wordt bedekt met gras.

Materiaal

Gras

Huidige toestand

Het grasveld bevindt zich in goede toestand.



BORDERBEPLANTING VOORZIJD

Korte beschrijving

Borderbeplanting aan de voorzijde van de grafstenen.

Materiaal

Vast planten ¹⁵

Huidige toestand

De borderbeplanting bevindt zich in goede toestand.



¹⁵ De borders zijn aanplant met een mix van de meest gebruikte vaste planten rond de Ypres Salient en zijn onderhevig aan aanpassingen wanneer een plant het minder zou doen.

STRUIKGEWAS EN BESCHERMENDE BEPLANTING

Korte beschrijving


Het plot met speciale herdenkingstekens wordt omgeven door heesters.
Links en rechts voor het schuilgebouw is beschermende beplanting aangeplant.

Materiaal

Vaste planten

Huidige toestand

De beplanting bevindt zich in een goede toestand.



BOMEN

Korte beschrijving

Achteraan de site zijn vier populieren aangeplant. Een laan met wilgen verbindt het Offerkruis met de Herineringssteen. Drie wilgen zijn ook langs de zuidoostelijke muur geplaatst.

Materiaal

Wilgen

Populieren

Huidige toestand

De bomen bevinden zich in een goede toestand.



HAAG

Korte beschrijving


Een haag flankeert de zuidoostelijke muur.

Materiaal

Haag

Huidige toestand

De haag bevindt zich in een goede toestand.



4 BESCHRIJVING VAN DE ERFGOEDWAARDEN EN LEGALE STATUS



4.1 HET BESCHERMINGSBESLUIT EN DE ERFGOEDWAARDEN

Britse militaire begraafplaats Perth Cemetery (China Wall), is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

- Historische waarde, in casu historische context en militair-historische waarde: Oorspronkelijke Franse begraafplaats uit november 1914, die vanaf juni 1917 door Britse eenheden werd gebruikt. Tegen oktober 1917 lagen er zo'n 130 graven. Na de wapenstilstand werd de begraafplaats uitgebreid met meer dan 2500 graven uit de omliggende slagvelden en uit andere (onder meer Duitse) begraafplaatsen. Het Franse perk werd aanvankelijk nog uitgebreid, maar uiteindelijk werden de Franse graven naar elders overgebracht. Nu zouden er 2791 doden liggen, waarvan er 1369 niet meer geïdentificeerd konden worden. Voor 108 van hen werd een special memorial en een duhallow block opgericht, omdat hun graven op hun oorspronkelijke begraafplaatsen vernietigd raakten. Voor 25 anderen, waarvan aangenomen wordt dat ze op deze begraafplaats onder een naamloos graf liggen, werd eveneens een special memorial opgericht. Op Perth Cemetery liggen maar liefst 7 Britse militairen, die in 1915 werden terechtgesteld.
- Artistieke waarde, historische waarde, in casu architectuurhistorische waarde: Langwerpige begraafplaats, ontworpen door E. Lutyens en J.R. Truelove. Vlakbij de toegang staat het Cross of Sacrifice, dat via een brede laan met wilgen met de Stone of Remembrance achteraan op de begraafplaats verbonden wordt. Andere karakteristieke elementen zijn de bakstenen ommuring en het schuilgebouw, dat met baksteen en witte natuursteen is opgetrokken. De 108

special memorials en 3 duhallow blocks voor vernietigde graven op andere begraafplaatsen staan vooraan in een apart perk.

4.2 AANVULLENDE ERFGOEDWAARDEN

Hier wordt verwezen naar het globaal beheersplan (hoofdstuk 4)

4.3 MOTIVATIE ERKENNING ZEN-ERFGOED

Hier wordt verwezen naar het globaal beheersplan (hoofdstuk 4)

5 VISIE OP HET TOEKOMSTIG BEHEER



Hier wordt verwezen naar het globaal beheersplan (hoofdstuk 5).

6 OPSOMMING EN VERANTWOORDING VAN DE BEHEERSMAATREGELEN



6.1 INLEIDING

In wat volgt wordt een oplisting gemaakt van de richtlijnen die nodig zijn om het beheer van enerzijds de structuren en anderzijds de groenaanleg te garanderen. Voor een definitie van de standaarden en het lange termijn beheer wordt er verwezen naar het globaal beheersplan. Hieronder worden de noodzakelijke eenmalige ingrepen beschreven.

Voor meer gedetailleerde richtlijnen voor het uitvoeren van onderhoud en restauratie wordt verwezen naar de *'Heritage Strategy'*, *'Structural Manual'*, *'Horticultural Manual'* en *'Routine Works Maintenance Manual'* en *'technical data sheets'*.

6.2 STRUCTUREN

6.2.1 Ingangselement

Het poortje en het Registerkastje moeten een nieuwe afwerkingslaag krijgen. Wat betreft de ingangsmuren zal net als de omheiningsmuren verder onderzoek uitwijzen of er voor herstel/restauratie of reconstructie geopteerd zal worden (zie 6.2.2.).

6.2.2 Omheiningsmuren

De omheiningsmuren bevinden zich in een slechte toestand, ze zijn aangetast door vorstschade, hellen over en vertonen scheurvorming. Voor het beheer van zijn begraafplaatsen gaat de CWGC uit van de volgende principes. Het behoud van de begraafplaatsen is gebaseerd op een regelmatig onderhoud van de structuren. Herstel en/of restauratie die nodig zijn om de erfgoedwaarde te behouden, zijn toegelaten. Enkel wanneer herstel en/of restauratie niet voldoende is om de erfgoedwaarden te verzekeren, kan geopteerd worden voor reconstructie. Verder onderzoek zal uitwijzen of er voor herstel/restauratie of reconstructie geopteerd zal worden.

6.2.3 Offerkruis

Het voegwerk moet plaatselijk hersteld worden en de oude (slordige) reparaties moeten hernomen worden.

6.2.4 Herinneringssteen

Het voegwerk moet plaatselijk hersteld worden en de oude (slordige) reparaties moeten hernomen worden.

6.2.5 Grafstenen en herdenkingsstenen

Geen ingrepen nodig.

6.2.6 *Schuilgebouw/ gereedshapsbuisje*

De waterdichting van het gebouw moet hernomen worden. De ramen en tralies hebben nood aan een nieuwe afwerkingslaag. Wat betreft het metselwerk zal net als de omheiningsmuren verder onderzoek uitwijzen of er voor herstel/restauratie of reconstructie geopteerd zal worden (zie 6.2.2.).

6.2.7 *Dienstingang*

Geen ingrepen nodig.

6.3 GROENAANLEG

6.3.1 *Grasmat*

Het gras bevindt zich in een goede toestand.

6.3.2 *Borderbeplanting*

De borderbeplanting bevindt zich in een goede toestand.

6.3.3 *Struikgewas en beschermende beplanting*

De beplanting is in goede toestand.

6.3.4 *Bomen*

De bomen bevinden zich in een goede toestand.

6.3.5 *Haag*

De haag bevindt zich in een goede toestand.

7 VOORSTEL VAN OPVOLGING EN EVALUATIE



Hier wordt verwezen naar het globaal beheersplan (hoofdstuk 7).

8 BIJLAGEN

Bijlagen	Niet van toepassing	Bijgevoegd
Perimeter van gebied waarvoor beheersplan wordt opgemaakt (met schaal en N-pijl)		1
Lijst van premiegerechtigde werken		2
Lijst van handelingen waarvan de uitvoering vrijgesteld zal zijn van toelating		3
Lijst van ZEN-erfgoed met aanduiding op kaart		4
Lijst van open erfgoed met aanduiding op kaart	X	
Lijst van ontsluitingswerken voor open erfgoed die in aanmerking komen voor een premie met aanduiding op kaart	X	
Lijst van werken aan bomen en struiken waarvoor toelating nodig is		5
Lijst van cultuurgoederen die in aanmerking komen voor een premie	X	
Lijst van premiegerechtigde werken aan een orgel dat dateert van na WOI	X	
Lijst van handelingen waarvoor CBS niet kan oordelen dat ze van die aard zijn om wezenlijke eigenschappen van een DG/SG te verstoren	X	
Extra bijlagen (privacy gevoelige informatie)		6-7

9 BIBLIOGRAFIE

PUBLICATIES

Hurst S.C., 1929. *The silent cities: an illustrated guide to the war cemeteries and memorials to the 'missing' in France and Flanders: 1914-1918*, E.P. Dutton.

ARCHIEF

Imperial War Graves Commission, *Perth Cemetery China Wall*, working drawings', 9/11/1920

Imperial War Graves Commission, *Perth Cemetery China Wall*, boundary plan, 24/7/1920

Commonwealth War Graves Commission, *Regional Director note* , 11/10/1965

Imperial War Graves Commission, *Extract from report of C.H. tour to F&B*, August 1958

Commonwealth War Graves Commission, *note of director*, 14/10/1977

Commonwealth War Graves Commission, *Works technical inspection report and completion report*, 7/2/1996

Commonwealth War Graves Commission, *Biennial horticultural inspection form*, 17/7/1979

Commonwealth War Graves Commission, *extract DH tour*, 2-6/9/1991

The Ypres Times, 1 maart 1922

SITES

www.cwgc.org

<https://inventaris.onroenderfgoed.be/erfgoedobjecten/201161>