

BIJLAGE 8B: Fotoreportage ORTHOWAND 6 (wand tussen profiel 1 en profiel 2) van monitoringperiode 15/10/2015 – 17/10/2017

Overzicht wijzigingen profielwand



15102015



17102017

1: zie ortho wand 5

3: loshangende brok grond in loop monitoring afgevalen



17032016



28042016



12042017

4: grond bovenaan wand in loop monitoring afgevallen



15122015



15122015



28042016



15092016