

Beste Meneer Beyens,

Op 9 januari 2020 deden we een interventie in uw onderneming voor het opmaken van de asbestinventaris en bijhorende beheersplan conform Codex op het Welzijn op het Werk, Boek VI, Titel 3 betreffende asbest.

Dit gebeurde in de Groeningestraat 37 te 8500 Kortrijk.

Wat dient u met de asbestinventaris verder te doen?

U dient de asbestinventaris voor te leggen aan uw bevoegde preventieadviseur arbeidsveiligheid en de preventieadviseur arbeidsarts voor schriftelijk advies. De asbestinventaris, het beheersplan en de schriftelijke adviezen dienen daarna ter informatie te worden voorgelegd aan de werknemers via:

- het Comité Preventie en Bescherming op het Werk;
- de syndicale afvaardiging (indien u niet beschikt over een Comité PBW);
- de werknemers rechtstreeks door toepassing van de procedure 'rechtstreekse participatie' (indien u ook niet beschikt over een syndicale afvaardiging).

Voor wie is de asbestinventaris en het beheersplan bedoeld?

Het document is in de eerste plaats bedoeld als intern informatie- en werkdocument waarmee u de risico's op asbestblootstelling kunt beheersen.

Verder dient u de asbestinventaris en het beheersplan te bewaren en ter beschikking te houden van de met het toezicht belaste ambtenaar.

Wanneer u werken plant in de onderneming, dient u de asbestinventaris en het beheersplan tegen ontvangstbewijs te geven aan de betreffende onderneming, zodanig dat de nodige beschermende maatregelen kunnen worden genomen.

Hoe de asbestinventaris en het beheersplan actueel houden?

De asbestinventaris en het beheersplan zijn dynamische gegevens die actueel dienen te worden gehouden. Hiertoe dienen de asbestinventaris en het beheersplan te worden aangepast aan de veranderende situatie én dienen deze minstens jaarlijks te worden bijgewerkt op basis van een visuele inspectie.

Indien gewenst, kunt u hiervoor een beroep doen op de deskundige bijstand van Liantis externe dienst voor preventie en bescherming vzw, afdeling risicobeheersing. Voor concrete afspraken kunt terecht bij ons secretariaat via 050 47 47 69 of via email: risicobeheersing@liantis.be



Indien u nog vragen hebt, aarzel niet ons te contacteren.

Vriendelijke groeten,

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "Inghelbrecht".

Christa Inghelbrecht
Preventieadviseur arbeidsveiligheid
Christa.inghelbrecht@liantis.be
050/474796

Interventie uitgevoerd volgens het procesmodel opgenomen in het LIANTIS-kwaliteitshandboek

Asbestinventaris

1 Informatie

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS			
Naam bedrijf	CVBA Kortrijk XPO	Aansluitingsnummer	5605
Adres gebouw:	Groeningestraat 37, 8500 Kortrijk		
Uitvoerders:	Ing. Christa Inghelbrecht	Samen met Mevr. Laurence Vanackere	
Datum:	Datum onderzoek : 09/01/2020	Datum verslag : 20/01/2020	
Gegevens labo (indien van toepassing):	Fibrecount nv Vluchtenburgstraat 13 2630 Aartselaar Belgium		
Externe preventiedienst:	Liantis vzw		
Naam arbeidsarts:	Dr Glen Werbrouck		

Revisienummer en datum inwerkingtreden revisie	Reden voor revisie	Omvang van de revisie
	1 ^e versie	

2 Overzichtstabel van de asbesttoepassingen

SAMENVATTING ASBESTTOEPASSINGEN								
Nr staal	Gebouw/ verdieping/ lokaal	Zie plan nr..	Toepassing	Hoeveelh.	Beoordeling toestand	Handelingen met risico	Analyseverslag	Asbest J/N/verdacht
1.	Kelder.		Asbesthoudende gipsisolatie.	Grote hoeveelheid.	Losgebonden, enkele beschadigingen.	Verspreiding van vezels altijd mogelijk	Staal 1	ja
2	4 ^e verdieping		Cement - onderdakplaten				Staal 2	Neen

1	Informatie	3
2	Overzichtstabel van de asbesttoepassingen.....	1
3	Situering.....	2
4	Methodiek.....	2
5	Zones en objecten waarop de inventaris betrekking heeft.....	2
6	(Delen van) zones en objecten die verder onderzocht dienen te worden bij uitbreiding van de inventaris voorafgaand aan werkzaamheden	3
7	Vooronderzoek - Geschiedenis van het gebouw	3
8	Staalname- en onderzoeksmethoden.....	3
9	Individuele resultaten.....	4
9.1	Kelder : gipsisolatie rond warmwaterleidingen	4
9.2	4 ^e verdieping onderdakplaten	5
10	BEHEERSPROGRAMMA	6
10.1	Algemeen:.....	6
10.2	Bij werkzaamheden:.....	6
10.3	Bij sloop- en verwijderingswerken:	9
10.4	Verbodsbepalingen:	11
10.5	Aanvullende informatie - Wetgeving	12
11	BESTEMMING VAN DE ASBESTINVENTARIS	14
12	BIJLAGEN	14
12.2	analyseverslag	14
13	SCHRIFTELIJKE ADVIEZEN BIJ DE ASBESTINVENTARIS EN BEHEERSPROGRAMMA	15

3 Situering

In het kader van de strijd tegen de risico's te wijten aan asbest, is de werkgever verplicht om een asbestinventaris op te maken van al de toepassingen van asbest en van asbesthoudende materialen in gebouwen, machines, installaties, beschermingsmiddelen en andere uitrusting in de werkplaats. Deze inventaris dient te worden bijgehouden.

Als uit de inventaris blijkt dat er asbesthoudend materiaal aanwezig is in de onderneming moet er een beheersprogramma opgesteld waarin bepaald wordt welke maatregelen moeten worden genomen om de risico's te beperken. Hiertoe dient er minstens jaarlijks een visuele inspectie van de staat van het asbesthoudend materiaal te worden gedaan.

Deze inventaris beperkt zich enkel tot de zichtbare en bereikbare delen. Er worden geen beschadigingen aangebracht aan intact materiaal. Hierdoor bestaat de kans dat materialen dewelke niet toegankelijk waren tijdens

4 Methodiek

Tijdens ons bezoek op 09/01/2020 werd direct overgegaan tot een visuele inspectie van de gebouwen en de installaties. De lastenboeken en een grondplan waren niet ter beschikking.

Hierbij werd volgende procedure gevolgd:

- Inspectie van muren, vloeren, plafonds, leidingen, kokers en buizen en alle oppervlakken voorzien van isolatie;
- Beschrijving van de verdachte materialen met hun situering;
- Monsterneming van materialen waarvan vermoed wordt dat ze asbest bevatten.

Er werden 2 monsters genomen. De analyse op eventuele aanwezigheid van asbest is gebeurd in een erkend laboratorium. Het analyseverslag is gevoegd in bijlage.

Gebruikte analysemethode: polarisatiemicroscopie.

De lokalen en installaties werden onderzocht voor zover ze toegankelijk en bereikbaar waren.

5 Zones en objecten waarop de inventaris betrekking heeft

De binnenkant van het gebouw werd volledig onderzocht gaande van verdieping -1, 0, 1, 2, 3 en de belvédère.

De buitenkant alsook de tuin bij het gebouw werden visueel onderzocht. In de tuin werden ook de bijgebouwtjes onderzocht.

6 (Delen van) zones en objecten die verder onderzocht dienen te worden bij uitbreiding van de inventaris voorafgaand aan werkzaamheden

Alle lokalen en installaties waren bereikbaar voor onderzoek.

7 Vooronderzoek - Geschiedenis van het gebouw

Het gebouw dateert van 1851.

8 Staalname- en onderzoeksmethoden

Staal werd genomen door deskundige van Liantis en voorzien van unieke nummering. Analyse is uitgevoerd door een erkend en geaccrediteerd laboratorium (onder registratienummer 414-TEST bij BELAC) voor de asbestidentificatie in materialen met behulp van gepolariseerde lichtmicroscopie.

9 Individuele resultaten

9.1 Kelder : gipsisolatie rond warmwaterleidingen

ASBESTVERDACHT MATERIAAL NR:	1.
 	
Type/ toepassing:	Asbesthoudende gipsisolatie
Exacte plaatsbepaling:	Gangen en oude stookruimte in de kelder
Geschatte hoeveelheid:	Grote hoeveelheid : > 10 lopende meters
Wijze van bevestigen:	Isolatie aangebracht rond de leidingen
Beoordeling toestand:	Enkele beschadigingen – reeds delen verwijderd in het verleden
Handelingen/ werkzaamheden die aanleiding kunnen geven tot blootstelling:	Ongebonden asbest waarbij grote kans op vezelverspreiding
Plaats van de staalnames:	Op plaatsen met beschadigingen
Beheersmaatregelen:	Verwijderen in hermetische zone door erkend asbestverwijderaar
Conclusie:	○ Het materiaal bevat asbest ○ Losgebonden
Bijkomende opmerkingen:	Gezien het materiaal beschadigd is en zich bevindt op een bereikbare plaats, is verspreiding van asbestvezels mogelijk. Beschermende maatregelen zijn nodig.

9.2 4^e verdieping onderdakplaten

ASBESTVERDACHT MATERIAAL NR:		FOUT! VERWIJZINGSBRON NIET GEVONDEN. GEEN ASBEST
 		
Type/ toepassing:	onderdakplaten	
Exacte plaatsbepaling:	Onderdak 4 e verdieping	
Geschatte hoeveelheid:		
Wijze van bevestigen:		
Beoordeling toestand:	Goede staat	
Handelingen/ werkzaamheden die aanleiding kunnen geven tot blootstelling:		
Plaats van de staalnames:	Kleine beschadiging aan kant van een plaat	
Beheersmaatregelen:	Geen beheersmaatregelen	
Conclusie:	○ Het materiaal bevat geen asbest	
Bijkomende opmerkingen:	GEEN ASBEST	

10 BEHEERSPROGRAMMA

10.1 Algemeen:

Zolang het materiaal in goede staat is en het materiaal niet kan worden beroerd, zijn er geen maatregelen nodig. Het volstaat om de toestand minstens jaarlijks te evalueren d.m.v. een visuele inspectie.

Hierna volgen de te nemen maatregelen wanneer het asbest of het asbesthoudend materiaal in slechte toestand is of gebruikt wordt op plaatsen waar het kan beschadigd worden. Verder worden de instructies opgesomd bij het uitvoeren van werkzaamheden of bij verwijdering.

10.2 Bij werkzaamheden:

10.2.1 Algemene maatregelen bij een mogelijke blootstelling aan asbest:

- Voorafgaande melding aan de regionale directie van Toezicht op het Welzijn op het Werk en de preventieadviseur-arbeidsarts (het Comité PBW dient hierbij ook te worden geraadpleegd)
- Aanleggen van een blootstellingsregister
- Voorzien in het nodige gezondheidstoezicht
- Informatie en opleiding voorzien voor de betrokken werknemers
- Toepassen van algemene technische maatregelen:
 - Vóór de aanvang de van de werken een melding doen bij de preventieadviseur-arbeidsarts en de preventieadviseur-arbeidsveiligheid
 - Zo weinig mogelijk werknemers blootstellen gedurende een zo kort mogelijk tijd
 - Arbeidsproces zo inrichten dat er geen vezels kunnen vrijkomen (indien niet te vermijden, ervoor zorgen dat deze vezels niet kunnen vrijkomen in de lucht). De geldende grenswaarde voor asbest van 0,1 vezel/cm³ mag in ieder geval niet wordt overschreden
 - Enkel gebruik maken van handwerktuigen of mechanische werktuigen met lage snelheid die enkel grof stof of snijdsels doen ontstaan
 - Procedure uitwerken en toepassen voor de afvalverwijdering
 - Zorgen voor veilig opbergen en verpakken van het afval
 - De verpakking voorzien van voorgeschreven pictogram (zie verder)
- Toepassen bijkomende maatregelen (tenzij uit de risicobeoordeling blijkt dat het niet noodzakelijk is deze toe te passen):
 - Zone afbakenen en signaleren

- Zone enkel toegankelijk maken voor de werknemers die in deze zone moeten zijn tijdens de werken
- Aparte ruimte voorzien, vrij van gevaar voor besmetting met asbestvezels, om te eten en te drinken
- Gebruikte kledij en persoonlijke beschermingsmiddelen strikt gescheiden houden van de normale kledij
- De gebruikte kledij en beschermkledij verpakt afvoeren en onmiddellijk wassen (eventuele in een externe wasserij)
- Voorzien in douches
- Persoonlijke beschermingsmiddelen apart bewaren en voor ieder gebruik grondig controleren, en indien nodig, tijdig herstellen of vervangen
- Indien nodig wordt aangepaste adembescherming gedragen

10.2.2 Preventiemaatregelen bij zeer beperkte blootstelling aan asbest:

Enkel van toepassing voor een sporadische blootstelling, met een geringe intensiteit en wanneer uit de resultaten van de risicobeoordeling blijkt dat de grenswaarde niet zal worden overschreden. Hiertoe is een limitatieve lijst opgenomen in de regelgeving:

- Korte niet-cyclische onderhoudsactiviteiten met uitsluitend contact met hechtgebonden asbest die geen risico vormen voor het vrijkomen van asbestvezels
- Verwijderen van niet beschadigde materialen waarin asbestvezels stevig zijn gebonden aan de matrix zonder deze stuk te maken
- Inkapselen of omhullen van asbestmaterialen die in goede staat zijn
- Bewaken en onderzoek van de lucht en het nemen van monsters om vast te stellen of een bepaald materiaal asbest bevat.

Te nemen maatregelen:

- Informatie verstrekken aan de betrokken werknemers
- Opleiding voorzien voor de betrokken werknemers
- Toepassen van technische maatregelen:
 - Zo weinig mogelijk werknemers blootstellen gedurende een zo kort mogelijk tijd

- Arbeidsproces zo inrichten dat er geen vezels kunnen vrijkomen (indien niet te vermijden, ervoor zorgen dat deze vezels niet kunnen vrijkomen in de lucht). De geldende grenswaarde voor asbest van 0,1 vezel/cm³ mag in ieder geval niet wordt overschreden
- Enkel gebruik maken van handwerktuigen of mechanische werktuigen met lage snelheid die enkel grof stof of snijdsels doen ontstaan
- Zorgen voor veilig opbergen en verpakken van het afval
- Verpakking voorzien van voorgeschreven pictogram (zie verder)

10.2.3 Specifieke maatregelen bij herstel- en onderhoudswerkzaamheden waarbij verwacht wordt dat ondanks te technische preventieve maatregelen de grenswaarde kan worden overschreden:

Bij deze activiteiten dient de werkgever vóór de aanvang van de werken de te nemen maatregelen voor te leggen aan het Comité PBW voor advies.

Hij bepaalt vooraf of (voor zover technisch haalbaar) het asbest of het asbesthoudend materiaal eerst moet worden verwijderd, hersteld of ingekapseld. Indien het moet worden verwijderd, past hij de maatregelen toe opgelegd voor sloop- en verwijderingswerken.

Naast de 'Algemene maatregelen bij een mogelijke blootstelling aan asbest (6.2.1)', worden volgende maatregelen genomen:

- Opstellen van een werkplan met:
 - Opsomming van de te nemen maatregelen wanneer het materiaal eerst moet worden verwijderd
 - Opgave van de aard, de opeenvolging en de waarschijnlijke duur van de werken
 - Opgave van een schema van de plaats waar de werken zullen worden verricht en de te nemen collectieve preventiemaatregelen
 - Opgave van de methodes die zullen worden gebruikt
 - De te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen
 - De kenmerken van de apparatuur die zal worden gebruikt
 - Procedure voor afvalverwijdering
- Bewaken en signaleren van de werkzone
- Opstellen en toepassen van een meetprogramma en vastleggen welke gevolgen aan de resultaten zullen worden gegeven

- Informatie van de werknemers over het verloop van de werken en de specifieke bescherming in elk stadium van de werken (schriftelijke neerslag van deze informatie steeds beschikbaar)

10.3 Bij sloop- en verwijderingswerken:

Op basis van de risicobeoordeling enerzijds en de aard van het materiaal anderzijds onderscheidt de reglementering 3 methodes:

- Eenvoudige handelingen
- Couveuse-zaktechniek
- **Hermetisch afgesloten zone : voor de gispisolatie**

Met uitzondering van de techniek van de 'eenvoudige handelingen' dient de verwijdering te worden uitgevoerd door een erkende asbestverwijderaar.

Voor de keuze van de methode vraagt de werkgever/uitvoerder het advies aan de preventieadviseur-arbeidsveiligheid en de preventieadviseur-arbeidsarts. Het Comité PBW wordt van deze keuze op de hoogte gesteld.

Bij alle sloop- en verwijderingswerken dienen er, naast de maatregelen opgenomen in '6.2.1 Algemene maatregelen bij een mogelijke blootstelling aan asbest', volgende maatregelen te worden genomen:

- Een voorafgaandelijke melding aan de regionale directie van Toezicht op het Welzijn op het Werk en de preventieadviseur-arbeidsarts (minstens 15 dagen voor de aanvang van de werken)
- Een uitgebreid werkplan opstellen met betrekking tot deze werken

10.3.1 Eenvoudige handelingen:

Alleen deze methode mag door elke werkgever met zijn werknemers worden toegepast onder strikte voorwaarden.

Deze methode mag alleen worden toegepast wanneer het vrijkomen van asbestvezels zo beperkt is dat de concentratie van 0,01 vezel/cm³ niet wordt overschreden. Hiertoe is een limitatieve lijst opgenomen in de regelgeving waarover het concreet gaat:

- Hechtgebonden asbest dat niet beschadigd is of waarbij geen vrije vezels zichtbaar zijn en waarbij de verwijdering geen aanleiding geeft tot een wijziging van de toestand
- Hechtgebonden asbest dat beschadigd is of waarbij vrije vezels zichtbaar zijn en die verwerkt is in buitentoepassing, waarbij geen derden aanwezig zijn en de verwijdering geen aanleiding geeft tot een wijziging van de toestand

- Asbesthoudende dichtingen en pakkingen
- Asbesthoudende koorden en weefsels
- Asbesthoudende remvoeringen en analoge materialen
- Losgebonden asbesthoudend plaatmateriaal, asbestkarton, voor zover het asbest gefixeerd is en het eenvoudig gedemonteerd, weggenomen en verpakt kan worden zonder de asbesthoudende materialen te breken of te beschadigen
- Bij asbestcontaminatie van een lokaal, ruimte, gebouw of technische installaties waarbij er geen zichtbare asbestresten aanwezig zijn, voor zover de reiniging gebeurt met stofzuigers met absoluutfilter (= hepafilter) of door middel van vochtige doeken

Te nemen maatregelen:

- Het materiaal vooraf fixeren met een vloeistof, speciaal hiervoor ontwikkeld
- De werkprocedure dient te worden geëvalueerd door luchtmetingen, uitgevoerd door een erkend labo. De resultaten van deze metingen moeten beneden 0,01 vezel/cm³ blijven. Indien dit het geval is, moeten bij het toepassen van dezelfde werkprocedure op gelijkaardige materialen en in dezelfde omstandigheden, geen verdere metingen meer worden uitgevoerd.
- Bij een overschrijding van de 0,01 vezel / cm³ moet de werkwijze worden aangepast en wanneer ook dan nog deze waarde wordt overschreden, moet gekozen worden voor een andere methode.
- De werknemers dragen steeds adembescherming (minstens een FFP3-masker of gelijkwaardig of hoger)
- De werknemers hebben een jaarlijkse opleiding gekregen van minstens 8 uren, gegeven door een externe

10.3.2 Couveusezak-techniek:

Deze methode mag uitsluitend worden gebruikt door een erkende asbestverwijderaars.

Deze methode mag wordt gebruikt voor de verwijdering van asbesthoudende gipsisolatie in de **open lucht** en voor zover volgende voorwaarden vervuld zijn:

- Totale diameter maximum 60 cm
- Uitsluitend voor enkelvoudige en gemakkelijk bereikbare leidingen
- Maximumtemperatuur van de leiding 30°C (zowel intern als extern)
- De leiding is nauwelijks of niet noemenswaardig beschadigd, weinig vezels zijn zichtbaar en de eventuele beschadiging kan worden gedicht met kleefband
- De isolatie mag niet zijn omgeven door harde structuren
- De isolatie bevat geen structuren die onverenigbaar zijn met de toepassing van deze methode

- De couveusezakken moeten zonder problemen kunnen worden aangebracht
- De concentratie aan asbestvezels in de omgevingslucht is niet hoger dan 0,01 vezel/cm³ (dagelijkse metingen zijn nodig)

De couveusezak-techniek mag eveneens worden toegepast in een **gesloten ruimte** indien aan volgende **bijkomende** voorwaarden wordt voldaan:

- Indien uit de risicoanalyse blijkt dat deze methode betere garanties biedt voor het welzijn van de werknemers dan de toepassing van enige andere methode
- De afwijking wordt vermeld én omstandig gemotiveerd in de melding van de asbestverwijdering.

Indien aan deze voorwaarden niet kan worden voldaan, dient te worden gekozen voor de methode van de 'hermetische zone'.

10.3.3 Methode van de hermetische zone:

Deze methode mag uitsluitend worden toegepast door een erkende asbestverwijderaar.

Deze methode moet worden gebruikt in alle gevallen wanneer de methode van 'eenvoudige handelingen' noch de 'couveusezak-methode' kan worden gebruikt.

10.4 Verbodsbepalingen:

Er geldt een volledig verbod op blootstelling aan asbest ten gevolge van:

- Wining van asbest
- Vervaardigen en verwerken van asbestproducten
- Vervaardigen en verwerken van producten waaraan doelbewust asbestvezels zijn toegevoegd

Uitzondering op dit volledig verbod:

- Het behandelen en storten van materialen, afkomstig van sloop- en verwijderingswerken (onder strikte voorwaarden).

Verboden technieken:

- Gebruik maken van werktuigen met een hoge snelheid
- Gebruik maken van hoge waterdrukreinigers
- Gebruik maken van luchtcompressoren

- Gebruik maken van droge straalmiddelen
- Gebruik maken van schuurschijven en slijpmachines

Uitzondering op het gebruik maken van schuurschijven en slijpmachines:

- Verwijderen van asbesthoudende lijmen indien:
 - Toegepast in een hermetisch afgesloten zone
 - De machines voorzien van een individuele rechtstreekse stofafzuiging met absoluutfilter (= hepafilter)

10.5 Aanvullende informatie - Wetgeving

Het Koninklijk besluit van 23/10/2001 tot beperking van het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (asbest) – (B.S. 30/11/2001).

Dit K.B. inzake de beperking van het op de markt brengen en gebruik van asbest van 03/02/98 en trad in werking vanaf **1 januari 2002**.

Het K.B is niet van toepassing op:

- het vervoer van gevaarlijke stoffen en preparaten per spoor, over de weg, per schip of door de lucht
- gevaarlijke stoffen en preparaten die naar landen die niet tot de Europese Gemeenschap behoren, worden uitgevoerd
- stoffen en preparaten in transit onder douanecontrole, voor zover zij niet worden verwerkt
- voor het op de markt brengen of het gebruik voor onderzoek-, ontwikkelings- of analysedoeleinden

Het op de markt brengen en het (her)gebruik van producten waaraan asbestvezels opzettelijk zijn toegevoegd is verboden.

Het gebruik van de producten die deze vezels bevatten, die reeds geïnstalleerd en/of in het bedrijf waren vóór de inwerkingtreding van dit K.B.blijft toegelaten totdat deze worden verwijderd of aan vervanging toe zijn.

De ministers die bevoegd zijn voor Volksgezondheid, Arbeid en het Leefmilieu kunnen, om redenen van gezondheidsbescherming, het gebruik van deze producten verbieden voordat deze worden verwijderd of aan vervanging toe zijn.

10.5.1 Stofzuiger met absoluut filter:

Een gewone industriële stofzuiger voldoet niet bij het uitvoeren van werkzaamheden aan asbesthoudende materialen. De filters zijn niet fijn genoeg: asbestvezels worden niet tegengehouden en worden met de uitblaaslucht zelfs krachtig in de ruimte verspreid.

Er is een speciale filtering nodig, een zgn. absoluut filter (= hepa-filter). Die houdt minstens 99,99 % van de stofdeeltjes tegen met een diameter van 5 µm (= 5 duizendste van een millimeter). Industriële stofzuigers kunnen soms met zo'n speciale filter uitgerust worden.

Verder dient u te letten op volgende zaken:

- de uitlaat van de stofzuiger mag geen stof doen opwaaien, vb. van de grond
- bij het verwisselen van de zakken, adembescherming dragen (stofmasker met P3-filter)
- de stofzakken wegbergen in een plastic zak, voorzien van het voorgeschreven asbestetiket – de zakken goed afbinden of, beter nog, dicht kleven

10.5.2 Verwijdering van asbesthoudend afval:

Asbesthoudende afvalstoffen dienen zo spoedig mogelijk verzameld te worden en buiten de werkplaats gebracht. Dit dient te gebeuren in dubbellagige gesloten plastic zakken die voorzien zijn van het voorgeschreven pictogram.



Afvalstoffen die geen vrije asbestvezels bevatten (vb.: oude asbestcement golfplaten) moeten niet apart worden verpakt. Het materiaal kan (voorzichtig) in een aparte container worden gelegd, die voorzien wordt van een afsluitbare, stevige containerbag voorzien van asbest-pictogram (om te verwijden dat vezels vrijkomen tijdens het transport). Dit materiaal kan dan gestort worden op een klasse 3 stortplaats. Dit is een stortplaats voor uitsluitend inerte afvalstoffen zoals bouw en sloopafval.

Afvalstoffen die vrije asbestvezels bevatten, mogen enkel op een klasse 1 stortplaats gestort worden (vb. Indaver, Antwerpen). Er worden echter enkel asbesthoudende afvalstoffen aanvaard die in een cementstructuur gevat zijn. Daarom moet dit asbestafval eerst geconditioneerd worden (vermalen en cementeren) tot blokken van ± 1 ton die aan bepaalde fysische eisen voldoen en die van een dubbele plastic verpakking zijn voorzien. Dit conditioneren gebeurt in een hiervoor vergund afvalverwerkingsbedrijf. (vb. Remat Te Mol).

De verwerking van asbestafval is in België regionaal geregeld.

Afbraakwerken → eerst alle asbest verwijderen.

11 BESTEMMING VAN DE ASBESTINVENTARIS

De inventaris, alsmede de wijzigingen en het beheersprogramma, worden voor schriftelijk advies voorgelegd aan de preventieadviseur-arbeidsarts en de preventieadviseur-arbeidsveiligheid.

Voeg deze adviezen toe in bijlage. De inventaris inclusief de schriftelijke adviezen wordt voorgelegd aan het comité PBW ter informatie.

De asbestinventaris of een uittreksel ervan dient, tegen ontvangstbewijs, overhandigd te worden aan iedere werkgever van externe bedrijven die werken komen uitvoeren die tot blootstelling aan asbestvezels kan leiden. De werken mogen bovendien niet worden gestart vooraleer hij hiervan in het bezit is. Indien er geen asbestinventaris is, zal de werkgever / uitvoerder eerst het nodige onderzoekswerk moeten doen.

De asbestinventaris wordt ter beschikking gehouden van de met het toezicht belaste ambtenaar.

Het bestaan van de asbestinventaris moet ook vermeld worden in het jaarverslag van de Interne Dienst PBW.

12 BIJLAGEN

12.1 analyseverslag

Onderstaande resultaten werden bekomen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.					
FBC-ID	Omschrijving	Locatie monstername	Monstername door	Opmerking bij analyse	Q Soort Asbest
R20-17729/001	Gipsisolatie	Kelder	Klant		Amosiet (Bruine asbest) Crocidoliet (Blauwe asbest)
R20-17729/002	Onderdakplaat in cement	-	Klant		Geen asbest
Einde resultaten verkregen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.					

Bij het verslag is tevens het volledige analyseverslag gevoegd.

13 SCHRIFTELIJKE ADVIEZEN BIJ DE ASBESTINVENTARIS EN BEHEERSPROGRAMMA

VAN DE PREVENTIEADVISEUR ARBEIDSARTS

☐ Geen verdere adviezen bij de asbestinventaris

☐ Bijkomende adviezen:

Datum:

Naam:

Handtekening

VAN DE PREVENTIEADVISEUR ARBEIDSVEILIGHEID

☐ Geen verdere adviezen bij de asbestinventaris

☐ Bijkomende adviezen:

Datum:

Naam:

Handtekening

INFORMATIE AAN DE WERKNEMERS

De asbestinventaris met de schriftelijke adviezen van de preventieadviseur arbeidsarts en van de preventieadviseur arbeidsveiligheid werden ter informatie voorgelegd aan:

☐ Comité Preventie en Bescherming op het Werk

☐ Syndicale afvaardiging



☐ Werknemers rechtstreeks

Datum:

Opmerking: Deze inventaris is niet geschikt om te dienen als inventaris bij sloopwerken.