

A29795 - Stelplaats, logistiek gebouw



18-7-2023 09:42:35 BTW - C=Correctie - V=Verwezenlijken - I=Indexering 1 / 4

A29795 - Stelplaats, logistiek gebouw



								2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Totaal
ELEK								94	94	94	959	94	94	94	959	94	94	94	959	94	94	94	20.549	94	94	94	959	25.789
	Activiteit	Cluster	RG	Hoeveelheid	Norm	BTW - C - V - I	Cyc																					
63.11.310L	TL-armaturen algemeen vervangen / 00.09	binnen	CB	2,00 STK	250,00	BTW=21%	16																605				605	
63.11.310L	TL-armaturen algemeen vervangen / 00.10	binnen	CB	14,00 STK	250,00	BTW=21%	16																4.235				4.235	
63.24.100L	Noodverlichtingarmatuur decentraal vervangen / 00.01	binnen	CB	2,00 STK	290,00	BTW=21%	16																702				702	
63.24.100L	Noodverlichtingarmatuur decentraal vervangen / 00.02	binnen	CB	3,00 STK	290,00	BTW=21%	16																1.053				1.053	
63.24.100L	Noodverlichtingarmatuur decentraal vervangen / 00.03	binnen	CB	1,00 STK	290,00	BTW=21%	16																351				351	
63.24.100L	Noodverlichtingarmatuur decentraal vervangen / 00.04	binnen	CB	1,00 STK	290,00	BTW=21%	16																351				351	
63.24.100L	Noodverlichtingarmatuur decentraal vervangen / 00.06	binnen	CB	2,00 STK	290,00	BTW=21%	16																702				702	
63.24.100L	Noodverlichtingarmatuur decentraal vervangen / 00.07	binnen	CB	1,00 STK	290,00	BTW=21%	16																351				351	
63.24.100L	Noodverlichtingarmatuur decentraal vervangen / 00.08	binnen	CB	1,00 STK	290,00	BTW=21%	16																351				351	
63.24.100Z	Noodverlichtingarmatuur decentraal accu vervangen / 00.01	binnen	TB	2,00 STK	65,00	BTW=21%	4				157				157				157				157			157	787	
63.24.100Z	Noodverlichtingarmatuur decentraal accu vervangen / 00.02	binnen	TB	3,00 STK	65,00	BTW=21%	4				236				236				236				236			236	1.180	
63.24.100Z	Noodverlichtingarmatuur decentraal accu vervangen / 00.03	binnen	TB	1,00 STK	65,00	BTW=21%	4				79				79				79				79			79	393	
63.24.100Z	Noodverlichtingarmatuur decentraal accu vervangen / 00.04	binnen	TB	1,00 STK	65,00	BTW=21%	4				79				79				79				79			79	393	
63.24.100Z	Noodverlichtingarmatuur decentraal accu vervangen / 00.06	binnen	TB	2,00 STK	65,00	BTW=21%	4				157				157				157				157			157	787	
63.24.100Z	Noodverlichtingarmatuur decentraal accu vervangen / 00.07	binnen	TB	1,00 STK	65,00	BTW=21%	4				79				79				79				79			79	393	
63.24.100Z	Noodverlichtingarmatuur decentraal accu vervangen / 00.08	binnen	TB	1,00 STK	65,00	BTW=21%	4				79				79				79				79			79	393	
90.34.220A	Schuifpoorten elektrisch bediend jaarprijs herstelling / t000	terrein	TB	1,00 STK	42,24	BTW=21%	1	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	1.022
90.34.220B	Schuifpoorten elektrisch bediend servicebeurt / t000	terrein	TB	1,00 STK	35,16	BTW=21%	1	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	851
90.34.220L	Schuifpoorten elektrisch bediend vervangen / t000	terrein	CB	1,00 STK	8.650,00	BTW=21%	32																					
90.63.290L	Terreinverlichting armaturen vervangen / t000	terrein	CB	5,00 STK	400,00	BTW=21%	16																2.420				2.420	
HVAC								63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	1.251
	Activiteit	Cluster	RG	Hoeveelheid	Norm	BTW - C - V - I	Cyc																					
54.10.200L	Gasinstallatie algemeen vervangen / i000	installaties	CB	1,00 STK	350,00	BTW=21%	24																					
57.21.120B	Wandventilator servicebeurt / 00.06	binnen	TB	1,00 STK	51,70	BTW=21%	1	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	1.251	
57.21.120L	Wandventilator vervangen / 00.06	binnen	CB	1,00 STK	850,00	BTW=21%	24																					
OMG																												
	Activiteit	Cluster	RG	Hoeveelheid	Norm	BTW - C - V - I	Cyc																					
90.41.200L	Terreinverharding betontegels vervangen , grote betontegels / t000	terrein	CB	2.500,00 M2	45,00	BTW=21%	32																					
90.52.000L	Scheidingsinstallatie terrein vervangen , slibvanger	terrein	TB	1,00 STK	3.850,00	BTW=21%	32																					
SCHILBI																							852				852	
	Activiteit	Cluster	RG	Hoeveelheid	Norm	BTW - C - V - I	Cyc																					
10.10.111O	Schildenwerk hout lak binnen (m1) vervolg systeem , deurkader / 00.04	binnen	CB	5,00 M1	6,70	BTW=21%	16																41				41	
10.10.111O	Schildenwerk hout lak binnen (m1) vervolg systeem , deurkader / 00.05	binnen	CB	5,00 M1	6,70	BTW=21%	16																41				41	
10.10.111O	Schildenwerk hout lak binnen (m1) vervolg systeem , deurkader / 00.06	binnen	CB	10,00 M1	6,70	BTW=21%	16																81				81	
10.10.111O	Schildenwerk hout lak binnen (m1) vervolg systeem , deurkader / 00.07	binnen	CB	5,00 M1	6,70	BTW=21%	16																41				41	
10.10.111O	Schildenwerk hout lak binnen (m1) vervolg systeem , deurkader / 00.08	binnen	CB	5,00 M1	6,70	BTW=21%	16																41				41	
10.10.111O	Schildenwerk hout lak binnen (m1) vervolg systeem , raamkader / 00.01	binnen	CB	16,80 M1	6,70	BTW=21%	16																136				136	
10.10.111O	Schildenwerk hout lak binnen (m1) vervolg systeem , raamkader / 00.10	binnen	CB	5,00 M1	6,70	BTW=21%	16																41				41	
10.10.112O	Schildenwerk hout lak binnen (m2) vervolg systeem , deur / 00.04	binnen	CB	2,00 M2	20,30	BTW=21%	16																49				49	
10.10.112O	Schildenwerk hout lak binnen (m2) vervolg systeem , deur / 00.05	binnen	CB	2,00 M2	20,30	BTW=21%	16																49				49	
10.10.112O	Schildenwerk hout lak binnen (m2) vervolg systeem , deur / 00.06	binnen	CB	4,00 M2	20,30	BTW=21%	16																98				98	
10.10.112O	Schildenwerk hout lak binnen (m2) vervolg systeem , deur / 00.07	binnen	CB	2,00 M2	20,30	BTW=21%	16																49				49	
10.10.112O	Schildenwerk hout lak binnen (m2) vervolg systeem , deur / 00.08	binnen	CB	2,00 M2	20,30	BTW=21%	16																49				49	
10.10.112O	Schildenwerk hout lak binnen (m2) vervolg systeem , raam / 00.10	binnen	CB	1,60 M2	20,30	BTW=21%	16																39				39	
10.10.112O	Schildenwerk hout lak binnen (m2) vervolg systeem , raam en deur / 00.01	binnen	CB	4,00 M2	20,30	BTW=21%	16																98				98	
VEILIG								751	751	751	751	751	751	751	751	751	751	751	751	751	751	751	8.951	751	751	751	751	23.224
	Activiteit	Cluster	RG	Hoeveelheid	Norm	BTW - C - V - I	Cyc																					
65.11.100B	Brandmeldinstallatie algemeen servicebeurt / i000	installaties	TB	1,00 STK	10,80	BTW=21%	1	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	261
65.11.100L	Brandmeldinstallatie algemeen vervangen / i000	installaties	CB	1,00 STK	650,00	BTW=21%	16																787				787	
65.11.110A	Brandmeldinstallatie abonnement meldkamer / 00.04	binnen	TB	1,00 STK	180,00	BTW=21%	1	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	4.356
65.11.110B	Brandmeldinstallatie centrale (hoofdbord) servicebeurt / 00.04	binnen	TB	1,00 STK	195,00	BTW=21%	1	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	4.719
65.11.110L	Brandmeldinstallatie centrale (hoofdbord) vervangen / 00.04	binnen	CB	1,00 STK	2.100,00	BTW=21%	16																2.541				2.541	
65.11.130B	Brandmeldinstallatie rookmelder servicebeurt / 00.01	binnen	TB	1,00 STK	10,00	BTW=21%	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	242

Onderhoudsplanung 20 jaar (2022-2041)

A29795 - Stelplaats, logistiek gebouw



								2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Totaal		
VEILIG								751	751	751	751	751	751	751	751	751	751	751	751	751	751	8.951	751	751	751	751	23.224			
	Activiteit	Cluster	RG	Hoeveelheid	Norm	BTW - C - V - I	Cyc																							
65.11.130B	Brandmeldinstallatie rookmelder servicebeurt / 00.02	binnen	TB	4,00 STK	10,00	BTW=21%	1	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	968			
65.11.130B	Brandmeldinstallatie rookmelder servicebeurt / 00.03	binnen	TB	2,00 STK	10,00	BTW=21%	1	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	484			
65.11.130B	Brandmeldinstallatie rookmelder servicebeurt / 00.04	binnen	TB	1,00 STK	10,00	BTW=21%	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	242			
65.11.130B	Brandmeldinstallatie rookmelder servicebeurt / 00.06	binnen	TB	1,00 STK	10,00	BTW=21%	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	242			
65.11.130B	Brandmeldinstallatie rookmelder servicebeurt / 00.08	binnen	TB	1,00 STK	10,00	BTW=21%	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	242			
65.11.130L	Brandmeldinstallatie rookmelder vervangen / 00.01	binnen	CB	1,00 STK	40,00	BTW=21%	16																				48		48	
65.11.130L	Brandmeldinstallatie rookmelder vervangen / 00.02	binnen	CB	4,00 STK	40,00	BTW=21%	16																				194		194	
65.11.130L	Brandmeldinstallatie rookmelder vervangen / 00.03	binnen	CB	2,00 STK	40,00	BTW=21%	16																				97		97	
65.11.130L	Brandmeldinstallatie rookmelder vervangen / 00.04	binnen	CB	1,00 STK	40,00	BTW=21%	16																				48		48	
65.11.130L	Brandmeldinstallatie rookmelder vervangen / 00.06	binnen	CB	1,00 STK	40,00	BTW=21%	16																				48		48	
65.11.130L	Brandmeldinstallatie rookmelder vervangen / 00.08	binnen	CB	1,00 STK	40,00	BTW=21%	16																				48		48	
65.11.140B	Brandmeldinstallatie handmelder servicebeurt / 00.01	binnen	TB	1,00 STK	10,00	BTW=21%	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	242			
65.11.140B	Brandmeldinstallatie handmelder servicebeurt / 00.02	binnen	TB	1,00 STK	10,00	BTW=21%	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	242			
65.11.140B	Brandmeldinstallatie handmelder servicebeurt / 00.03	binnen	TB	1,00 STK	10,00	BTW=21%	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	242			
65.11.140B	Brandmeldinstallatie handmelder servicebeurt / 00.06	binnen	TB	1,00 STK	10,00	BTW=21%	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	242			
65.11.140B	Brandmeldinstallatie handmelder servicebeurt / 00.07	binnen	TB	1,00 STK	10,00	BTW=21%	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	242			
65.11.140L	Brandmeldinstallatie handmelder vervangen / 00.01	binnen	CB	1,00 STK	55,00	BTW=21%	16																				67		67	
65.11.140L	Brandmeldinstallatie handmelder vervangen / 00.02	binnen	CB	1,00 STK	55,00	BTW=21%	16																				67		67	
65.11.140L	Brandmeldinstallatie handmelder vervangen / 00.03	binnen	CB	1,00 STK	55,00	BTW=21%	16																				67		67	
65.11.140L	Brandmeldinstallatie handmelder vervangen / 00.06	binnen	CB	1,00 STK	55,00	BTW=21%	16																				67		67	
65.11.140L	Brandmeldinstallatie handmelder vervangen / 00.07	binnen	CB	1,00 STK	55,00	BTW=21%	16																				67		67	
65.11.160B	Brandmeldinstallatie meldsirene / flitslicht servicebeurt / 00.02	binnen	TB	1,00 STK	10,00	BTW=21%	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	242			
65.11.160B	Brandmeldinstallatie meldsirene / flitslicht servicebeurt / 00.03	binnen	TB	1,00 STK	10,00	BTW=21%	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	242			
65.11.160L	Brandmeldinstallatie meldsirene / flitslicht vervangen / 00.02	binnen	CB	1,00 STK	70,00	BTW=21%	16																				85		85	
65.11.160L	Brandmeldinstallatie meldsirene / flitslicht vervangen / 00.03	binnen	CB	1,00 STK	70,00	BTW=21%	16																				85		85	
65.13.311B	Poederbrandblusser ABC 6kg servicebeurt / 00.01	binnen	TB	1,00 STK	5,00	BTW=21%	1	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	121			
65.13.311B	Poederbrandblusser ABC 6kg servicebeurt / 00.02	binnen	TB	1,00 STK	5,00	BTW=21%	1	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	121			
65.13.311B	Poederbrandblusser ABC 6kg servicebeurt / 00.03	binnen	TB	1,00 STK	5,00	BTW=21%	1	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	121			
65.13.311B	Poederbrandblusser ABC 6kg servicebeurt / 00.07	binnen	TB	1,00 STK	5,00	BTW=21%	1	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	121			
65.13.311B	Poederbrandblusser ABC 6kg servicebeurt / 00.10	binnen	TB	5,00 STK	5,00	BTW=21%	1	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	605			
65.13.311L	Poederbrandblusser ABC 6kg vervangen / 00.01	binnen	CB	1,00 STK	40,00	BTW=21%	16																				48		48	
65.13.311L	Poederbrandblusser ABC 6kg vervangen / 00.02	binnen	CB	1,00 STK	40,00	BTW=21%	16																				48		48	
65.13.311L	Poederbrandblusser ABC 6kg vervangen / 00.03	binnen	CB	1,00 STK	40,00	BTW=21%	16																				48		48	
65.13.311L	Poederbrandblusser ABC 6kg vervangen / 00.07	binnen	CB	1,00 STK	40,00	BTW=21%	16																				48		48	
65.13.311L	Poederbrandblusser ABC 6kg vervangen / 00.10	binnen	CB	5,00 STK	40,00	BTW=21%	16																				242		242	
65.13.312B	Poederbrandblusser ABC 9kg servicebeurt / t000	terrein	TB	1,00 STK	5,00	BTW=21%	1	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	121			
65.13.312L	Poederbrandblusser ABC 9kg vervangen / t000	terrein	CB	1,00 STK	45,00	BTW=21%	16																				54		54	
65.13.319B	CO2 brandblusser 5 kg servicebeurt / 00.06	binnen	TB	1,00 STK	5,00	BTW=21%	1	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	121			
65.13.319L	CO2 brandblusser 5 kg vervangen / 00.06	binnen	CB	1,00 STK	57,00	BTW=21%	16																				69		69	
65.13.320K	Brandslanghaspel slang vervangen / 00.03	binnen	CB	1,00 STK	250,00	BTW=21%	16																				303		303	
65.13.320L	Brandslanghaspel vervangen / 00.03	binnen	CB	1,00 STK	440,00	BTW=21%	32																							
65.21.400B	Inbraaksignaleringsinstallatie algemeen servicebeurt / 00.01	binnen	TB	1,00 STK	10,00	BTW=21%	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	242			
65.21.400L	Inbraaksignaleringsinstallatie algemeen vervangen / 00.01	binnen	CB	1,00 STK	2.500,00	BTW=21%	16																				3.025		3.025	
GEVEL								153				153				153				153				153				763		
	Activiteit	Cluster	RG	Hoeveelheid	Norm	BTW - C - V - I	Cyc																							
31.20.010B	Ramen hang- en sluitwerk servicebeurt / g101	gevels	TB	1,00 STK	15,80	BTW=21%	4	19				19				19				19				19				96		
31.30.010B	Buitendeur hang- en sluitwerk servicebeurt / g101	gevels	TB	1,00 STK	18,40	BTW=21%	4	22				22				22				22				22				111		
31.30.010B	Buitendeur hang- en sluitwerk servicebeurt / g102	gevels	TB	2,00 STK	18,40	BTW=21%	4	45				45				45				45				45				223		
31.30.010B	Buitendeur hang- en sluitwerk servicebeurt / g103	gevels	TB	1,00 STK	18,40	BTW=21%	4	22				22				22				22				22				111		
31.30.010B	Buitendeur hang- en sluitwerk servicebeurt / g104	gevels	TB	2,00 STK	18,40	BTW=21%	4	45				45				45				45				45				223		
31.41.100L	Ramen en deuren hout vervangen / g101	gevels	CB	6,12 M2	515,00	BTW=21%	32																							
31.41.100L	Ramen en deuren hout vervangen / g102	gevels	CB	5,50 M2	515,00	BTW=21%	32																							
31.41.100L	Ramen en deuren hout vervangen / g103	gevels	CB	2,00 M2	515,00	BTW=21%	32																							

Onderhoudsplanung 20 jaar (2022-2041)

A29795 - Stelplaats, logistiek gebouw



								2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Totaal
GEVEL								153				153				153				153				153				763
	Activiteit	Cluster	RG	Hoeveelheid	Norm	BTW - C - V - I	Cyc																					
31.41.100L	Ramen en deuren hout vervangen / g104	gevels	CB	5,50 M2	515,00	BTW=21%	32																					
SCHILBU												926								926								1.852
	Activiteit	Cluster	RG	Hoeveelheid	Norm	BTW - C - V - I	Cyc																					
10.10.113O	Schilderwerk hout lak buiten (m1) vervolg systeem , deurkader / g103	gevels	CB	5,00 M1	8,20	BTW=21%	8					50								50								99
10.10.113O	Schilderwerk hout lak buiten (m1) vervolg systeem , deurkader / g104	gevels	CB	10,00 M1	8,20	BTW=21%	8					99								99								198
10.10.113O	Schilderwerk hout lak buiten (m1) vervolg systeem , schrijnwerk / g101	gevels	CB	16,40 M1	8,20	BTW=21%	8					163								163								325
10.10.113O	Schilderwerk hout lak buiten (m1) vervolg systeem , schrijnwerk / g102	gevels	CB	10,00 M1	8,20	BTW=21%	8					99								99								198
10.10.114O	Schilderwerk hout lak buiten (m2) vervolg systeem , deur / g103	gevels	CB	2,00 M2	28,40	BTW=21%	8					69								69								137
10.10.114O	Schilderwerk hout lak buiten (m2) vervolg systeem , deur / g104	gevels	CB	5,50 M2	28,40	BTW=21%	8					189								189								378
10.10.114O	Schilderwerk hout lak buiten (m2) vervolg systeem , schrijnwerk / g101	gevels	CB	2,00 M2	28,40	BTW=21%	8					69								69								137
10.10.114O	Schilderwerk hout lak buiten (m2) vervolg systeem , schrijnwerk / g102	gevels	CB	5,50 M2	28,40	BTW=21%	8					189								189								378
SANI																												
	Activiteit	Cluster	RG	Hoeveelheid	Norm	BTW - C - V - I	Cyc																					
74.11.400L	Uitstortgootsteen algemeen vervangen / 00.01	binnen	CB	1,00 STK	765,00	BTW=21%	24																					
KEUR/MIL								345	345	345	708	345	345	345	708	345	345	345	708	345	345	345	708	345	345	345	2.099	10.104
	Activiteit	Cluster	RG	Hoeveelheid	Norm	BTW - C - V - I	Cyc																					
10.10.091B	Milieuscan klasse 3 algemeen stelpost / a000	algemeen	TB	1,00 POST	300,00	BTW=21%	4					363				363				363				363				1.815
10.10.091Z	Milieuvergunning klasse 3 algemeen stelpost / a000	algemeen	CB	1,00 POST	1.150,00	BTW=21%	20																	1.392				1.392
52.30.400B	Scheidingsinstallatie KWS-put servicebeurt , olieafscheider / t000	terrein	TB	1,00 STK	95,00	BTW=21%	4M	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	6.897
KEUR/ALG								73	73	327	73	2.053	327	73	73	327	2.053	73	327	73	73	2.308	73	73	327	73	2.053	10.912
	Activiteit	Cluster	RG	Hoeveelheid	Norm	BTW - C - V - I	Cyc																					
54.10.200D	Gasinstallatie algemeen keuring / i000	installaties	TB	1,00 STK	210,00	BTW=21%	3					254				254				254				254				1.525
61.00.000D	Centrale elektrische voorziening keuring / i000	installaties	TB	1,00 POST	1.500,00	BTW=21%	5					1.815				1.815				1.815				1.815				7.260
61.51.200D	Zekeringsbord keuring per kring / 00.04	binnen	TB	8,00 GRP	1,08	BTW=21%	5					10				10				10				10				42
61.51.210D	Zekeringsbord keuring per kring , VB 1 / 00.04	binnen	TB	21,00 GRP	1,08	BTW=21%	5					28				28				28				28				110
63.24.100B	Noodverlichtingarmatuur decentraal servicebeurt en keuring / 00.01	binnen	TB	2,00 STK	4,60	BTW=21%	1	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	223
63.24.100B	Noodverlichtingarmatuur decentraal servicebeurt en keuring / 00.02	binnen	TB	3,00 STK	4,60	BTW=21%	1	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	334
63.24.100B	Noodverlichtingarmatuur decentraal servicebeurt en keuring / 00.03	binnen	TB	1,00 STK	4,60	BTW=21%	1	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	111
63.24.100B	Noodverlichtingarmatuur decentraal servicebeurt en keuring / 00.04	binnen	TB	1,00 STK	4,60	BTW=21%	1	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	111
63.24.100B	Noodverlichtingarmatuur decentraal servicebeurt en keuring / 00.06	binnen	TB	2,00 STK	4,60	BTW=21%	1	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	223
63.24.100B	Noodverlichtingarmatuur decentraal servicebeurt en keuring / 00.07	binnen	TB	1,00 STK	4,60	BTW=21%	1	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	111
63.24.100B	Noodverlichtingarmatuur decentraal servicebeurt en keuring / 00.08	binnen	TB	1,00 STK	4,60	BTW=21%	1	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	111
65.13.320B	Brandslanghaspel jaarlijksonderhoud / 00.03	binnen	TB	1,00 STK	10,00	BTW=21%	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	242
65.13.320D	Brandslanghaspel afpersen keuring (drukproef) / 00.03	binnen	TB	1,00 STK	105,00	BTW=21%	5					127				127				127								508
Totaal voor 169 activiteiten								3.778	3.778	4.032	5.158	5.758	5.786	3.778	32.783	4.032	5.758	3.778	7.167	3.778	3.778	6.012	61.426	3.778	5.786	3.778	8.530	182.449