


Bijlage H: Toepassing samengevat Afwegingskader Historisch schrijnwerk

Teneinde een weloverwogen keuze te kunnen maken naar behoud, herstel of vervangen van het **houten buitenschrijnwerk van het woonhuis** toe, wordt gebruik gemaakt van het samengevat Afwegingskader Historisch schrijnwerk van OE:

Eerste afweging: behoud en herstel of vervangen



onderzoek erfgoedwaarden		
	beoordeling	motivatie
Historische waarde		
schrijnwerk	neutraal	- Het nog aanwezig houten buitenschrijnwerk van de binnenkoer (oostgevel) is vermoedelijk 19de- of begin 20ste- eeuws. - Het betreft opendraaiende houten ramen; op gelijkvloers met vast bovenlicht; op de verdieping met metalen roedeverdeling; één raam bezit nog (originele?) houten luiken; 2 ramen bezitten rolluiken, maar er zijn overal sporen van vroegere aanwezigheid van houten luiken (cfr. postkaart). - Het houten buitenschrijnwerk aan de straatgevel (noordzijde) is gelijkaardig en van dezelfde periode, doch de luiken werden vervangen (vermoedelijk gelijkaardig aan oorspronkelijk model) - De ramen die in PVC werden vernieuwd (vnl. aan de westzijde gesitueerd), hebben geen waarde, en worden verder buiten beschouwing gelaten: ze kunnen worden vernieuwd naar een historisch model (zie postkaart en andere gevels). Uitzondering: de nog aanwezige oude houten luiken (als model te gebruiken) en de oculus (te restaureren).
glas	geen	voor zover wij konden vaststellen, is er geen oud glas aanwezig

hang- en sluitwerk	neutraal	Sommige ramen hebben nog hun oorspronkelijk hang- en sluitwerk: briquet-scharnieren en espanjoletten
Architecturale waarde	neutraal tot hoog	Vormgeving en technische uitvoering typerend voor de 19de eeuw; passend bij de architectuur van de woning.
Artistieke waarde	neutraal	verzorgde uitwerking van bepaalde raamprofileringen, spanjoletten, fijne metalen roeden

onderzoek bewaringstoestand en herstelbaarheid	
	Bewaringstoestand en herstelbaarheid
vast kader (onderdorpel, tussendorpels, stijlen...)	Slecht (-> niet herstelbaar) tot Matig (-> herstelbaar)
Bewegende delen (raamvleugels, onderdorpels, roeden, deurblad...)	Slecht (-> niet herstelbaar) tot Matig (-> herstelbaar)
hang- en sluitwerk	Slecht (-> niet herstelbaar) tot Matig (-> herstelbaar)

Voor schrijnwerk met een hoge historische waarde (heel zeldzaam of authentiek schrijnwerk) gaat de voorkeur altijd uit naar materieel behoud. Kan het nog hersteld worden, dan is vervangen geen optie.

Bij schrijnwerk met een neutrale, lage of zonder historische waarde is de herstelbaarheid bepalend. Is het niet meer herstelbaar, dan rest slechts vervanging. Is het nog herstelbaar, dan blijft de keuze voorlopig open: of herstellen, of vervangen.

eerste afweging: HISTORISCHE ERFGOEDWAARDE EN BEWARINGSTOESTAND	
Neutrale historische waarde en matige tot slechte bewaringstoestand	Behoud en herstel of vervangen

onderzoek van de comfortprestatie

Nu brengen we de bestaande en gewenste comfortprestatie in rekening:

onderzoek naar de bestaande en gewenste comfortprestaties		
	bestaande comfortprestatie	gewenste comfortprestatie
warmtecomfort	Laag	voldoet niet, te verbeteren
geluidscomfort	Laag	voldoet niet, te verbeteren
veiligheid	Laag	voldoet niet, te verbeteren

Conclusie en motivatie:

Aangezien het schrijnwerk een neutrale historische waarde heeft, maar toch enige architecturale waarde, en gezien de matige tot slechte toestand en qua warmtecomfort en veiligheid niet voldoende, opteren we om het schrijnwerk niet te behouden, maar te vervangen naar bestaand model of vergelijkbaar historisch model, doch met comfortverhogende aanpassingen, met name kierdichting en verbetering van de glisolatie door toepassing van bijvoorbeeld verdund dubbel glas. Wel wordt gestreefd naar maximaal behoud en hergebruik van vnl. sluitwerk.