

Pastoriegebouw G02	onderdeel	handeling	opmerkingen en suggesties	dringend?	frequentie	vrijgesteld van toelating
ALGEMEEN						
Heel gebouw	Heel gebouw	Onderzoek & uitvoering advies "houtborende insecten"			éénmalig	
		Onderzoek & uitvoering advies "energie-audit"			éénmalig	
		Onderzoek & uitvoering advies "beveiliging blikseminslag"	x		éénmalig	
		Onderzoek & uitvoering advies "zout- & vochtanalyse": zie detail exterieur & interieur			éénmalig	
		Stratigrafisch kleuronderzoek: zie detail exterieur & interieur			éénmalig	
		Uitvoering van reguliere inspectie			1x/2jaar	x
		Uitvoering advies van reguliere inspecties			i.f.v. advies	
	Exterieur	Goten uitkuisen	x		1x/jaar	x
		Gevels vegetatievrij houden	x		1x/jaar	x
		Nazicht, oppervlaktebehandeling & plaatselijk herstel metsel-, voeg- en pleisterwerk: zie detail exterieur			1x/2jaar	
		Nazicht & plaatselijk herstel dakbedekking: zie detail exterieur	x		1x/2jaar	
		Nazicht, oppervlaktebehandeling & plaatselijk herstel buitenschrijnwerk: zie detail exterieur	x		1x/2jaar	
		Nazicht, oppervlaktebehandeling & plaatselijk herstel metalen onderdelen (gevelankers, diefijzers, ...): zie detail exterieur			1x/2jaar	
		Nazicht & plaatselijk herstel waterafvoersystemen (tot aan het maaiveld)	x		1x/2jaar	
	Interieur	Onderzoek & uitvoering advies "verlichting moeilijk toegankelijke ruimtes voor onderhoud en inspecties"			éénmalig	
		Verluchten kelders	x		continu	x
		Nazicht, oppervlaktebehandeling & herstel van de vloeren, muren en plafonds: zie detail interieur			1x/2jaar	
		Nazicht, oppervlaktebehandeling & herstel van trap en ballustrade: zie detail interieur			1x/2jaar	
		Nazicht, oppervlaktebehandeling & herstel historisch schrijnwerk (incl. hang- & sluitwerk, inlegwerk): zie detail interieur			1x/2jaar	
		Nazicht, oppervlaktebehandeling & herstel van timmerwerk (roosteringbalken, dakspant, ...): zie detail interieur			1x/2jaar	

Pastoriegebouw G02	onderdeel	handeling	opmerkingen en suggesties	dringend?	frequentie	vrijgesteld van toelating
EXTERIEUR						
Voorgevel	Baksteenmetselwerk	Reinigen	Optie 1: milt reinigen d.m.v. stoomtechniek Optie 2: nevelstralen		éénmalig	
		Schilderen	Optie 1: volgens historische kleurstelling Optie 2: wit, oker Kwartsgevlude silicaatverf		éénmalig	
		Stratigrafisch kleuronderzoek			éénmalig	
		Beperkt voegherstel	NHL 3,5 op kleur te brengen		éénmalig	
		Onderzoek "vocht- en zoutanalyse"	Vochtplekken sokkelbereik		éénmalig	
		Ontmossen en ontsilten sokkelbereik	Type Algimousse en type Salpsorb		éénmalig	
		Beperkt baksteenherstel	Verwijderen storende cementvlakken ter hoogte van anker links en aan keldermonden, kleine gaten, ... Behoud bouwspoor vroegere luifel		éénmalig	
	Witsteen	Reinigen	Reinigingspasta type Façonnette		éénmalig	
		Plastische steenrestauratie voor 4 vensters en portaal			éénmalig	
		Steenverharding			éénmalig	
	Dorpels blauwe hardsteen	Reinigen	Reinigingspasta type Façonnette		éénmalig	
	Toegangspodest blauwe hardsteen	Demontage & hermontage	Op bed van trascementmortel type Tubag		éénmalig	
		Reinigen	Reinigingspasta type Façonnette		éénmalig	
		Beperkt voegherstel			éénmalig	
	Gevelankers	Schilderen	Ontroesten		1x/10jaar	
	Gestucte kroonlijst	Restauratie	Selectief decaperen Aanvullen lacunes friesdelen met NHL 3,5 Schilderen volgens kleuronderzoek		éénmalig	
		Stratigrafisch kleuronderzoek			éénmalig	
	Vensterschrijnwerk	Optie 1: behoud en herstel	Zie deelrapport Remmen		éénmalig	
		Optie 2: remake naar bestaand model	Houtsoort? Glastype?		éénmalig	
		Stratigrafisch kleuronderzoek			éénmalig	
	Schrijnwerk deur & bovenlicht	Behoud en herstel			éénmalig	

Dakvlak zijde voorgevel		Plaatsen Monuglas bovenlicht			éénmalig	
		Stratigrafisch kleuronderzoek			éénmalig	
	Schrijnwerk keldermonden	Optie 1: behoud en herstel	Glastype dun Monuglas?		éénmalig	
		Optie 2: remake naar bestaand model	Glastype dun Monuglas?		éénmalig	
		Stratigrafisch kleuronderzoek			éénmalig	
	Dievenijzers keldermonden	Schilderen	Ontroesten		1x/10jaar	
	Kroonlijst	Verwijderen kabelklemmen			éénmalig	
		Optie 1: behoud en herstel	Decaperen, herstellen, schilderen		éénmalig	
		Optie 2: remake naar bestaand model	Houtsoort? Relatie met dakrestauratie?		éénmalig	
		Optie 3: remake naar 18de-eeuws model	Houtsoort? Relatie met dakrestauratie? Relatie met restauratie gestucte kroonlijst?		éénmalig	
		Stratigrafisch kleuronderzoek			éénmalig	
	Klapluiken	Behoud en herstel	Selectief decaperen, houtherstel, nazicht hang- en sluitwerk, schilderen		éénmalig	
		Stratigrafisch kleuronderzoek			éénmalig	
	Dakkapellen - fronton	Behoud en herstel	Selectief decaperen, plaatselijk houtherstel, schilderen Kleurstelling af te stemmen op kleurstelling klapluiken		éénmalig	
		Stratigrafisch kleuronderzoek			éénmalig	
	Dakkapellen - Vensterschrijnwerk	Remake naar historisch model	Zie deelrapport "iconografie" Glastype dun Monuglas?		éénmalig	
		Stratigrafisch kleuronderzoek			éénmalig	
	Dakkapellen - wangen	Nieuwe natuurleien	Optie 1: natuurleien Vlaams model CUPA 4 Optie 2: kunstleien (voorwaarde: de huidige kunstleien dateren van vóór de bescherming als monument) Zie ook Dakvlakbedekking		éénmalig	
	Dakkapellen - dakbedekking	Zie dakvlakbedekking				
	Dakvlakbedekking	Verwijderen mos en antimosbehandeling		x	1x/10jaar	
		Plaatselijk herstel losliggende Eternitleien		x	1x/jaar	x
		Nieuwe dakbedekking	Optie 1: natuurleien Vlaams model CUPA 4 Optie 2: kunstleien (voorwaarde: de huidige kunstleien dateren van vóór de bescherming als monument 2004) Optie 3: dakpannen (voorwaarde: indien uit verder onderzoek blijkt dat er voordien dakpannen aanwezig waren)		éénmalig	
Schouwen	Baksteenmetselwerk	Reinigen	Optie 1: milt reinigen d.m.v. stoomtechniek Optie 2: nevelstralen		éénmalig	
		Plaatselijk herstel voegwerk			éénmalig	
		Plaatselijk herstel dakaansluitingen en schouwlijven	Bladlood 3mm		éénmalig	
	Dekstenen	Behoud en herstel			éénmalig	
Zijgevel links	Baksteenmetselwerk	Reinigen	Optie 1: mild reinigen d.m.v. stoomtechniek Optie 2: nevelstralen		éénmalig	
		Schilderen	Optie 1: volgens historische kleurstelling Optie 2: wit, oker Kwartsgevulde silicaatverf		éénmalig	
		Stratigrafisch kleuronderzoek			éénmalig	
		Beperkt voegherstel	NHL 3,5 op kleur te brengen		éénmalig	
		Onderzoek "vocht- en zoutanalyse"	Vochtplekken sokkelbereik		éénmalig	
		Ontmossen en ontsilten sokkelbereik	Type Algimousse en type Salpsorb		éénmalig	
		Beperkt baksteenherstel	Verwijderen storende cementvlakken ter hoogte van anker links en aan keldermonden, kleine gaten, ...		éénmalig	
		Scheurvernaaiing			éénmalig	
	Hoeksteenbeur	Restauratie			éénmalig	
	Gevelankers	Schilderen	Ontroesten		1x/10jaar	
	Verluchtingsroosters	Replicas plaatsen			éénmalig	
	Vensterschrijnwerk	Optie 1: behoud en herstel	Zie deelrapport Remmen		éénmalig	

		Optie 2: remake naar bestaand model	Houtsoort? Glastype?		éénmalig	
		Stratigrafisch kleuronderzoek			éénmalig	
Oculus		Optie 1: remake naar bestaand model	Houten dagkant Glastype dun Monuglas?		éénmalig	
		Stratigrafisch kleuronderzoek			éénmalig	
Kroonlijst		Optie 1: behoud en herstel	Decaperen, herstellen, schilderen		éénmalig	
		Optie 2: remake naar bestaand model	Relatie met dakrestauratie?		éénmalig	
		Optie 3: remake naar 18de-eeuws model	Houtsoort? Relatie met dakrestauratie? Relatie met restauratie gestucte kroonlijst?		éénmalig	
		Stratigrafisch kleuronderzoek			éénmalig	
	Dakwaterafvoersysteem	Vernieuwen	In zink of koper		éénmalig	
Achtergevel	Baksteenmetselwerk	Reinigen	Optie 1: milt reinigen d.m.v. stoomtechniek Optie 2: nevelstralen		éénmalig	
		Schilderen	Optie 1: volgens historische kleurstelling Optie 2: wit, oker Kwartsgepulveerde silicatenverf		éénmalig	
		Stratigrafisch kleuronderzoek			éénmalig	
		Beperkt voegherstel	NHL 3,5 op kleur te brengen		éénmalig	
		Onderzoek "vocht- en zoutanalyse"	Vochtplekken sokkelbereik		éénmalig	
		Ontmossing en ontsiltten sokkelbereik	Type Algimousse en type Salpsorb		éénmalig	
		Beperkt baksteenherstel	Inboeten baksteen; verwijderen cementplak		éénmalig	
	Witsteen	Reinigen	Reinigingspasta type Façonnette		éénmalig	
		Plastische steenrestauratie voor 6 vensters en portaal			éénmalig	
		Steenverharding			éénmalig	
		Vervangen dagkantblokken	Balegemse steen		éénmalig	
		Nazicht & herstel sluitstenen			éénmalig	
	Dorpels blauwe hardsteen	Reinigen	Reinigingspasta type Façonnette		éénmalig	
		Vervangen onderliggende regels			éénmalig	
	Verluchtingsroosters	Replica plaatsen			éénmalig	
	Toegangspodest blauwe hardsteen	Reinigen	Reinigingspasta type Façonnette		éénmalig	
		Beperkt voegherstel			éénmalig	
	Gevelankers	Schilderen	Ontroesten		1x/10jaar	
	Gestucte kroonlijst	Restauratie	Selectief decaperen Aanvullen lacunes friesdelen met NHL 3,5 Schilderen volgens kleuronderzoek		éénmalig	
		Stratigrafisch kleuronderzoek			éénmalig	
	Vensterschrijnwerk	Optie 1: behoud en herstel	Zie deelrapport Remmen		éénmalig	
		Optie 2: remake naar bestaand model	Houtsoort? Glastype?		éénmalig	
		Stratigrafisch kleuronderzoek			éénmalig	
	Schrijnwerk deur	Remake naar historisch model	Houtsoort? Glastype?	x	éénmalig	
		Stratigrafisch kleuronderzoek			éénmalig	
	Schrijnwerk bovenlicht deur	Behoud en herstel			éénmalig	
		Plaatsen Monuglas bovenlicht			éénmalig	
	Schrijnwerk keldermonden	Optie 1: behoud en herstel	Glastype dun Monuglas?		éénmalig	
		Optie 2: remake naar bestaand model	Glastype dun Monuglas?		éénmalig	
		Stratigrafisch kleuronderzoek			éénmalig	
	Dievenijzers keldermonden	Schilderen	Ontroesten		1x/10jaar	
	Kroonlijst	Optie 1: behoud en herstel	Decaperen, herstellen, schilderen		éénmalig	
		Optie 2: remake naar bestaand model	Houtsoort? Relatie met dakrestauratie?		éénmalig	

Gelijkvloerse verdieping		Stabiliseren muur tussen trap en kelder -1.3, vervangen aangetaste houten balk en bepleisteren		x	éénmalig	
	Muurafwerking	Restauratie pleisterwerk en klijtlagen af te raden				
		Vervangen pleisterwerk muur tussen trap en kelder -1.2	NHL 3,5 en type Plasidur		éénmalig	
	Inkom 0.1 - Cementtegelvloer	Behoud en herstel				
		Reinigen	Met natriumbicarbonaat Open voegjes ongemoeid laten		éénmalig	
	Inkom 0.1 - Wanden	Optie 1: blootleggen en restaureren 19de-eeuwse wandschilderingen			éénmalig	
		Optie 2: Reconstructie 19de-eeuwse wandschilderingen			éénmalig	
		Optie 3: Egaal schilderen	Incl. voorbereidend werk		éénmalig	
	Inkom 0.1 - Plint en stootlijst	Behoud en herstel	Decaperen, herstellen, schilderen		éénmalig	
	Inkom 0.1 - Deuren	Vakkundig herstel en functioneren hang- & sluitwerk	Speunen van 18de-eeuwse deuren dringend	x	éénmalig	
		Restauratie twee 18de-eeuwse deuren	selectief decaperen, herstel houtwerk en stuiknaden, nazicht hang- en sluitwerk, schilderen		éénmalig	
		Stratigrafisch kleuronderzoek			éénmalig	
	Inkom 0.1 - Trap	Behoud en herstel	Decaperen en schilderen Nieuwe afwerkingslaag met olieverf? Spijlen worden niet geschilderd		éénmalig	
	Inkom 0.1 - Plafond	Restauratie stucplafond	selectief decaperen, barstherstel, schilderen in spanningsvrije verf kleurstelling o.b.v. stratigrafisch kleuronderzoek		éénmalig	
		Stratigrafisch kleuronderzoek			éénmalig	
	Kamer 0.2 - Plankenvloer	Behoud en herstel	Nieuwe slijtvaste afwerkingslaag (beits)	x	éénmalig	
	Kamer 0.2 - Wanden	Optie: reconstitutie oorspronkelijke kleurstelling			éénmalig	
		Stratigrafisch kleuronderzoek			éénmalig	
	Kamer 0.2 - Deuren	Vakkundig herstel en functioneren hang- & sluitwerk		x	éénmalig	
		Optie: reconstitutie oorspronkelijke kleurstelling			éénmalig	
		Stratigrafisch kleuronderzoek			éénmalig	
	Kamer 0.2 - Plafond	Optie: reconstitutie oorspronkelijke kleurstelling			éénmalig	
		Stratigrafisch kleuronderzoek			éénmalig	
	Kamer 0.3 - Plankenvloer	Behoud en herstel	Nieuwe slijtvaste afwerkingslaag (beits)	x	éénmalig	
	Kamer 0.3 - Wanden	Optie: volvlak uitplamuren	Beetje schimmel Niet herbepkeisteren		éénmalig	
		Optie: reconstitutie oorspronkelijke kleurstelling			éénmalig	
		Stratigrafisch kleuronderzoek			éénmalig	
	Kamer 0.3 - Schouwmantel	Optie: volvlak uitplamuren	Beetje schimmel Niet herbepkeisteren		éénmalig	
		Optie: reconstitutie oorspronkelijke kleurstelling			éénmalig	
		Stratigrafisch kleuronderzoek			éénmalig	
	Kamer 0.3 - Deuren	Vakkundig herstel en functioneren hang- & sluitwerk		x	éénmalig	
		Reconstitutie oorspronkelijke kleurstelling?			éénmalig	
		Stratigrafisch kleuronderzoek			éénmalig	
	Kamer 0.3 - Plafond	Optie: volvlak uitplamuren?	Beetje schimmel Niet herbepkeisteren		éénmalig	
		Optie: reconstitutie oorspronkelijke kleurstelling			éénmalig	
		Stratigrafisch kleuronderzoek			éénmalig	
	Kamer 0.4 - Plankenvloer	Behoud en herstel	Nieuwe slijtvaste afwerkingslaag (beits)	x	éénmalig	
	Kamer 0.4 - Wanden	Plaatselijk vormgerechte stucrestauratie			éénmalig	
		Optie: reconstitutie oorspronkelijke kleurstelling en marmerimitaties			éénmalig	
		Stratigrafisch kleuronderzoek			éénmalig	
	Kamer 0.4 - Schouwmantel	Plaatselijk vormgerechte stucrestauratie			éénmalig	
		Optie: reconstitutie oorspronkelijke kleurstelling			éénmalig	
		Stratigrafisch kleuronderzoek			éénmalig	
	Kamer 0.4 - Deuren	Vakkundig herstel en functioneren hang- & sluitwerk		x	éénmalig	
		Optie: reconstitutie oorspronkelijke kleurstelling			éénmalig	

		Stratigrafisch kleuronderzoek			éénmalig	
Kamer 0.4 - Plafond		Optie: volvlak uitplamuren?			éénmalig	
		Optie: reconstitutie oorspronkelijke kleurstelling			éénmalig	
		Stratigrafisch kleuronderzoek			éénmalig	
Kamer 0.5 - Plankenvloer	Behoud en herstel	Nieuwe slijtvaste afwerkingslaag (beits)	x		éénmalig	
Kamer 0.5 - Wanden	Optie: reconstitutie oorspronkelijke kleurstelling				éénmalig	
	Stratigrafisch kleuronderzoek				éénmalig	
Kamer 0.5 - Deuren	Vakkundig herstel en functioneren hang- & sluitwerk		x		éénmalig	
	Optie: reconstitutie oorspronkelijke kleurstelling				éénmalig	
	Stratigrafisch kleuronderzoek				éénmalig	
Kamer 0.5 - Plafond	Optie: reconstitutie oorspronkelijke kleurstelling				éénmalig	
	Stratigrafisch kleuronderzoek				éénmalig	
Kamer 0.6 - Plankenvloer	Behoud en herstel	Nieuwe slijtvaste afwerkingslaag (beits)	x		éénmalig	
Kamer 0.6 - Wanden	Optie: reconstitutie oorspronkelijke kleurstelling				éénmalig	
	Stratigrafisch kleuronderzoek				éénmalig	
Kamer 0.6 - Deuren	Vakkundig herstel en functioneren hang- & sluitwerk		x		éénmalig	
	Optie: reconstitutie oorspronkelijke kleurstelling				éénmalig	
	Stratigrafisch kleuronderzoek				éénmalig	
Kamer 0.6 - Plafond	Optie: reconstitutie oorspronkelijke kleurstelling				éénmalig	
	Stratigrafisch kleuronderzoek				éénmalig	
Kamer 0.7 - Cementtegelvloer	Behoud en herstel				éénmalig	
	Reinigen	Met natriumbicarbonaat			éénmalig	
Kamer 0.7 - Wanden	Herbepleisteren	NHL 3,5			éénmalig	
	Optie: reconstitutie oorspronkelijke kleurstelling	Schilderen met spanningsvrije verf type Clasidur			éénmalig	
	Stratigrafisch kleuronderzoek				éénmalig	
Kamer 0.7 - Schouwmantel	Herbepleisteren	NHL 3,5			éénmalig	
	Optie: reconstitutie oorspronkelijke kleurstelling	Schilderen met spanningsvrije verf type Clasidur			éénmalig	
	Stratigrafisch kleuronderzoek				éénmalig	
Kamer 0.7 - Deuren	Vakkundig herstel en functioneren hang- & sluitwerk	Speunen van 18de-eeuwse deur dringend	x		éénmalig	
	Restauratie 18de-eeuwse lijst- en paneeldeur	Selectief decaperen, herstel houtwerk en stuiknaden, nazicht hang- en sluitwerk, schilderen			éénmalig	
	Stratigrafisch kleuronderzoek				éénmalig	
Kamer 0.7 - Ingebouwde kastdeuren	Behoud en herstel				éénmalig	
	Optie: reconstitutie oorspronkelijke kleurstelling	Schilderen met spanningsvrije verf type Clasidur			éénmalig	
	Stratigrafisch kleuronderzoek				éénmalig	
Kamer 0.7 - Plafond	Nazicht aantasing roosteringbalken				éénmalig	
	Restauratie stucplafond	Volledig verwijderen pleisterwerk en rinkelatten Herbepleisteren met gipspleister op drager type stucalet en gyplat	x		éénmalig	
	Optie: reconstitutie oorspronkelijke kleurstelling	Schilderen met spanningsvrije verf type Clasidur			éénmalig	
	Stratigrafisch kleuronderzoek				éénmalig	
Kamer 0.8 - Cementtegelvloer	Behoud en herstel				éénmalig	
	Reinigen	Met natriumbicarbonaat			éénmalig	
Kamer 0.8 - Wanden	Optie: reconstitutie oorspronkelijke kleurstelling				éénmalig	
	Stratigrafisch kleuronderzoek				éénmalig	
Kamer 0.8 - Schouwmantel	Optie: reconstitutie oorspronkelijke kleurstelling				éénmalig	
	Stratigrafisch kleuronderzoek				éénmalig	
Kamer 0.8 - Deuren	Vakkundig herstel en functioneren hang- & sluitwerk	Speunen van 18de-eeuwse deuren dringend	x		éénmalig	
	Restauratie twee 18de-eeuwse deuren	Selectief decaperen, herstel houtwerk en stuiiknaden, nazicht hang- en sluitwerk, schilderen			éénmalig	
	Stratigrafisch kleuronderzoek				éénmalig	
Kamer 0.8 - Plafond	Restauratie stucplafond	Selectief decaperen, barstherstel, schilderen in spanningsvrije verf			éénmalig	
	Stratigrafisch kleuronderzoek				éénmalig	
Eerste verdieping	Sas 1.1 - Plankenvloer	Nieuwe slijtvaste afwerkingslaag (beits)	x		éénmalig	
	Sas 1.1 - Wanden	Behoud en herstel			éénmalig	
		Nakijken hoe bepleistering hecht op dakbeschoot			éénmalig	

		Stratigrafisch kleuronderzoek			éénmalig	
Sas 1.1 - Binnendeuren	Behoud en herstel	Selectief decaperen, herstel houtwerk en stuiknaden, nazicht hang- en sluitwerk, schilderen			éénmalig	
	Stratigrafisch kleuronderzoek				éénmalig	
Sas 1.1 - Ballustrade	Behoud en herstel	Decaperen en schilderen Nieuwe afwerkingslaag met olieverf? Herstel spijl (houtsoort?)			éénmalig	
	Stratigrafisch kleuronderzoek				éénmalig	
Sas 1.1 - Spantstructuur	Plaatselijk vervangen en behandelen van het bestaand naaldhouten dakbeschot	Zie deelrapport Remmen			éénmalig	
Sas 1.1 - Plafond	Restauratie stucplafond	Selectief decaperen, barstherstel, schilderen in spanningsvrije verf			éénmalig	
	Stratigrafisch kleuronderzoek				éénmalig	
Kamer 1.2 t.e.m. 1.8 - Plankenvloer	Behoud en herstel	Nieuwe slijtvaste afwerkingslaag (beits)			éénmalig	
Kamer 1.2 t.e.m. 1.8 - Wanden	Behoud en herstel				éénmalig	
	Nakijken hoe bepleistering hecht op dakbeschot				éénmalig	
	Stratigrafisch kleuronderzoek				éénmalig	
Kamer 1.2 t.e.m. 1.8 - Spantstructuur	Plaatselijk vervangen en behandelen van het bestaand naaldhouten dakbeschot	Zie deelrapport Remmen			éénmalig	
Kamer 1.2 t.e.m. 1.8 - Plafond	Restauratie stucplafond	Selectief decaperen, barstherstel, schilderen in spanningsvrije verf			éénmalig	
Zolderverdieping	spantstructuur	Monitoren houtwormprobleem & toepassen advies	IPM-plan		éénmalig	
		Inspecteren en desgevallend restaureren van dakonderdelen die door interieurafwerking niet bereikbaar zijn.	Bij toekomstige verbouwingswerken aan het dak en eventueel verwijderen van de asbestleien		éénmalig	

Tuin G01	onderdeel	handeling	opmerkingen en suggesties	dringend?	frequentie	vrijgesteld van toelating
ALGEMEEN						
	Bestaande begroeiing	Regulier onderhoud beplanting via maaien, wieden en snoeien			continu	x
		Veiligheidscontrole bomen			1x/jaar	x
		Verwijderen risico-bomen			i.f.v. advies	
		Heraanplant bij uitval			éénmalig	x
	Verhardingen	Onderhoud en herstel verhardingen			continu	x
	Herinrichting tuin	Ontwerpen en uitvoeren herinrichting tuin			éénmalig	