


BIJLAGE: ARCHIEFSTUKKEN

(auteursrechtelijk beschermd)

Restauratiedossier: Klein Begijnhof Fase 1: Huizen nrs 16, 17, 18, 19.


Ontw. D.V. Depoorter

plan gelijkvloers




bestaande toestand

plan verdieping




bestaande toestand

plan zolder




bestaande toestand




ingrepen:

- muur aan de voordeur onderbroken i.f.v. tellerkast
- wanden achteraan aan weerszijden van de gang afgebroken en vervangen door nieuwe liggers en een kolom langs beide kanten
- opsplitsing van de ruimte centraal links i.f.v. vestiaire en toilet
- afbraak van de schouw links inde woonkamer



ingrepen:

- afbraak van de schouw achteraan i.f.v. nieuwe badkamer
- schouwkanaal in wasplaats/technische ruimte aangepast/toegevoegd i.f.v. afvoeren ventilatie en ketel (foto van vóór de jaren 50 toont hier al wel een schouwkanaal bovendaks, maar wel minder hoog dan de huidige)




ingrepen:

- schouwkanaal midden toegevoegd
- afsluiting traphal d.m.v. nieuwe wanden en betonnen plafondje
- nieuw raam zijgevel

voorgevel




bestaande toestand



ingrepen:

- dakvlakraam toegevoegd
- schouw midden toegevoegd en schouw opzij verhoogd
- raamverdeling eerste verdieping lijkt gewijzigd (bovenlichten verhoogd), dit is tegenstrijdig met lastenboek (zie opmerking hiernaast)

achtergevel



bestaande toestand





meer gedetailleerde info uit lastenboek bij het dossier:

- bestaande dakkapel achtergevel gerestaureerd en herplaatst (lager dan voordien)
- achterdeur vernieuwd volgens model van de voordeur
- ramen +0: nieuwe ramen naar bestaand model (met getrokken enkel glas) vanwege slechte staat
- ramen +1: restauratie van de bestaande ramen
- toevoeging van voorzetramen op beide verdiepingen (niets van zichtbaar in huidige toestand)
- nieuw raampje zijgevel

ingrepen:

- dakkapel gewijzigd
- raamverdeling eerste verdieping gewijzigd (bovenlichten verhoogd), dit is tegenstrijdig met lastenboek (zie opmerking hiernaast)
- bestaande (bijgebouwde) veranda afgebroken

doorsnedes



ingrepen:

- vloer gelijkvloers vernieuwd: nieuwe betonplaat, isolatie, vloertegels in gebakken aarde type grès
- dak en wanden overal geïsoleerd

nieuw tuinhuis

