

BEHEERSPLAN ONROEREND ERFGOED

GROOT BEGIJNHOF SINT-AMANDSBERG (GENT)

Opdrachtgever
VZW Begijnhof Sinte-Elisabeth te Sint-Amandsberg
Groot Begijnhof 67
te 9040 Gent

Opgemaakt door
Hugo Deleu, architect
bvba DD&, Architecten te Gent
Lindenlei 15 te 9000 Gent

ADDENDUM 8.2.
Documenten groen.


VTA voor belangrijkste bomen.
Plannen tuin parking.

BGBH-VTA

Boomveiligheidsonderzoek

VTA (Visual Tree Assessment)

DE BOOM		BM031		STAND PLAATS			
Boomsoort:		FALSE ACACIA		Gemeente:		SINT-AMANDSBERG 9040 GENT	
Stamomtrek:		300cm Op maaiveld	130+130cm 1m boven maaiveld	Plaats:		ACHTERTUIN TEGEN MUUR	
Takvrije Zone:		in meter		Straat:		GROOT BEGIJNHOF 48	
JONG		HALFWAS	VOLGROEID	Overige			
EERSTE INDRUK		GOED REDELIJK		MATIG SLECHT		ZEER SLECHT DOOD	
BLAD		Bladbezetting Formaat Conditie Kleur Bladrand		NORMAAL NORMAAL NORMAAL NORMAAL NORMAAL		WEINIG TE KLEIN MINDER VERKLEURING ANDERS:	
BLOEI VRUCHT		Bezetting NORMAAL		WEINIG NIET ZICHTBAAR			
TAK		Schotlengte Maaischade Verkeerschade Schade Dier Schade Mens Schade Ziekte Dood Zwammen Breuk/scheur Aanhechting Plakoksel		NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE GOED NEE		GOED REDELIJK SLECHT JA, DETAIL -> JA, DETAIL -> JA, DETAIL -> JA, DETAIL -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> SLECHT, PLAATS -> JA, PLAATS -> aan stamaanzet	
STAM		Stand Vorm Maaischade Verkeerschade Schade Dier Schade Mens Verdikking Gegroefd Gescheurd Rot Zwammen		RECHT RECHT NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE		KROM SCHEEF JA, DETAIL -> JA, DETAIL -> JA, DETAIL -> JA, DETAIL -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS ->	
STAMVOET WORTEL		Schade Bloot Rot Zwammen Grondscheuren Opdruk		NEE NEE NEE NEE NEE NEE		JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> kant convent JA, PLAATS -> JA, PLAATS ->	
ADVIES		NIETS-DOEN		SNOEIEN		ONDERHOUD NADER-ONDERZOEK ROOIEN	
URGENTIE				ZEER HOOG 0-TOT 2WEKEN		HOOG 2-TOT 12WEKEN VERHOOGD 15-TOT 54WEKEN NVT	
VRIJE TEKST		Beveiligen van plakoksel Ontlasten kruin. Behandelen tegen zwam Standplaats verbetering				AUTEUR ARBO ART Robin UZEEL Ijzerdijk 13 te 8600 DIKSMUIDE DATUM 13.03.2019	



BGBH-VTA

Boomveiligheidsonderzoek

VTA (Visual Tree Assessment)

DE BOOM		BM036		STAND PLAATS			
Boomsoort:		BERK		Gemeente:		SINT-AMANDSBERG 9040 GENT	
Stamomtrek:		220cm Op maaiveld	180cm 1m boven maaiveld	Plaats:		ACHTERTUIN GROOT BEGIJNHOF 52	
Takvrije Zone:		in meter		Straat:		BEGIJNHOF 52	
JONG		HALFWAS	VOLGROEID	Overige			
EERSTE INDRUK			GOED REDELIJK	MATIG SLECHT	ZEER SLECHT DOOD		
BLAD			Bladbezetting	NORMAAL	WEINIG		
			Formaat	NORMAAL	TE KLEIN		
			Conditie	NORMAAL	MINDER		
			Kleur	NORMAAL	VERKLEURING ANDERS:		
			Bladrand	NORMAAL			
BLOEI VRUCHT			Bezetting	NORMAAL	WEINIG NIET ZICHTBAAR		
TAK			Schotlengte		GOED REDELIJK SLECHT		
			Maaischade	NEE	JA, DETAIL ->		
			Verkeerschade	NEE	JA, DETAIL ->		
			Schade Dier	NEE	JA, DETAIL ->		
			Schade Mens	NEE	JA, DETAIL ->		
			Schade Ziekte	NEE	JA, PLAATS ->		
			Dood	NEE	JA, PLAATS ->		
			Zwammen	NEE	JA, PLAATS ->		
			Breuk/scheur	NEE	JA, PLAATS ->		
			Aanhechting	GOED	SLECHT, PLAATS ->		
			Plakoksel	NEE	JA, PLAATS ->		
STAM			Stand	RECHT	KROM		
			Vorm	RECHT	SCHEEF		
			Maaischade	NEE	JA, DETAIL ->		
			Verkeerschade	NEE	JA, DETAIL ->		
			Schade Dier	NEE	JA, DETAIL ->		
			Schade Mens	NEE	JA, DETAIL ->		
			Verdikking	NEE	JA, PLAATS ->		
			Gegroefd	NEE	JA, PLAATS ->		
			Gescheurd	NEE	JA, PLAATS ->		
			Rot	NEE	JA, PLAATS -> Holte op 4m hoogte		
			Zwammen	NEE	JA, PLAATS ->		
STAMVOET WORTEL			Schade	NEE	BM06		
			Bloot	NEE	JA, PLAATS ->		
			Rot	NEE	JA, PLAATS ->		
			Zwammen	NEE	JA, PLAATS ->		
			Grondscheuren	NEE	JA, PLAATS ->		
			Opdruk	NEE	JA, PLAATS ->		
ADVIES			NIETS-DOEN	SNOEIEN	ONDERHOUD	NADER- ONDERZOEK	ROOIEN
URGENTIE			ZEER HOOG 0 TOT 2 WEKEN		HOOG 2 TOT 12 WEKEN	VERHOOGD 15 TOT 54 WEKEN	NVT
VRIJE TEKST			<i>Reduceren kruin</i> <i>Boom is ziek maar kan nog 40jaar blijven</i> <i>Standplaats verbetering</i>				AUTEUR ARBO ART Robin UZEEL Ijzerdijk 13 te 8600 DIKSMUIDE DATUM 13.03.2019



BGBH-VTA

Boomveiligheidsonderzoek

VTA (Visual Tree Assessment)

DE BOOM				BM038		STAND PLAATS					
Boomsoort:				BERK		Gemeente:		SINT-AMANDSBERG 9040 GENT			
Stamomtrek:				130cm Op maaiveld		115cm 1m boven maaiveld		Plaats:			
Takvrije Zone:				in meter				GROOT BEGIJNHOF 52			
JONG				HALFWAS		VOLGROEID		Overige			
EERSTE INDRUK				GOED		MATIG		ZEER SLECHT			
				REDELIJK		SLECHT		DOOD			
BLAD				Bladbezetting		NORMAAL		WEINIG			
				Formaat		NORMAAL		TE KLEIN			
				Conditie		NORMAAL		MINDER			
				Kleur		NORMAAL		VERKLEURING			
				Bladrand		NORMAAL		ANDERS:			
BLOEI VRUCHT				Bezetting		NORMAAL		WEINIG			
						NIET ZICHTBAAR					
TAK				Schotlengte				GOED			
				Maaischade		NEE		JA, DETAIL ->			
				Verkeerschade		NEE		JA, DETAIL ->			
				Schade Dier		NEE		JA, DETAIL ->			
				Schade Mens		NEE		JA, DETAIL ->			
				Schade Ziekte		NEE		JA, PLAATS ->			
				Dood		NEE		JA, PLAATS ->			
				Zwammen		NEE		JA, PLAATS ->			
				Breuk/scheur		NEE		JA, PLAATS ->			
				Aanhechting		GOED		SLECHT, PLAATS ->			
				Plakoksel		NEE		JA, PLAATS ->			
STAM				Stand		RECHT		KROM			
				Vorm		RECHT		SCHEEF			
				Maaischade		NEE		JA, DETAIL ->			
				Verkeerschade		NEE		JA, DETAIL ->			
				Schade Dier		NEE		JA, DETAIL ->			
				Schade Mens		NEE		JA, DETAIL ->			
				Verdikking		NEE		JA, PLAATS ->			
				Gegroefd		NEE		JA, PLAATS ->			
				Gescheurd		NEE		JA, PLAATS ->			
				Rot		NEE		JA, PLAATS ->			
				Zwammen		NEE		JA, PLAATS ->			
STAMVOET WORTEL				Schade		NEE		JA, PLAATS ->			
				Bloot		NEE		JA, PLAATS ->			
				Rot		NEE		JA, PLAATS ->			
				Zwammen		NEE		JA, PLAATS ->			
				Grondscheuren		NEE		JA, PLAATS ->			
				Opdruk		NEE		JA, PLAATS ->			
ADVIES				NIETS-DOEN		SNOEIEN		ONDERHOUD			
						NADER-ONDERZOEK		ROOIEN			
URGENTIE				ZEER HOOG 0-TOT 2WEKEN		HOOG 2-TOT 12WEKEN		VERHOOGD 15-TOT 54WEKEN			
								NVT			
VRIJE TEKST				AUTEUR				ARBO ART			
				DATUM 13.03.2019				Robin UZEEL Ijzerdijk 13 te 8600 DIKSMUIDE			




BGBH-VTA

Boomveiligheidsonderzoek

VTA (Visual Tree Assessment)

DE BOOM				BM041		STAND PLAATS			
Boomsoort:				PINUS		Gemeente:		SINT-AMANDSBERG 9040 GENT	
Stamomtrek:				120cm Op maaiveld	105cm 1m boven maaiveld	Plaats:		ACHTERTUIN TEGEN BUUR	
Takvrije Zone:				in meter		Straat:		GROOT BEGIJNHOF 52	
JONG				HALFWAS	VOLGROEID	Overige			
EERSTE INDRUK				GOED		MATIG		ZEER SLECHT	
				REDELIJK		SLECHT		DOOD	
BLAD				Bladbezetting		NORMAAL		WEINIG	
				Formaat		NORMAAL		TE KLEIN	
				Conditie		NORMAAL		MINDER	
				Kleur		NORMAAL		VERKLEURING	
				Bladrand		NORMAAL		ANDERS:	
BLOEI VRUCHT				Bezetting		NORMAAL		WEINIG	
						NIET ZICHTBAAR			
TAK				Schotlengte		GOED		REDELIJK	
				Maaischade		SLECHT			
				Verkeerschade		JA, DETAIL →			
				Schade Dier		JA, DETAIL →			
				Schade Mens		JA, DETAIL →			
				Schade Ziekte		JA, PLAATS →			
				Dood		JA, PLAATS →			
				Zwammen		JA, PLAATS →			
				Breuk/scheur		JA, PLAATS →			
				Aanhechting		SLECHT, PLAATS →			
				Plakoksel		JA, PLAATS →			
STAM				Stand		KROM			
				Vorm		SCHEEF			
				Maaischade		JA, DETAIL →			
				Verkeerschade		JA, DETAIL →			
				Schade Dier		JA, DETAIL →			
				Schade Mens		JA, DETAIL →			
				Verdikking		JA, PLAATS →			
				Gegroefd		JA, PLAATS →			
				Gescheurd		JA, PLAATS →			
				Rot		JA, PLAATS →			
				Zwammen		JA, PLAATS →			
STAMVOET WORTEL				Schade		JA, PLAATS →			
				Bloot		JA, PLAATS →			
				Rot		JA, PLAATS →			
				Zwammen		JA, PLAATS →			
				Grondscheuren		JA, PLAATS →			
				Opdruk		JA, PLAATS →			
ADVIES				NIETS-DOEN		SNOEIEN		ONDERHOUD	
								NADER-ONDERZOEK	
URGENTIE				ZEER HOOG 0-TOT 2WEKEN		HOOG 2-TOT 12WEKEN		VERHOOGD 15-TOT 54WEKEN	
								NVT	
VRIJE TEKST								AUTEUR	
								ARBO ART	
								Robin UZEEL Ijzerdijk 13 te 8600 DIKSMUIDE	
								DATUM 13.03.2019	




BGBH-VTA

Boomveiligheidsonderzoek

VTA (Visual Tree Assessment)

DE BOOM		BM042		STAND PLAATS				
Boomsoort:		PINUS		Gemeente:		SINT-AMANDSBERG 9040 GENT		
Stamomtrek:		100cm Op maaiveld	85cm 1m boven maaiveld	Plaats:		ACHTERTUIN TEGEN BUUR		
Takvrije Zone:		in meter		Straat:		GROOT BEGIJNHOF 52		
JONG		HALFWAS	VOLGROEID	Overige				
EERSTE INDRUK			GOED	MATIG	ZEER SLECHT			
			REDELIJK	SLECHT	DOOD			
BLAD			Bladbezetting	NORMAAL	WEINIG			
			Formaat	NORMAAL	TE KLEIN			
			Conditie	NORMAAL	MINDER			
			Kleur	NORMAAL	VERKLEURING			
			Bladrand	NORMAAL	ANDERS:			
BLOEI VRUCHT			Bezetting	NORMAAL	WEINIG	NIET ZICHTBAAR		
TAK		Schotlengte			GOED	REDELIJK	SLECHT	
		Maaischade	NEE	JA, DETAIL →				
		Verkeerschade	NEE	JA, DETAIL →				
		Schade Dier	NEE	JA, DETAIL →				
		Schade Mens	NEE	JA, DETAIL →				
		Schade Ziekte	NEE	JA, PLAATS →				
		Dood	NEE	JA, PLAATS →				
		Zwammen	NEE	JA, PLAATS →				
		Breuk/scheur	NEE	JA, PLAATS →				
		Aanhechting	GOED	SLECHT, PLAATS →				
		Plakoksel	NEE	JA, PLAATS →				
STAM		Stand	RECHT	KROM				
		Vorm	RECHT	SCHEEF				
		Maaischade	NEE	JA, DETAIL →				
		Verkeerschade	NEE	JA, DETAIL →				
		Schade Dier	NEE	JA, DETAIL →				
		Schade Mens	NEE	JA, DETAIL →				
		Verdikking	NEE	JA, PLAATS →				
		Gegroefd	NEE	JA, PLAATS →				
		Gescheurd	NEE	JA, PLAATS →				
		Rot	NEE	JA, PLAATS →				
		Zwammen	NEE	JA, PLAATS →				
STAMVOET WORTEL		Schade	NEE	JA, PLAATS →				
		Bloot	NEE	JA, PLAATS →				
		Rot	NEE	JA, PLAATS →				
		Zwammen	NEE	JA, PLAATS →				
		Grondscheuren	NEE	JA, PLAATS →				
		Opdruk	NEE	JA, PLAATS →				
ADVIES			NIETS-DOEN	SNOEIEN	ONDERHOUD	NADER- ONDERZOEK	ROOIEN	
URGENTIE			ZEER HOOG 0-TOT 2WEKEN	HOOG 2-TOT 12WEKEN	VERHOOGD 15-TOT 54WEKEN	NVT		




BGBH-VTA

Boomveiligheidsonderzoek

VTA (Visual Tree Assessment)

DE BOOM		BM043		STAND PLAATS				
Boomsoort:		PINUS		Gemeente:		SINT-AMANDSBERG 9040 GENT		
Stamomtrek:		140cm Op maaiveld	125cm 1m boven maaiveld	Plaats:		ACHTERTUIN TEGEN BUUR		
Takvrije Zone:		in meter		Straat:		GROOT BEGIJNHOF 52		
JONG		HALFWAS	VOLGROEID	Overige				
EERSTE INDRUK			GOED	MATIG	ZEER SLECHT			
			REDELIJK	SLECHT	DOOD			
BLAD			Bladbezetting	NORMAAL	WEINIG			
			Formaat	NORMAAL	TE KLEIN			
			Conditie	NORMAAL	MINDER			
			Kleur	NORMAAL	VERKLEURING			
			Bladrand	NORMAAL	ANDERS:			
BLOEI VRUCHT			Bezetting	NORMAAL	WEINIG	NIET ZICHTBAAR		
TAK		Schotlengte			GOED	REDELIJK	SLECHT	
		Maaischade	NEE	JA, DETAIL →				
		Verkeerschade	NEE	JA, DETAIL →				
		Schade Dier	NEE	JA, DETAIL →				
		Schade Mens	NEE	JA, DETAIL →				
		Schade Ziekte	NEE	JA, PLAATS →				
		Dood	NEE	JA, PLAATS →				
		Zwammen	NEE	JA, PLAATS →				
		Breuk/scheur	NEE	JA, PLAATS →				
		Aanhechting	GOED	SLECHT, PLAATS →				
		Plakoksel	NEE	JA, PLAATS →				
STAM		Stand	RECHT	KROM				
		Vorm	RECHT	SCHEEF				
		Maaischade	NEE	JA, DETAIL →				
		Verkeerschade	NEE	JA, DETAIL →				
		Schade Dier	NEE	JA, DETAIL →				
		Schade Mens	NEE	JA, DETAIL →				
		Verdikking	NEE	JA, PLAATS →				
		Gegroefd	NEE	JA, PLAATS →				
		Gescheurd	NEE	JA, PLAATS →				
		Rot	NEE	JA, PLAATS →				
		Zwammen	NEE	JA, PLAATS →				
STAMVOET WORTEL		Schade	NEE	JA, PLAATS →				
		Bloot	NEE	JA, PLAATS →				
		Rot	NEE	JA, PLAATS →				
		Zwammen	NEE	JA, PLAATS →				
		Grondscheuren	NEE	JA, PLAATS →				
		Opdruk	NEE	JA, PLAATS →				
ADVIES			NIETS-DOEN	SNOEIEN	ONDERHOUD	NADER-ONDERZOEK	ROOIEN	
URGENTIE			ZEER HOOG 0-TOT 2WEKEN	HOOG 2-TOT 12WEKEN	VERHOOGD 15-TOT 54WEKEN	NVT		
VRIJE TEKST					AUTEUR		ARBO ART Robin UZEEL Ijzerdijk 13 te 8600 DIKSMUIDE	
					DATUM 13.03.2019			



BGBH-VTA

Boomveiligheidsonderzoek

VTA (Visual Tree Assessment)

DE BOOM				BM044		STAND PLAATS		FOTO BM044+045+046				
Boomsoort:				CIPRES		Gemeente:		SINT-AMANDSBERG 9040 GENT				
Stamomtrek:		220cm Op maaiveld	170cm 1m boven maaiveld		Plaats:		ACHTERTUIN TEGEN MUUR					
Takvrije Zone:		in meter		Straat:		GROOT BEGIJNHOF 52						
JONG		HALFWAS		VOLGROEID		Overige						
EERSTE INDRUK			GOED		MATIG		ZEER SLECHT					
			REDELIJK		SLECHT		DOOD					
BLAD			Bladbezetting		NORMAAL		WEINIG					
			Formaat		NORMAAL		TE KLEIN					
			Conditie		NORMAAL		MINDER					
			Kleur		NORMAAL		VERKLEURING					
			Bladrand		NORMAAL		ANDERS:					
BLOEI VRUCHT		Bezetting		NORMAAL		WEINIG			NIET ZICHTBAAR			
TAK		Schotlengte				GOED		REDELIJK		SLECHT		
		Maaischade		NEE		JA, DETAIL ->						
		Verkeerschade		NEE		JA, DETAIL ->						
		Schade Dier		NEE		JA, DETAIL ->						
		Schade Mens		NEE		JA, DETAIL ->						
		Schade Ziekte		NEE		JA, PLAATS ->						
		Dood		NEE		JA, PLAATS ->						
		Zwammen		NEE		JA, PLAATS ->						
		Breuk/scheur		NEE		JA, PLAATS ->						
		Aanhechting		GOED		SLECHT, PLAATS ->						
		Plakoksel		NEE		JA, PLAATS ->						
STAM		Stand		RECHT		KROM						
		Vorm		RECHT		SCHEEF						
		Maaischade		NEE		JA, DETAIL ->						
		Verkeerschade		NEE		JA, DETAIL ->						
		Schade Dier		NEE		JA, DETAIL ->						
		Schade Mens		NEE		JA, DETAIL ->						
		Verdikking		NEE		JA, PLAATS ->						
		Gegroefd		NEE		JA, PLAATS ->						
		Gescheurd		NEE		JA, PLAATS ->						
		Rot		NEE		JA, PLAATS ->						
		Zwammen		NEE		JA, PLAATS ->						
STAMVOET WORTEL		Schade		NEE		JA, PLAATS ->						
		Bloot		NEE		JA, PLAATS ->						
		Rot		NEE		JA, PLAATS ->						
		Zwammen		NEE		JA, PLAATS ->						
		Grondscheuren		NEE		JA, PLAATS ->						
		Opdruk		NEE		JA, PLAATS ->						
ADVIES			NIETS-DOEN		SNOEIEN		ONDERHOUD		NADER-ONDERZOEK		ROOIEN	
URGENTIE				ZEER HOOG 0-TOT 2WEKEN		HOOG 2-TOT 12WEKEN		VERHOOGD 15-TOT 54WEKEN		NVT		
VRIJE TEKST		Ontlasten kruin.						AUTEUR		ARBO ART Robin UZEEL Ijzerdijk 13 te 8600 DIKSMUIDE		
								DATUM 13.03.2019				

BGBH-VTA

Boomveiligheidsonderzoek

VTA (Visual Tree Assessment)

DE BOOM		BM055		STAND PLAATS			
Boomsoort:		CIPRES		Gemeente:	SINT-AMANDSBERG 9040 GENT		
Stamomtrek:		0cm Op maaiveld	0cm 1m boven maaiveld	Plaats:	SINT ANTHONIUS PLEIN		
Takvrije Zone:		in meter		Straat:	GROOT BEGIJNHOF NR		
JONG		HALFWAS	VOLGROEID	Overige			
EERSTE INDRUK			GOED	MATIG	ZEER SLECHT		
			REDELIJK	SLECHT	DOOD		
BLAD			Bladbezetting	NORMAAL	WEINIG		
			Formaat	NORMAAL	TE KLEIN		
			Conditie	NORMAAL	MINDER		
			Kleur	NORMAAL	VERKLEURING		
			Bladrand	NORMAAL	ANDERS:		
BLOEI VRUCHT			Bezetting	NORMAAL	WEINIG	NIET ZICHTBAAR	
TAK		Schotlengte			GOED	REDELIJK	SLECHT
		Maaischade	NEE	JA, DETAIL ->			
		Verkeerschade	NEE	JA, DETAIL ->			
		Schade Dier	NEE	JA, DETAIL ->			
		Schade Mens	NEE	JA, DETAIL ->			
		Schade Ziekte	NEE	JA, PLAATS ->			
		Dood	NEE	JA, PLAATS ->			
		Zwammen	NEE	JA, PLAATS ->			
		Breuk/scheur	NEE	JA, PLAATS ->			
		Aanhechting	GOED	SLECHT, PLAATS ->			
		Plakoksel	NEE	JA, PLAATS ->			
STAM		Stand	RECHT	KROM			
		Vorm	RECHT	SCHEEF			
		Maaischade	NEE	JA, DETAIL ->			
		Verkeerschade	NEE	JA, DETAIL ->			
		Schade Dier	NEE	JA, DETAIL ->			
		Schade Mens	NEE	JA, DETAIL ->			
		Verdikking	NEE	JA, PLAATS ->			
		Gegroefd	NEE	JA, PLAATS ->			
		Gescheurd	NEE	JA, PLAATS ->			
		Rot	NEE	JA, PLAATS ->			
		Zwammen	NEE	JA, PLAATS ->			
STAMVOET WORTEL		Schade	NEE	JA, PLAATS ->			
		Bloot	NEE	JA, PLAATS ->			
		Rot	NEE	JA, PLAATS ->			
		Zwammen	NEE	JA, PLAATS ->			
		Grondscheuren	NEE	JA, PLAATS ->			
		Opdruk	NEE	JA, PLAATS ->			
ADVIES			NIETS-DOEN	SNOEIEN	ONDERHOUD	NADER- ONDERZOEK	ROOIEN
URGENTIE			ZEER HOOG 0-TOT 2WEKEN	HOOG 2-TOT 12WEKEN	VERHOOGD 15-TOT 54WEKEN	NVT	
VRIJE TEKST		<i>Boom is niet historisch.</i> <i>Vroeger stonden er hoge bomen.</i> <i>Er kan overwogen worden op de stam vrij te maken</i> <i>elegantere vorm.</i>				AUTEUR	ARBO ART Robin UZEEL Ijzerdijk 13 te 8600 DIKSMUIDE
						DATUM 13.03.2019	



BGBH-VTA							
Boomveiligheidsonderzoek							
VTA (Visual Tree Assessment)							
DE BOOM	BM056		STAND PLAATS				
Boomsoort:	CIPRES		Gemeente:	SINT-AMANDSBERG 9040 GENT			
Stamomtrek:	0cm Op maaiveld	0cm 1m boven maaiveld	Plaats:	SINT ANTHONIUS PLEIN			
Takvrije Zone:	in meter		Straat:	GROOT BEGIJNHOF NR			
JONG	HALFWAS	VOLGROEID	Overige				
EERSTE INDRUK		GOED	MATIG	ZEER SLECHT			
		REDELIJK	SLECHT	DOOD			
BLAD		Bladbezetting	NORMAAL	WEINIG			
		Formaat	NORMAAL	TE KLEIN			
		Conditie	NORMAAL	MINDER			
		Kleur	NORMAAL	VERKLEURING			
		Bladrand	NORMAAL	ANDERS:			
BLOEI VRUCHT	Bezetting	NORMAAL	WEINIG	NIET ZICHTBAAR			
TAK	Schotlengte		GOED	REDELIJK	SLECHT		
	Maaischade	NEE	JA, DETAIL →				
	Verkeerschade	NEE	JA, DETAIL →				
	Schade Dier	NEE	JA, DETAIL →				
	Schade Mens	NEE	JA, DETAIL →				
	Schade Ziekte	NEE	JA, PLAATS →				
	Dood	NEE	JA, PLAATS →				
	Zwammen	NEE	JA, PLAATS →				
	Breuk/scheur	NEE	JA, PLAATS →				
	Aanhechting	GOED	SLECHT, PLAATS →				
	Plakoksel	NEE	JA, PLAATS →				
STAM	Stand	RECHT	KROM				
	Vorm	RECHT	SCHEEF				
	Maaischade	NEE	JA, DETAIL →				
	Verkeerschade	NEE	JA, DETAIL →				
	Schade Dier	NEE	JA, DETAIL →				
	Schade Mens	NEE	JA, DETAIL →				
	Verdikking	NEE	JA, PLAATS →				
	Gegroefd	NEE	JA, PLAATS →				
	Gescheurd	NEE	JA, PLAATS →				
	Rot	NEE	JA, PLAATS →				
	Zwammen	NEE	JA, PLAATS →				
STAMVOET WORTEL	Schade	NEE	JA, PLAATS →				
	Bloot	NEE	JA, PLAATS →				
	Rot	NEE	JA, PLAATS →				
	Zwammen	NEE	JA, PLAATS →				
	Grondscheuren	NEE	JA, PLAATS →				
	Opdruk	NEE	JA, PLAATS →				
ADVIES	NIETS-DOEN		SNOEIEN	ONDERHOUD	NADER- ONDERZOEK	ROOIEN	
URGENTIE			ZEER HOOG 0-TOT 2WEKEN	HOOG 2-TOT 12WEKEN	VERHOOGD 15-TOT 54WEKEN	NVT	
VRIJE TEKST	<i>Boom is niet historisch.</i> <i>Vroeger stonden er hoge bomen.</i> <i>Er kan overwogen worden op de stam vrij te maken</i> <i>elegantere vorm.</i>				AUTEUR	ARBO ART Robin UZEEL Ijzerdijk 13 te 8600 DIKSMUIDE	
					DATUM 13.03.2019		



BGBH-VTA								
Boomveiligheidsonderzoek								
VTA (Visual Tree Assessment)								
DE BOOM		BM057		STAND PLAATS				
Boomsoort:		CIPRES		Gemeente:		SINT-AMANDSBERG 9040 GENT		
Stamomtrek:		0cm Op maaiveld	0cm 1m boven maaiveld	Plaats:		SINT ANTHONIUS PLEIN		
Takvrije Zone:		in meter		Straat:		GROOT BEGIJNHOF NR		
JONG		HALFWAS	VOLGROEID	Overige				
EERSTE INDRUK			GOED	MATIG	ZEER SLECHT			
			REDELIJK	SLECHT	DOOD			
BLAD			Bladbezetting	NORMAAL	WEINIG			
			Formaat	NORMAAL	TE KLEIN			
			Conditie	NORMAAL	MINDER			
			Kleur	NORMAAL	VERKLEURING			
			Bladrand	NORMAAL	ANDERS:			
BLOEI VRUCHT			Bezetting	NORMAAL	WEINIG	NIET ZICHTBAAR		
TAK			Schotlengte		GOED	REDELIJK	SLECHT	
			Maaischade	NEE	JA, DETAIL →			
			Verkeerschade	NEE	JA, DETAIL →			
			Schade Dier	NEE	JA, DETAIL →			
			Schade Mens	NEE	JA, DETAIL →			
			Schade Ziekte	NEE	JA, PLAATS →			
			Dood	NEE	JA, PLAATS →			
			Zwammen	NEE	JA, PLAATS →			
			Breuk/scheur	NEE	JA, PLAATS →			
			Aanhechting	GOED	SLECHT, PLAATS →			
			Plakoksel	NEE	JA, PLAATS →			
STAM			Stand	RECHT	KROM			
			Vorm	RECHT	SCHEEF			
			Maaischade	NEE	JA, DETAIL →			
			Verkeerschade	NEE	JA, DETAIL →			
			Schade Dier	NEE	JA, DETAIL →			
			Schade Mens	NEE	JA, DETAIL →			
			Verdikking	NEE	JA, PLAATS →			
			Gegroefd	NEE	JA, PLAATS →			
			Gescheurd	NEE	JA, PLAATS →			
			Rot	NEE	JA, PLAATS →			
			Zwammen	NEE	JA, PLAATS →			
STAMVOET WORTEL			Schade	NEE	JA, PLAATS →			
			Bloot	NEE	JA, PLAATS →			
			Rot	NEE	JA, PLAATS →			
			Zwammen	NEE	JA, PLAATS →			
			Grondscheuren	NEE	JA, PLAATS →			
			Opdruk	NEE	JA, PLAATS →			
ADVIES			NIETS-DOEN	SNOEIEN	ONDERHOUD	NADER- ONDERZOEK	ROOIEN	
URGENTIE			ZEER HOOG 0-TOT 2WEKEN	HOOG 2-TOT 12WEKEN	VERHOOGD 15-TOT 54WEKEN	NVT		
VRIJE TEKST			<i>Boom is niet historisch.</i> <i>Vroeger stonden er hoge bomen.</i> <i>Er kan overwogen worden op de stam vrij te maken</i> <i>elegantere vorm.</i>			AUTEUR	ARBO ART	
						DATUM 13.03.2019	Robin UZEEL Ijzerdijk 13 te 8600 DIKSMUIDE	



BGBH-VTA

Boomveiligheidsonderzoek

VTA (Visual Tree Assessment)

DE BOOM		BM058		STAND PLAATS			
Boomsoort:		BERK		Gemeente:		SINT-AMANDSBERG 9040 GENT	
Stamomtrek:		190cm Op maaiveld	150cm 1m boven maaiveld	Plaats:		SINT ANTHONIUS PLEIN	
Takvrije Zone:		in meter		Straat:		GROOT BEGIJNHOF NR	
JONG		HALFWAS	VOLGROEID	Overige			
EERSTE INDRUK			GOED REDELIJK	MATIG SLECHT	ZEER SLECHT DOOD		
BLAD			Bladbezetting	NORMAAL	WEINIG		
			Formaat	NORMAAL	TE KLEIN		
			Conditie	NORMAAL	MINDER		
			Kleur	NORMAAL	VERKLEURING ANDERS:		
			Bladrand	NORMAAL			
BLOEI VRUCHT		Bezetting	NORMAAL	WEINIG	NIET ZICHTBAAR		
TAK		Schotlengte			GOED	REDELIJK	SLECHT
		Maaischade	NEE	JA, DETAIL →			
		Verkeerschade	NEE	JA, DETAIL →			
		Schade Dier	NEE	JA, DETAIL →			
		Schade Mens	NEE	JA, DETAIL →			
		Schade Ziekte	NEE	JA, PLAATS →			
		Dood	NEE	JA, PLAATS →			
		Zwammen	NEE	JA, PLAATS →			
		Breuk/scheur	NEE	JA, PLAATS →			
		Aanhechting	GOED	SLECHT, PLAATS →			
		Plakoksel	NEE	JA, PLAATS →			
STAM		Stand	RECHT	KROM			
		Vorm	RECHT	SCHEEF			
		Maaischade	NEE	JA, DETAIL →			
		Verkeerschade	NEE	JA, DETAIL →			
		Schade Dier	NEE	JA, DETAIL →			
		Schade Mens	NEE	JA, DETAIL →			
		Verdikking	NEE	JA, PLAATS →			
		Gegroefd	NEE	JA, PLAATS →			
		Gescheurd	NEE	JA, PLAATS →			
		Rot	NEE	JA, PLAATS →			
		Zwammen	NEE	JA, PLAATS →			
STAMVOET WORTEL		Schade	NEE	JA, PLAATS →			
		Bloot	NEE	JA, PLAATS →			
		Rot	NEE	JA, PLAATS →			
		Zwammen	NEE	JA, PLAATS →			
		Grondscheuren	NEE	JA, PLAATS →			
		Opdruk	NEE	JA, PLAATS →			
ADVIES		NIETS-DOEN		SNOEIEN	ONDERHOUD	NADER- ONDERZOEK	ROOIEN
URGENTIE				ZEER HOOG 0 TOT 2WEKEN	HOOG 2 TOT 12WEKEN	VERHOOGD 15 TOT 54WEKEN	NVT
VRIJE TEKST		<i>Boom is geschonden Boom niet te redden Boom komt niet overeen met historisch beeld van het plein</i>				AUTEUR	ARBO ART Robin UZEEL Ijzerdijk 13 te 8600 DIKSMUIDE
						DATUM 13.03.2019	



BGBH-VTA

Boomveiligheidsonderzoek

VTA (Visual Tree Assessment)

DE BOOM		BM059		STAND PLAATS			
Boomsoort:		BERK		Gemeente:		SINT-AMANDSBERG 9040 GENT	
Stamomtrek:		190cm Op maaiveld	125cm 1m boven maaiveld	Plaats:		SINT ANTHONIUS PLEIN	
Takvrije Zone:		in meter		Straat:		GROOT BEGIJNHOF NR	
JONG		HALFWAS	VOLGROEID	Overige			
EERSTE INDRUK		GOED REDELIJK		MATIG SLECHT		ZEER SLECHT DOOD	
BLAD		Bladbezetting Formaat Conditie Kleur Bladrand		NORMAAL NORMAAL NORMAAL NORMAAL NORMAAL		WEINIG TE KLEIN MINDER VERKLEURING ANDERS:	
BLOEI VRUCHT		Bezetting NORMAAL		WEINIG NIET ZICHTBAAR			
TAK		Schotlengte Maaischade Verkeerschade Schade Dier Schade Mens Schade Ziekte Dood Zwammen Breuk/scheur Aanhechting Plakoksel		NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE GOED NEE		JA, DETAIL -> JA, DETAIL -> JA, DETAIL -> JA, DETAIL -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> SLECHT, PLAATS -> JA, PLAATS ->	
STAM		Stand Vorm Maaischade Verkeerschade Schade Dier Schade Mens Verdikking Gegroefd Gescheurd Rot Zwammen		RECHT RECHT NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE		KROM SCHEEF JA, DETAIL -> JA, DETAIL -> JA, DETAIL -> JA, DETAIL -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS ->	
STAMVOET WORTEL		Schade Bloot Rot Zwammen Grondscheuren Opdruk		NEE NEE NEE NEE NEE NEE		JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS ->	
ADVIES		NIETS-DOEN		SNOEIEN		ONDERHOUD NADER-ONDERZOEK ROOIEN	
URGENTIE		ZEER HOOG 0 TOT 2WEEKEN		HOOG 2 TOT 12WEEKEN		VERHOOGD 15 TOT 54WEEKEN NVT	
VRIJE TEKST		<i>Boom is geschonden Boom niet te redden Boom komt niet overeen met historisch beeld van het plein</i>				AUTEUR ARBO ART Robin UZEEL Ijzerdijk 13 te 8600 DIKSMUIDE DATUM 13.03.2019	



BGBH-VTA

Boomveiligheidsonderzoek

VTA (Visual Tree Assessment)

DE BOOM		BM060		STAND PLAATS			
Boomsoort:		BERK		Gemeente:		SINT-AMANDSBERG 9040 GENT	
Stamomtrek:		190cm Op maaiveld	150cm 1m boven maaiveld	Plaats:		SINT ANTHONIUS PLEIN	
Takvrije Zone:		in meter		Straat:		GROOT BEGIJNHOF NR	
JONG		HALFWAS	VOLGROEID	Overige			
EERSTE INDRUK		GOED REDELIJK		MATIG SLECHT		ZEER SLECHT DOOD	
BLAD		Bladbezetting		NORMAAL		WEINIG	
		Formaat		NORMAAL		TE KLEIN	
		Conditie		NORMAAL		MINDER	
		Kleur		NORMAAL		VERKLEURING ANDERS:	
		Bladrand		NORMAAL			
BLOEI VRUCHT		Bezetting		NORMAAL		WEINIG NIET ZICHTBAAR	
TAK		Schotlengte		GOED		REDELIJK SLECHT	
		Maaischade		JA, DETAIL ->			
		Verkeerschade		JA, DETAIL ->			
		Schade Dier		JA, DETAIL ->			
		Schade Mens		JA, DETAIL ->			
		Schade Ziekte		JA, PLAATS ->			
		Dood		JA, PLAATS ->			
		Zwammen		JA, PLAATS ->			
		Breuk/scheur		JA, PLAATS ->			
		Aanhechting		SLECHT, PLAATS ->			
		Plakoksel		JA, PLAATS ->			
STAM		Stand		KROM			
		Vorm		SCHEEF			
		Maaischade		JA, DETAIL ->			
		Verkeerschade		JA, DETAIL ->			
		Schade Dier		JA, DETAIL ->			
		Schade Mens		JA, DETAIL ->			
		Verdikking		JA, PLAATS ->			
		Gegroefd		JA, PLAATS ->			
		Gescheurd		JA, PLAATS ->			
		Rot		JA, PLAATS ->			
		Zwammen		JA, PLAATS ->			
STAMVOET WORTEL		Schade		JA, PLAATS ->			
		Bloot		JA, PLAATS ->			
		Rot		JA, PLAATS ->			
		Zwammen		JA, PLAATS ->			
		Grondscheuren		JA, PLAATS ->			
		Opdruk		JA, PLAATS ->			
ADVIES		NIETS-DOEN		SNOEIEN		ONDERHOUD NADER-ONDERZOEK ROOIEN	
URGENTIE		ZEER HOOG 0-TOT 2WEKEN		HOOG 2 TOT 12WEKEN		VERHOOGD 15-TOT 54WEKEN NVT	
VRIJE TEKST		<i>Boom is geschonden Boom niet te redden Boom komt niet overeen met historisch beeld van het plein Boom kan een gevaar betekenen bij omvallen</i>				AUTEUR ARBO ART Robin UZEEL Ijzerdijk 13 te 8600 DIKSMUIDE DATUM 13.03.2019	



BGBH-VTA

Boomveiligheidsonderzoek

VTA (Visual Tree Assessment)

DE BOOM		BM061		STAND PLAATS																																																																						
Boomsoort:		CIPRES		Gemeente:		SINT-AMANDSBERG 9040 GENT																																																																				
Stamomtrek:		160cm Op maaiveld	Meerstammig 1m boven maaiveld	Plaats:		ZIJTUIN NOORD																																																																				
Takvrije Zone:		in meter		Straat:		GROOT BEGIJNHOF 67																																																																				
JONG		HALFWAS	VOLGROEID	Overige																																																																						
EERSTE INDRUK			GOED	MATIG	ZEER SLECHT																																																																					
			REDELIJK	SLECHT	DOOD																																																																					
BLAD			Bladbezetting	NORMAAL	WEINIG																																																																					
			Formaat	NORMAAL	TE KLEIN																																																																					
			Conditie	NORMAAL	MINDER																																																																					
			Kleur	NORMAAL	VERKLEURING																																																																					
			Bladrand	NORMAAL	ANDERS:																																																																					
BLOEI VRUCHT			Bezetting	NORMAAL	WEINIG NIET ZICHTBAAR																																																																					
<table border="1"> <tr> <td rowspan="11">TAK</td> <td>Schotlengte</td> <td></td> <td></td> <td>GOED</td> <td>REDELIJK</td> <td>SLECHT</td> </tr> <tr> <td>Maaischade</td> <td>NEE</td> <td>JA, DETAIL -></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Verkeerschade</td> <td>NEE</td> <td>JA, DETAIL -></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Schade Dier</td> <td>NEE</td> <td>JA, DETAIL -></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Schade Mens</td> <td>NEE</td> <td>JA, DETAIL -></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Schade Ziekte</td> <td>NEE</td> <td>JA, PLAATS -></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Dood</td> <td>NEE</td> <td>JA, PLAATS -></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Zwammen</td> <td>NEE</td> <td>JA, PLAATS -></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Breuk/scheur</td> <td>NEE</td> <td>JA, PLAATS -></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Aanhechting</td> <td>GOED</td> <td>SLECHT, PLAATS -></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Plakoksel</td> <td>NEE</td> <td>JA, PLAATS -></td> <td colspan="3">4 maal onderaan</td> </tr> </table>								TAK	Schotlengte			GOED	REDELIJK	SLECHT	Maaischade	NEE	JA, DETAIL ->				Verkeerschade	NEE	JA, DETAIL ->				Schade Dier	NEE	JA, DETAIL ->				Schade Mens	NEE	JA, DETAIL ->				Schade Ziekte	NEE	JA, PLAATS ->				Dood	NEE	JA, PLAATS ->				Zwammen	NEE	JA, PLAATS ->				Breuk/scheur	NEE	JA, PLAATS ->				Aanhechting	GOED	SLECHT, PLAATS ->				Plakoksel	NEE	JA, PLAATS ->	4 maal onderaan		
TAK	Schotlengte			GOED	REDELIJK	SLECHT																																																																				
	Maaischade	NEE	JA, DETAIL ->																																																																							
	Verkeerschade	NEE	JA, DETAIL ->																																																																							
	Schade Dier	NEE	JA, DETAIL ->																																																																							
	Schade Mens	NEE	JA, DETAIL ->																																																																							
	Schade Ziekte	NEE	JA, PLAATS ->																																																																							
	Dood	NEE	JA, PLAATS ->																																																																							
	Zwammen	NEE	JA, PLAATS ->																																																																							
	Breuk/scheur	NEE	JA, PLAATS ->																																																																							
	Aanhechting	GOED	SLECHT, PLAATS ->																																																																							
	Plakoksel	NEE	JA, PLAATS ->	4 maal onderaan																																																																						
<table border="1"> <tr> <td rowspan="11">STAM</td> <td>Stand</td> <td>RECHT</td> <td>KROM</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Vorm</td> <td>RECHT</td> <td>SCHEEF</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Maaischade</td> <td>NEE</td> <td>JA, DETAIL -></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Verkeerschade</td> <td>NEE</td> <td>JA, DETAIL -></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Schade Dier</td> <td>NEE</td> <td>JA, DETAIL -></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Schade Mens</td> <td>NEE</td> <td>JA, DETAIL -></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Verdikking</td> <td>NEE</td> <td>JA, PLAATS -></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Gegroefd</td> <td>NEE</td> <td>JA, PLAATS -></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Gescheurd</td> <td>NEE</td> <td>JA, PLAATS -></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Rot</td> <td>NEE</td> <td>JA, PLAATS -></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Zwammen</td> <td>NEE</td> <td>JA, PLAATS -></td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								STAM	Stand	RECHT	KROM				Vorm	RECHT	SCHEEF				Maaischade	NEE	JA, DETAIL ->				Verkeerschade	NEE	JA, DETAIL ->				Schade Dier	NEE	JA, DETAIL ->				Schade Mens	NEE	JA, DETAIL ->				Verdikking	NEE	JA, PLAATS ->				Gegroefd	NEE	JA, PLAATS ->				Gescheurd	NEE	JA, PLAATS ->				Rot	NEE	JA, PLAATS ->				Zwammen	NEE	JA, PLAATS ->			
STAM	Stand	RECHT	KROM																																																																							
	Vorm	RECHT	SCHEEF																																																																							
	Maaischade	NEE	JA, DETAIL ->																																																																							
	Verkeerschade	NEE	JA, DETAIL ->																																																																							
	Schade Dier	NEE	JA, DETAIL ->																																																																							
	Schade Mens	NEE	JA, DETAIL ->																																																																							
	Verdikking	NEE	JA, PLAATS ->																																																																							
	Gegroefd	NEE	JA, PLAATS ->																																																																							
	Gescheurd	NEE	JA, PLAATS ->																																																																							
	Rot	NEE	JA, PLAATS ->																																																																							
	Zwammen	NEE	JA, PLAATS ->																																																																							
<table border="1"> <tr> <td rowspan="6">STAMVOET WORTEL</td> <td>Schade</td> <td>NEE</td> <td>JA, PLAATS -></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Bloot</td> <td>NEE</td> <td>JA, PLAATS -></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Rot</td> <td>NEE</td> <td>JA, PLAATS -></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Zwammen</td> <td>NEE</td> <td>JA, PLAATS -></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Grondscheuren</td> <td>NEE</td> <td>JA, PLAATS -></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Opdruk</td> <td>NEE</td> <td>JA, PLAATS -></td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								STAMVOET WORTEL	Schade	NEE	JA, PLAATS ->				Bloot	NEE	JA, PLAATS ->				Rot	NEE	JA, PLAATS ->				Zwammen	NEE	JA, PLAATS ->				Grondscheuren	NEE	JA, PLAATS ->				Opdruk	NEE	JA, PLAATS ->																																	
STAMVOET WORTEL	Schade	NEE	JA, PLAATS ->																																																																							
	Bloot	NEE	JA, PLAATS ->																																																																							
	Rot	NEE	JA, PLAATS ->																																																																							
	Zwammen	NEE	JA, PLAATS ->																																																																							
	Grondscheuren	NEE	JA, PLAATS ->																																																																							
	Opdruk	NEE	JA, PLAATS ->																																																																							
<table border="1"> <tr> <td>ADVIES</td> <td>NIETS-DOEN</td> <td>SNOEIEN</td> <td>ONDERHOUD</td> <td>NADER-ONDERZOEK</td> <td>ROOIEN</td> </tr> </table>								ADVIES	NIETS-DOEN	SNOEIEN	ONDERHOUD	NADER-ONDERZOEK	ROOIEN																																																													
ADVIES	NIETS-DOEN	SNOEIEN	ONDERHOUD	NADER-ONDERZOEK	ROOIEN																																																																					
<table border="1"> <tr> <td>URGENTIE</td> <td>ZEER HOOG 0-TOT 2WEKEN</td> <td>HOOG 2-TOT 12WEKEN</td> <td>VERHOOGD 15-TOT 54WEKEN</td> <td>NVT</td> </tr> </table>								URGENTIE	ZEER HOOG 0-TOT 2WEKEN	HOOG 2-TOT 12WEKEN	VERHOOGD 15-TOT 54WEKEN	NVT																																																														
URGENTIE	ZEER HOOG 0-TOT 2WEKEN	HOOG 2-TOT 12WEKEN	VERHOOGD 15-TOT 54WEKEN	NVT																																																																						
VRIJE TEKST				AUTEUR		ARBO ART																																																																				
<i>Eventueel stam vrijmaken De plakoksels beveiligen Reduceren bovenkant BEGIJNHOF: boom past niet in tuin, te rooien</i>				DATUM 13.03.2019		Robin UZEEL Ijzerdijk 13 te 8600 DIKSMUIDE																																																																				



BGBH-VTA

Boomveiligheidsonderzoek

VTA (Visual Tree Assessment)

DE BOOM		BM062		STAND PLAATS			
Boomsoort:		JAPANESE KERSELAAR		Gemeente:		SINT-AMANDSBERG 9040 GENT	
Stamomtrek:		???cm Op maaiveld	???cm 1m boven maaiveld	Plaats:		ACHTERTUIN NOORD	
Takvrije Zone:		in meter		Straat:		GROOT BEGIJNHOF 67	
JONG		HALFWAS	VOLGROEID	Overige			
EERSTE INDRUK		GOED REDELIJK		MATIG SLECHT		ZEER SLECHT DOOD	
BLAD		Bladbezetting		NORMAAL		WEINIG	
		Formaat		NORMAAL		TE KLEIN	
		Conditie		NORMAAL		MINDER	
		Kleur		NORMAAL		VERKLEURING	
		Bladrand		NORMAAL		ANDERS:	
BLOEI VRUCHT		Bezetting		NORMAAL		WEINIG NIET ZICHTBAAR	
TAK		Schotlengte		GOED		REDELIJK	
		Maaischade		JA, DETAIL ->		SLECHT	
		Verkeerschade		JA, DETAIL ->			
		Schade Dier		JA, DETAIL ->			
		Schade Mens		JA, DETAIL ->			
		Schade Ziekte		JA, PLAATS ->		schimmel	
		Dood		JA, PLAATS ->		diverse dode takken	
		Zwammen		JA, PLAATS ->			
		Breuk/scheur		JA, PLAATS ->			
		Aanhechting		SLECHT, PLAATS ->			
		Plakoksel		JA, PLAATS ->			
STAM		Stand		KROM			
		Vorm		SCHEEF			
		Maaischade		JA, DETAIL ->			
		Verkeerschade		JA, DETAIL ->			
		Schade Dier		JA, DETAIL ->			
		Schade Mens		JA, DETAIL ->			
		Verdikking		JA, PLAATS ->			
		Gegroefd		JA, PLAATS ->			
		Gescheurd		JA, PLAATS ->			
		Rot		JA, PLAATS ->			
		Zwammen		JA, PLAATS ->			
STAMVOET WORTEL		Schade		JA, PLAATS ->			
		Bloot		JA, PLAATS ->			
		Rot		JA, PLAATS ->			
		Zwammen		JA, PLAATS ->			
		Grondscheuren		JA, PLAATS ->			
		Opdruk		JA, PLAATS ->			
ADVIES		NIETS-DOEN		SNOEIEN		ONDERHOUD	
						NADER-ONDERZOEK	
URGENTIE				ZEER HOOG 0 TOT 2WEEKEN		HOOG 2 TOT 12WEEKEN	
						VERHOOGD 15 TOT 54WEEKEN	
						NVT	
VRIJE TEKST		Verwijderen dood hout Reduceren kruin Behandelen tegen schimmel Standplaats verbetering				AUTEUR	
						ARBO ART Robin UZEEL Ijzerdijk 13 te 8600 DIKSMUIDE	
						DATUM 13.03.2019	



BGBH-VTA

Boomveiligheidsonderzoek

VTA (Visual Tree Assessment)

DE BOOM		BM063		STAND PLAATS																																																																						
Boomsoort:		NOTELAAR		Gemeente:		SINT-AMANDSBERG 9040 GENT																																																																				
Stamomtrek:		110cm Op maaiveld	90cm 1m boven maaiveld	Plaats:		ACHTERTUIN NOORD																																																																				
Takvrije Zone:		in meter		Straat:		GROOT BEGIJNHOF 67																																																																				
JONG		HALFWAS	VOLGROEID	Overige																																																																						
EERSTE INDRUK			GOED	MATIG	ZEER SLECHT																																																																					
			REDELIJK	SLECHT	DOOD																																																																					
BLAD			Bladbezetting	NORMAAL	WEINIG																																																																					
			Formaat	NORMAAL	TE KLEIN																																																																					
			Conditie	NORMAAL	MINDER																																																																					
			Kleur	NORMAAL	VERKLEURING																																																																					
			Bladrand	NORMAAL	ANDERS:																																																																					
BLOEI VRUCHT			Bezetting	NORMAAL	WEINIG	NIET ZICHTBAAR																																																																				
<table border="1"> <tr> <td rowspan="11">TAK</td> <td>Schotlengte</td> <td></td> <td></td> <td>GOED</td> <td>REDELIJK</td> <td>SLECHT</td> </tr> <tr> <td>Maaischade</td> <td>NEE</td> <td>JA, DETAIL →</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Verkeerschade</td> <td>NEE</td> <td>JA, DETAIL →</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Schade Dier</td> <td>NEE</td> <td>JA, DETAIL →</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Schade Mens</td> <td>NEE</td> <td>JA, DETAIL →</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Schade Ziekte</td> <td>NEE</td> <td>JA, PLAATS →</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dood</td> <td>NEE</td> <td>JA, PLAATS →</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zwammen</td> <td>NEE</td> <td>JA, PLAATS →</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Breuk/scheur</td> <td>NEE</td> <td>JA, PLAATS →</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aanhechting</td> <td>GOED</td> <td>SLECHT, PLAATS →</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Plakoksel</td> <td>NEE</td> <td>JA, PLAATS →</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								TAK	Schotlengte			GOED	REDELIJK	SLECHT	Maaischade	NEE	JA, DETAIL →				Verkeerschade	NEE	JA, DETAIL →				Schade Dier	NEE	JA, DETAIL →				Schade Mens	NEE	JA, DETAIL →				Schade Ziekte	NEE	JA, PLAATS →				Dood	NEE	JA, PLAATS →				Zwammen	NEE	JA, PLAATS →				Breuk/scheur	NEE	JA, PLAATS →				Aanhechting	GOED	SLECHT, PLAATS →				Plakoksel	NEE	JA, PLAATS →			
TAK	Schotlengte			GOED	REDELIJK	SLECHT																																																																				
	Maaischade	NEE	JA, DETAIL →																																																																							
	Verkeerschade	NEE	JA, DETAIL →																																																																							
	Schade Dier	NEE	JA, DETAIL →																																																																							
	Schade Mens	NEE	JA, DETAIL →																																																																							
	Schade Ziekte	NEE	JA, PLAATS →																																																																							
	Dood	NEE	JA, PLAATS →																																																																							
	Zwammen	NEE	JA, PLAATS →																																																																							
	Breuk/scheur	NEE	JA, PLAATS →																																																																							
	Aanhechting	GOED	SLECHT, PLAATS →																																																																							
	Plakoksel	NEE	JA, PLAATS →																																																																							
<table border="1"> <tr> <td rowspan="11">STAM</td> <td>Stand</td> <td>RECHT</td> <td>KROM</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vorm</td> <td>RECHT</td> <td>SCHEEF</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Maaischade</td> <td>NEE</td> <td>JA, DETAIL →</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Verkeerschade</td> <td>NEE</td> <td>JA, DETAIL →</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Schade Dier</td> <td>NEE</td> <td>JA, DETAIL →</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Schade Mens</td> <td>NEE</td> <td>JA, DETAIL →</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Verdikking</td> <td>NEE</td> <td>JA, PLAATS →</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gegroefd</td> <td>NEE</td> <td>JA, PLAATS →</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gescheurd</td> <td>NEE</td> <td>JA, PLAATS →</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rot</td> <td>NEE</td> <td>JA, PLAATS →</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zwammen</td> <td>NEE</td> <td>JA, PLAATS →</td> <td></td> </tr> </table>								STAM	Stand	RECHT	KROM		Vorm	RECHT	SCHEEF		Maaischade	NEE	JA, DETAIL →		Verkeerschade	NEE	JA, DETAIL →		Schade Dier	NEE	JA, DETAIL →		Schade Mens	NEE	JA, DETAIL →		Verdikking	NEE	JA, PLAATS →		Gegroefd	NEE	JA, PLAATS →		Gescheurd	NEE	JA, PLAATS →		Rot	NEE	JA, PLAATS →		Zwammen	NEE	JA, PLAATS →																							
STAM	Stand	RECHT	KROM																																																																							
	Vorm	RECHT	SCHEEF																																																																							
	Maaischade	NEE	JA, DETAIL →																																																																							
	Verkeerschade	NEE	JA, DETAIL →																																																																							
	Schade Dier	NEE	JA, DETAIL →																																																																							
	Schade Mens	NEE	JA, DETAIL →																																																																							
	Verdikking	NEE	JA, PLAATS →																																																																							
	Gegroefd	NEE	JA, PLAATS →																																																																							
	Gescheurd	NEE	JA, PLAATS →																																																																							
	Rot	NEE	JA, PLAATS →																																																																							
	Zwammen	NEE	JA, PLAATS →																																																																							
<table border="1"> <tr> <td rowspan="6">STAMVOET WORTEL</td> <td>Schade</td> <td>NEE</td> <td>JA, PLAATS →</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bloot</td> <td>NEE</td> <td>JA, PLAATS →</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rot</td> <td>NEE</td> <td>JA, PLAATS →</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zwammen</td> <td>NEE</td> <td>JA, PLAATS →</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Grondscheuren</td> <td>NEE</td> <td>JA, PLAATS →</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Opdruk</td> <td>NEE</td> <td>JA, PLAATS →</td> <td></td> </tr> </table>								STAMVOET WORTEL	Schade	NEE	JA, PLAATS →		Bloot	NEE	JA, PLAATS →		Rot	NEE	JA, PLAATS →		Zwammen	NEE	JA, PLAATS →		Grondscheuren	NEE	JA, PLAATS →		Opdruk	NEE	JA, PLAATS →																																											
STAMVOET WORTEL	Schade	NEE	JA, PLAATS →																																																																							
	Bloot	NEE	JA, PLAATS →																																																																							
	Rot	NEE	JA, PLAATS →																																																																							
	Zwammen	NEE	JA, PLAATS →																																																																							
	Grondscheuren	NEE	JA, PLAATS →																																																																							
	Opdruk	NEE	JA, PLAATS →																																																																							
ADVIES		NIETS DOEN		SNOEIEN	ONDERHOUD	NADER- ONDERZOEK	ROOIEN																																																																			
URGENTIE				ZEER HOOG 0 TOT 2WEKEN	HOOG 2 TOT 12WEKEN	VERHOOGD 15 TOT 54WEKEN	NVT																																																																			
VRIJE TEKST						AUTEUR	ARBO ART Robin UZEEL Ijzerdijk 13 te 8600 DIKSMUIDE																																																																			
<i>Boom te behouden. Variant met grote noten.</i>						DATUM 13.03.2019																																																																				




BGBH-VTA

Boomveiligheidsonderzoek

VTA (Visual Tree Assessment)

DE BOOM		BM064		STAND PLAATS																																																																						
Boomsoort:		NOTELAAR		Gemeente:		SINT-AMANDSBERG 9040 GENT																																																																				
Stamomtrek:		90cm Op maaiveld	70cm 1m boven maaiveld	Plaats:		ACHTERTUIN NOORD																																																																				
Takvrije Zone:		in meter		Straat:		GROOT BEGIJNHOF 67																																																																				
JONG		HALFWAS	VOLGROEID	Overige																																																																						
EERSTE INDRUK			GOED	MATIG	ZEER SLECHT																																																																					
			REDELIJK	SLECHT	DOOD																																																																					
BLAD			Bladbezetting	NORMAAL	WEINIG																																																																					
			Formaat	NORMAAL	TE KLEIN																																																																					
			Conditie	NORMAAL	MINDER																																																																					
			Kleur	NORMAAL	VERKLEURING																																																																					
			Bladrand	NORMAAL	ANDERS:																																																																					
BLOEI VRUCHT			Bezetting	NORMAAL	WEINIG	NIET ZICHTBAAR																																																																				
<table border="1"> <tr> <td rowspan="11">TAK</td> <td>Schotlengte</td> <td></td> <td></td> <td>GOED</td> <td>REDELIJK</td> <td>SLECHT</td> </tr> <tr> <td>Maaischade</td> <td>NEE</td> <td>JA, DETAIL →</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Verkeerschade</td> <td>NEE</td> <td>JA, DETAIL →</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Schade Dier</td> <td>NEE</td> <td>JA, DETAIL →</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Schade Mens</td> <td>NEE</td> <td>JA, DETAIL →</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Schade Ziekte</td> <td>NEE</td> <td>JA, PLAATS →</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dood</td> <td>NEE</td> <td>JA, PLAATS →</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zwammen</td> <td>NEE</td> <td>JA, PLAATS →</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Breuk/scheur</td> <td>NEE</td> <td>JA, PLAATS →</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aanhechting</td> <td>GOED</td> <td>SLECHT, PLAATS →</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Plakoksel</td> <td>NEE</td> <td>JA, PLAATS →</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								TAK	Schotlengte			GOED	REDELIJK	SLECHT	Maaischade	NEE	JA, DETAIL →				Verkeerschade	NEE	JA, DETAIL →				Schade Dier	NEE	JA, DETAIL →				Schade Mens	NEE	JA, DETAIL →				Schade Ziekte	NEE	JA, PLAATS →				Dood	NEE	JA, PLAATS →				Zwammen	NEE	JA, PLAATS →				Breuk/scheur	NEE	JA, PLAATS →				Aanhechting	GOED	SLECHT, PLAATS →				Plakoksel	NEE	JA, PLAATS →			
TAK	Schotlengte			GOED	REDELIJK	SLECHT																																																																				
	Maaischade	NEE	JA, DETAIL →																																																																							
	Verkeerschade	NEE	JA, DETAIL →																																																																							
	Schade Dier	NEE	JA, DETAIL →																																																																							
	Schade Mens	NEE	JA, DETAIL →																																																																							
	Schade Ziekte	NEE	JA, PLAATS →																																																																							
	Dood	NEE	JA, PLAATS →																																																																							
	Zwammen	NEE	JA, PLAATS →																																																																							
	Breuk/scheur	NEE	JA, PLAATS →																																																																							
	Aanhechting	GOED	SLECHT, PLAATS →																																																																							
	Plakoksel	NEE	JA, PLAATS →																																																																							
<table border="1"> <tr> <td rowspan="11">STAM</td> <td>Stand</td> <td>RECHT</td> <td>KROM</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vorm</td> <td>RECHT</td> <td>SCHEEF</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Maaischade</td> <td>NEE</td> <td>JA, DETAIL →</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Verkeerschade</td> <td>NEE</td> <td>JA, DETAIL →</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Schade Dier</td> <td>NEE</td> <td>JA, DETAIL →</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Schade Mens</td> <td>NEE</td> <td>JA, DETAIL →</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Verdikking</td> <td>NEE</td> <td>JA, PLAATS →</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gegroefd</td> <td>NEE</td> <td>JA, PLAATS →</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gescheurd</td> <td>NEE</td> <td>JA, PLAATS →</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rot</td> <td>NEE</td> <td>JA, PLAATS →</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zwammen</td> <td>NEE</td> <td>JA, PLAATS →</td> <td></td> </tr> </table>								STAM	Stand	RECHT	KROM		Vorm	RECHT	SCHEEF		Maaischade	NEE	JA, DETAIL →		Verkeerschade	NEE	JA, DETAIL →		Schade Dier	NEE	JA, DETAIL →		Schade Mens	NEE	JA, DETAIL →		Verdikking	NEE	JA, PLAATS →		Gegroefd	NEE	JA, PLAATS →		Gescheurd	NEE	JA, PLAATS →		Rot	NEE	JA, PLAATS →		Zwammen	NEE	JA, PLAATS →																							
STAM	Stand	RECHT	KROM																																																																							
	Vorm	RECHT	SCHEEF																																																																							
	Maaischade	NEE	JA, DETAIL →																																																																							
	Verkeerschade	NEE	JA, DETAIL →																																																																							
	Schade Dier	NEE	JA, DETAIL →																																																																							
	Schade Mens	NEE	JA, DETAIL →																																																																							
	Verdikking	NEE	JA, PLAATS →																																																																							
	Gegroefd	NEE	JA, PLAATS →																																																																							
	Gescheurd	NEE	JA, PLAATS →																																																																							
	Rot	NEE	JA, PLAATS →																																																																							
	Zwammen	NEE	JA, PLAATS →																																																																							
<table border="1"> <tr> <td rowspan="6">STAMVOET WORTEL</td> <td>Schade</td> <td>NEE</td> <td>JA, PLAATS →</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bloot</td> <td>NEE</td> <td>JA, PLAATS →</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rot</td> <td>NEE</td> <td>JA, PLAATS →</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zwammen</td> <td>NEE</td> <td>JA, PLAATS →</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Grondscheuren</td> <td>NEE</td> <td>JA, PLAATS →</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Opdruk</td> <td>NEE</td> <td>JA, PLAATS →</td> <td></td> </tr> </table>								STAMVOET WORTEL	Schade	NEE	JA, PLAATS →		Bloot	NEE	JA, PLAATS →		Rot	NEE	JA, PLAATS →		Zwammen	NEE	JA, PLAATS →		Grondscheuren	NEE	JA, PLAATS →		Opdruk	NEE	JA, PLAATS →																																											
STAMVOET WORTEL	Schade	NEE	JA, PLAATS →																																																																							
	Bloot	NEE	JA, PLAATS →																																																																							
	Rot	NEE	JA, PLAATS →																																																																							
	Zwammen	NEE	JA, PLAATS →																																																																							
	Grondscheuren	NEE	JA, PLAATS →																																																																							
	Opdruk	NEE	JA, PLAATS →																																																																							
<table border="1"> <tr> <td>ADVIES</td> <td>NIETS-DOEN</td> <td>SNOEIEN</td> <td>ONDERHOUD</td> <td>NADER- ONDERZOEK</td> <td>ROOIEN</td> </tr> </table>								ADVIES	NIETS-DOEN	SNOEIEN	ONDERHOUD	NADER- ONDERZOEK	ROOIEN																																																													
ADVIES	NIETS-DOEN	SNOEIEN	ONDERHOUD	NADER- ONDERZOEK	ROOIEN																																																																					
<table border="1"> <tr> <td>URGENTIE</td> <td>ZEER HOOG 0-TOT 2WEKEN</td> <td>HOOG 2-TOT 12WEKEN</td> <td>VERHOOGD 15-TOT 54WEKEN</td> <td>NVT</td> </tr> </table>								URGENTIE	ZEER HOOG 0-TOT 2WEKEN	HOOG 2-TOT 12WEKEN	VERHOOGD 15-TOT 54WEKEN	NVT																																																														
URGENTIE	ZEER HOOG 0-TOT 2WEKEN	HOOG 2-TOT 12WEKEN	VERHOOGD 15-TOT 54WEKEN	NVT																																																																						
VRIJE TEKST						AUTEUR																																																																				
Boom staat te dicht van de buur. Boom zal magnolia hinderen.						ARBO ART Robin UZEEL Ijzerdijk 13 te 8600 DIKSMUIDE																																																																				
						DATUM 13.03.2019																																																																				



BGBH-VTA						
Boomveiligheidsonderzoek						
VTA (Visual Tree Assessment)						
DE BOOM	BM065		STAND PLAATS			
Boomsoort:	NOTELAAR		Gemeente:	SINT-AMANDSBERG 9040 GENT		
Stamomtrek:	90cm Op maaiveld	70cm 1m boven maaiveld	Plaats:	ACHTERTUIN NOORD		
Takvrije Zone:	in meter		Straat:	GROOT BEGIJNHOF 67		
JONG	HALFWAS	VOLGROEID	Overige			
EERSTE INDRUK	GOED		MATIG	ZEER SLECHT		
	REDELIJK		SLECHT	DOOD		
BLAD	Bladbezetting		NORMAAL	WEINIG		
	Formaat		NORMAAL	TE KLEIN		
	Conditie		NORMAAL	MINDER		
	Kleur		NORMAAL	VERKLEURING		
	Bladrand		NORMAAL	ANDERS:		
BLOEI VRUCHT	Bezetting	NORMAAL	WEINIG	NIET ZICHTBAAR		
TAK	Schotlengte		JA, DETAIL ->	GOED	REDELIJK	
	Maaischade	NEE	JA, DETAIL ->	SLECHT		
	Verkeerschade	NEE	JA, DETAIL ->			
	Schade Dier	NEE	JA, DETAIL ->			
	Schade Mens	NEE	JA, DETAIL ->	Is ingekort zodat geen leefbare boom resulteert		
	Schade Ziekte	NEE	JA, PLAATS ->			
	Dood	NEE	JA, PLAATS ->			
	Zwammen	NEE	JA, PLAATS ->			
	Breuk/scheur	NEE	JA, PLAATS ->			
	Aanhechting	GOED	SLECHT, PLAATS ->			
	Plakoksel	NEE	JA, PLAATS ->			
STAM	Stand	RECHT	KROM			
	Vorm	RECHT	SCHEEF			
	Maaischade	NEE	JA, DETAIL ->			
	Verkeerschade	NEE	JA, DETAIL ->			
	Schade Dier	NEE	JA, DETAIL ->			
	Schade Mens	NEE	JA, DETAIL ->			
	Verdikking	NEE	JA, PLAATS ->			
	Gegroefd	NEE	JA, PLAATS ->			
	Gescheurd	NEE	JA, PLAATS ->			
	Rot	NEE	JA, PLAATS ->			
	Zwammen	NEE	JA, PLAATS ->			
STAMVOET WORTEL	Schade	NEE	JA, PLAATS ->			
	Bloot	NEE	JA, PLAATS ->			
	Rot	NEE	JA, PLAATS ->			
	Zwammen	NEE	JA, PLAATS ->			
	Grondscheuren	NEE	JA, PLAATS ->			
	Opdruk	NEE	JA, PLAATS ->			
ADVIES	NIETS-DOEN		SNOEIEN	ONDERHOUD	NADER-ONDERZOEK	
					ROOIEN	
URGENTIE			ZEER HOOG 0-TOT 2WEKEN	HOOG 2-TOT 12WEKEN	VERHOOGD 15-TOT 54WEKEN	
					NVT	
VRIJE TEKST	Boom staat te dicht van de buur. Boom zal magnolia hinderen. Boom is nu al zo ingekort dat hij verloren is.				AUTEUR	
					ARBO ART Robin UZEEL Ijzerdijk 13 te 8600 DIKSMUIDE	
					DATUM 13.03.2019	



BGBH-VTA					
Boomveiligheidsonderzoek					
VTA (Visual Tree Assessment)					
DE BOOM	BM068		STAND PLAATS		
Boomsoort:	DEN		Gemeente:	SINT-AMANDSBERG 9040 GENT	
Stamomtrek:	215cm Op maaiveld	180cm 1m boven maaiveld	Plaats:	ACHTERTUIN MIDDEN BOSJE	
Takvrije Zone:	in meter		Straat:	GROOT BEGIJNHOF 67	
JONG	HALFWAS	VOLGROEID	Overige		
EERSTE INDRUK	GOED REDELIJK		MATIG SLECHT	ZEER SLECHT DOOD	
BLAD	Bladbezetting Formaat Conditie Kleur Bladrand		NORMAAL NORMAAL NORMAAL NORMAAL NORMAAL	WEINIG TE KLEIN MINDER VERKLEURING ANDERS:	
BLOEI VRUCHT	Bezetting	NORMAAL	WEINIG	NIET ZICHTBAAR	
TAK	Schotlengte Maaischade Verkeerschade Schade Dier Schade Mens Schade Ziekte Dood Zwammen Breuk/scheur Aanhechting Plakoksel	NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE GOED NEE	JA, DETAIL -> JA, DETAIL -> JA, DETAIL -> JA, DETAIL -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> SLECHT, PLAATS -> JA, PLAATS ->	GOED	REDELIJK SLECHT
STAM	Stand Vorm Maaischade Verkeerschade Schade Dier Schade Mens Verdikking Gegroefd Gescheurd Rot Zwammen	RECHT RECHT NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE	KROM SCHEEF JA, DETAIL -> JA, DETAIL -> JA, DETAIL -> JA, DETAIL -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS ->		
STAMVOET WORTEL	Schade Bloot Rot Zwammen Grondscheuren Opdruk	NEE NEE NEE NEE NEE NEE	JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS ->		
ADVIES	NIETS-DOEN		SNOEIEN	ONDERHOUD	NADER-ONDERZOEK ROOIEN
URGENTIE			ZEER HOOG 0 TOT 2WEEKEN	HOOG 2 TOT 12WEEKEN	VERHOOGD 15 TOT 54WEEKEN NVT
VRIJE TEKST	Ontlasten kruin. GROOT BEGIJNHOF boom te behouden			AUTEUR	ARBO ART Robin UZEEL Ijzerdijk 13 te 8600 DIKSMUIDE
				DATUM 13.03.2019	



BGBH-VTA

Boomveiligheidsonderzoek

VTA (Visual Tree Assessment)

DE BOOM		BM071		STAND PLAATS			
Boomsoort:		DEN		Gemeente:		SINT-AMANDSBERG 9040 GENT	
Stamomtrek:		0cm Op maaiveld	0cm 1m boven maaiveld	Plaats:		ACHTERTUIN kant BOERDERIJ	
Takvrije Zone:		in meter		Straat:		GROOT BEGIJNHOF 67	
JONG		HALFWAS	VOLGROEID	Overige			
EERSTE INDRUK		GOED		MATIG		ZEER-SLECHT	
		REDELIJK		SLECHT		DOOD	
BLAD		Bladbezetting		NORMAAL		WEINIG	
		Formaat		NORMAAL		TE-KLEIN	
		Conditie		NORMAAL		MINDER	
		Kleur		NORMAAL		VERKLEURING	
		Bladrand		NORMAAL		ANDERS:	
BLOEI VRUCHT		Bezetting		NORMAAL		WEINIG NIET-ZICHTBAAR	
TAK		Schotlengte		GOED		REDELIJK SLECHT	
		Maaischade	NEE	JA, DETAIL ->			
		Verkeerschade	NEE	JA, DETAIL ->			
		Schade Dier	NEE	JA, DETAIL ->			
		Schade Mens	NEE	JA, DETAIL ->			
		Schade Ziekte	NEE	JA, PLAATS ->			
		Dood	NEE	JA, PLAATS ->			
		Zwammen	NEE	JA, PLAATS ->			
		Breuk/scheur	NEE	JA, PLAATS ->			
		Aanhechting	GOED	SLECHT, PLAATS ->			
		Plakoksel	NEE	JA, PLAATS ->			
STAM		Stand	RECHT	KROM			
		Vorm	RECHT	SCHEEF			
		Maaischade	NEE	JA, DETAIL ->			
		Verkeerschade	NEE	JA, DETAIL ->			
		Schade Dier	NEE	JA, DETAIL ->			
		Schade Mens	NEE	JA, DETAIL ->			
		Verdikking	NEE	JA, PLAATS ->			
		Gegroefd	NEE	JA, PLAATS ->			
		Gescheurd	NEE	JA, PLAATS ->			
		Rot	NEE	JA, PLAATS ->			
		Zwammen	NEE	JA, PLAATS ->			
STAMVOET WORTEL		Schade	NEE	JA, PLAATS ->			
		Bloot	NEE	JA, PLAATS ->			
		Rot	NEE	JA, PLAATS ->			
		Zwammen	NEE	JA, PLAATS ->			
		Grondscheuren	NEE	JA, PLAATS ->			
		Opdruk	NEE	JA, PLAATS ->			
ADVIES		NIETS-DOEN		SNOEIEN		ONDERHOUD NADER-ONDERZOEK ROOIEN	
URGENTIE				ZEER-HOOG 0-TOT-2WEKEN		HOOG 2-TOT-12WEKEN VERHOOGD 15-TOT-54WEKEN NVT	
VRIJE TEKST				AUTEUR		ARBO ART Robin UZEEL Ijzerdijk 13 te 8600 DIKSMUIDE	
				DATUM 13.03.2019			



BGBH-VTA

Boomveiligheidsonderzoek

VTA (Visual Tree Assessment)

DE BOOM		BM072		STAND PLAATS			
Boomsoort:		DEN		Gemeente:		SINT-AMANDSBERG 9040 GENT	
Stamomtrek:		0cm Op maaiveld	0cm 1m boven maaiveld	Plaats:		ACHTERTUIN kant BOERDERIJ	
Takvrije Zone:		in meter		Straat:		GROOT BEGIJNHOF 67	
JONG		HALFWAS	VOLGROEID	Overige			
EERSTE INDRUK		GOED		MATIG		ZEER-SLECHT	
		REDELIJK		SLECHT		DOOD	
BLAD		Bladbezetting		NORMAAL		WEINIG	
		Formaat		NORMAAL		TE-KLEIN	
		Conditie		NORMAAL		MINDER	
		Kleur		NORMAAL		VERKLEURING	
		Bladrand		NORMAAL		ANDERS:	
BLOEI VRUCHT		Bezetting	NORMAAL	WEINIG		NIET-ZICHTBAAR	
TAK		Schotlengte				GOED	
		Maaischade	NEE	JA, DETAIL ->		REDELIJK	
		Verkeerschade	NEE	JA, DETAIL ->		SLECHT	
		Schade Dier	NEE	JA, DETAIL ->			
		Schade Mens	NEE	JA, DETAIL ->			
		Schade Ziekte	NEE	JA, PLAATS ->			
		Dood	NEE	JA, PLAATS ->			
		Zwammen	NEE	JA, PLAATS ->			
		Breuk/scheur	NEE	JA, PLAATS ->			
		Aanhechting	GOED	SLECHT, PLAATS ->			
		Plakoksel	NEE	JA, PLAATS ->			
STAM		Stand	RECHT	KROM			
		Vorm	RECHT	SCHEEF			
		Maaischade	NEE	JA, DETAIL ->			
		Verkeerschade	NEE	JA, DETAIL ->			
		Schade Dier	NEE	JA, DETAIL ->			
		Schade Mens	NEE	JA, DETAIL ->			
		Verdikking	NEE	JA, PLAATS ->			
		Gegroefd	NEE	JA, PLAATS ->			
		Gescheurd	NEE	JA, PLAATS ->			
		Rot	NEE	JA, PLAATS ->			
		Zwammen	NEE	JA, PLAATS ->			
STAMVOET WORTEL		Schade	NEE	JA, PLAATS ->			
		Bloot	NEE	JA, PLAATS ->			
		Rot	NEE	JA, PLAATS ->			
		Zwammen	NEE	JA, PLAATS ->			
		Grondscheuren	NEE	JA, PLAATS ->			
		Opdruk	NEE	JA, PLAATS ->			
ADVIES		NIETS-DOEN		SNOEIEN	ONDERHOUD	NADER-ONDERZOEK	ROOIEN
URGENTIE				ZEER-HOOG 0-TOT-2WEKEN	HOOG 2-TOT-12WEKEN	VERHOOGD 15-TOT-54WEKEN	NVT
VRIJE TEKST						AUTEUR	ARBO ART Robin UZEEL Ijzerdijk 13 te 8600 DIKSMUIDE
						DATUM 13.03.2019	



BGBH-VTA

Boomveiligheidsonderzoek

VTA (Visual Tree Assessment)

DE BOOM		BM073		STAND PLAATS			
Boomsoort:		DEN		Gemeente:		SINT-AMANDSBERG 9040 GENT	
Stamomtrek:		0cm Op maaiveld	0cm 1m boven maaiveld	Plaats:		ACHTERTUIN kant BOERDERIJ	
Takvrije Zone:		in meter		Straat:		GROOT BEGIJNHOF 67	
JONG		HALFWAS	VOLGROEID	Overige			
EERSTE INDRUK		GOED		MATIG		ZEER-SLECHT	
		REDELIJK		SLECHT		DOOD	
BLAD		Bladbezetting		NORMAAL		WEINIG	
		Formaat		NORMAAL		TE-KLEIN	
		Conditie		NORMAAL		MINDER	
		Kleur		NORMAAL		VERKLEURING	
		Bladrand		NORMAAL		ANDERS:	
BLOEI VRUCHT		Bezetting	NORMAAL	WEINIG		NIET-ZICHTBAAR	
TAK		Schotlengte				GOED	
		Maaischade	NEE	JA, DETAIL ->		REDELIJK	
		Verkeerschade	NEE	JA, DETAIL ->		SLECHT	
		Schade Dier	NEE	JA, DETAIL ->			
		Schade Mens	NEE	JA, DETAIL ->			
		Schade Ziekte	NEE	JA, PLAATS ->			
		Dood	NEE	JA, PLAATS ->			
		Zwammen	NEE	JA, PLAATS ->			
		Breuk/scheur	NEE	JA, PLAATS ->			
		Aanhechting	GOED	SLECHT, PLAATS ->			
		Plakoksel	NEE	JA, PLAATS ->			
STAM		Stand	RECHT	KROM			
		Vorm	RECHT	SCHEEF			
		Maaischade	NEE	JA, DETAIL ->			
		Verkeerschade	NEE	JA, DETAIL ->			
		Schade Dier	NEE	JA, DETAIL ->			
		Schade Mens	NEE	JA, DETAIL ->			
		Verdikking	NEE	JA, PLAATS ->			
		Gegroefd	NEE	JA, PLAATS ->			
		Gescheurd	NEE	JA, PLAATS ->			
		Rot	NEE	JA, PLAATS ->			
		Zwammen	NEE	JA, PLAATS ->			
STAMVOET WORTEL		Schade	NEE	JA, PLAATS ->			
		Bloot	NEE	JA, PLAATS ->			
		Rot	NEE	JA, PLAATS ->			
		Zwammen	NEE	JA, PLAATS ->			
		Grondscheuren	NEE	JA, PLAATS ->			
		Opdruk	NEE	JA, PLAATS ->			
ADVIES		NIETS-DOEN		SNOEIEN	ONDERHOUD	NADER- ONDERZOEK	ROOIEN
URGENTIE				ZEER-HOOG 0-TOT-2WEKEN	HOOG 2-TOT-12WEKEN	VERHOOGD 15-TOT-54WEKEN	NVT
VRIJE TEKST						AUTEUR	ARBO ART Robin UZEEL Ijzerdijk 13 te 8600 DIKSMUIDE
						DATUM 13.03.2019	



BGBH-VTA

Boomveiligheidsonderzoek

VTA (Visual Tree Assessment)

DE BOOM		BM074		STAND PLAATS			
Boomsoort:		DEN		Gemeente:		SINT-AMANDSBERG 9040 GENT	
Stamomtrek:		0cm Op maaiveld	0cm 1m boven maaiveld	Plaats:		ACHTERTUIN kant BOERDERIJ	
Takvrije Zone:		in meter		Straat:		GROOT BEGIJNHOF 67	
JONG		HALFWAS	VOLGROEID	Overige			
EERSTE INDRUK		GOED		MATIG		ZEER-SLECHT	
		REDELIJK		SLECHT		DOOD	
BLAD		Bladbezetting		NORMAAL		WEINIG	
		Formaat		NORMAAL		TE-KLEIN	
		Conditie		NORMAAL		MINDER	
		Kleur		NORMAAL		VERKLEURING	
		Bladrand		NORMAAL		ANDERS:	
BLOEI VRUCHT		Bezetting		NORMAAL		WEINIG NIET-ZICHTBAAR	
TAK		Schotlengte		GOED		REDELIJK SLECHT	
		Maaischade	NEE	JA, DETAIL ->			
		Verkeerschade	NEE	JA, DETAIL ->			
		Schade Dier	NEE	JA, DETAIL ->			
		Schade Mens	NEE	JA, DETAIL ->			
		Schade Ziekte	NEE	JA, PLAATS ->			
		Dood	NEE	JA, PLAATS ->			
		Zwammen	NEE	JA, PLAATS ->			
		Breuk/scheur	NEE	JA, PLAATS ->			
		Aanhechting	GOED	SLECHT, PLAATS ->			
		Plakoksel	NEE	JA, PLAATS ->			
STAM		Stand	RECHT	KROM			
		Vorm	RECHT	SCHEEF			
		Maaischade	NEE	JA, DETAIL ->			
		Verkeerschade	NEE	JA, DETAIL ->			
		Schade Dier	NEE	JA, DETAIL ->			
		Schade Mens	NEE	JA, DETAIL ->			
		Verdikking	NEE	JA, PLAATS ->			
		Gegroefd	NEE	JA, PLAATS ->			
		Gescheurd	NEE	JA, PLAATS ->			
		Rot	NEE	JA, PLAATS ->			
		Zwammen	NEE	JA, PLAATS ->			
STAMVOET WORTEL		Schade	NEE	JA, PLAATS ->			
		Bloot	NEE	JA, PLAATS ->			
		Rot	NEE	JA, PLAATS ->			
		Zwammen	NEE	JA, PLAATS ->			
		Grondscheuren	NEE	JA, PLAATS ->			
		Opdruk	NEE	JA, PLAATS ->			
ADVIES		NIETS-DOEN		SNOEIEN		ONDERHOUD NADER-ONDERZOEK ROOIEN	
URGENTIE				ZEER-HOOG 0-TOT-2WEKEN		HOOG 2-TOT-12WEKEN VERHOOGD 15-TOT-54WEKEN NVT	
VRIJE TEKST				AUTEUR		ARBO ART Robin UZEEL Ijzerdijk 13 te 8600 DIKSMUIDE	
				DATUM 13.03.2019			



BGBH-VTA

Boomveiligheidsonderzoek

VTA (Visual Tree Assessment)

DE BOOM		BM075		STAND PLAATS			
Boomsoort:		DEN		Gemeente:		SINT-AMANDSBERG 9040 GENT	
Stamomtrek:		0cm Op maaiveld	0cm 1m boven maaiveld	Plaats:		ACHTERTUIN kant BOERDERIJ	
Takvrije Zone:		in meter		Straat:		GROOT BEGIJNHOF 67	
JONG		HALFWAS		Overige			
EERSTE INDRUK		GOED		MATIG		ZEER SLECHT	
		REDELIJK		SLECHT		DOOD	
BLAD		Bladbezetting		NORMAAL		WEINIG	
		Formaat		NORMAAL		TE KLEIN	
		Conditie		NORMAAL		MINDER	
		Kleur		NORMAAL		VERKLEURING	
		Bladrand		NORMAAL		ANDERS:	
BLOEI VRUCHT		Bezetting		NORMAAL		WEINIG	
				NIET ZICHTBAAR			
TAK		Schotlengte		GOED		REDELIJK	
		Maaischade		SLECHT			
		Verkeerschade		SLECHT			
		Schade Dier		SLECHT			
		Schade Mens		SLECHT			
		Schade Ziekte		SLECHT			
		Dood		SLECHT			
		Zwammen		SLECHT			
		Breuk/scheur		SLECHT			
		Aanhechting		SLECHT			
		Plakoksel		SLECHT			
STAM		Stand		KROM			
		Vorm		SCHEEF			
		Maaischade		JA, DETAIL ->			
		Verkeerschade		JA, DETAIL ->			
		Schade Dier		JA, DETAIL ->			
		Schade Mens		JA, DETAIL ->			
		Verdikking		JA, PLAATS ->			
		Gegroefd		JA, PLAATS ->			
		Gescheurd		JA, PLAATS ->			
		Rot		JA, PLAATS ->			
		Zwammen		JA, PLAATS ->			
STAMVOET WORTEL		Schade		JA, PLAATS ->			
		Bloot		JA, PLAATS ->			
		Rot		JA, PLAATS ->			
		Zwammen		JA, PLAATS ->			
		Grondscheuren		JA, PLAATS ->			
		Opdruk		JA, PLAATS ->			
ADVIES		NIETS-DOEN		SNOEIEN		ONDERHOUD	
				NADER-ONDERZOEK		ROOIEN	
URGENTIE		ZEER HOOG 0-TOT 2WEKEN		HOOG 2-TOT 12WEKEN		VERHOOGD 15-TOT 54WEKEN	
						NVT	
VRIJE TEKST						AUTEUR	
						DATUM 13.03.2019	
						ARBO ART	
						Robin UZEEL Ijzerdijk 13 te 8600 DIKSMUIDE	



BGBH-VTA

Boomveiligheidsonderzoek

VTA (Visual Tree Assessment)

DE BOOM		BM076		STAND PLAATS			
Boomsoort:		JAPANESE KERSELAAR		Gemeente:		SINT-AMANDSBERG 9040 GENT	
Stamomtrek:		0cm Op maaiveld	0cm 1m boven maaiveld	Plaats:		ACHTERTUIN ZUID	
Takvrije Zone:		in meter		Straat:		GROOT BEGIJNHOF 67	
JONG		HALFWAS	VOLGROEID	Overige			
EERSTE INDRUK		GOED REDELIJK		MATIG SLECHT		ZEER SLECHT DOOD	
BLAD		Bladbezetting Formaat Conditie Kleur Bladrand		NORMAAL NORMAAL NORMAAL NORMAAL NORMAAL		WEINIG TE KLEIN MINDER VERKLEURING ANDERS:	
BLOEI VRUCHT		Bezetting NORMAAL		WEINIG NIET ZICHTBAAR			
TAK		Schotlengte Maaischade Verkeerschade Schade Dier Schade Mens Schade Ziekte Dood Zwammen Breuk/scheur Aanhechting Plakoksel		NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE GOED NEE		GOED REDELIJK SLECHT	
STAM		Stand Vorm Maaischade Verkeerschade Schade Dier Schade Mens Verdikking Gegroefd Gescheurd Rot Zwammen		RECHT RECHT NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE		KROM SCHEEF JA, DETAIL -> JA, DETAIL -> JA, DETAIL -> JA, DETAIL -> JA, DETAIL -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS ->	
STAMVOET WORTEL		Schade Bloot Rot Zwammen Grondscheuren Opdruk		NEE NEE NEE NEE NEE NEE		JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS ->	
ADVIES		NIETS-DOEN		SNOEIEN		ONDERHOUD NADER-ONDERZOEK ROOIEN	
URGENTIE				ZEER HOOG 0-TOT 2WEKEN		HOOG 2-TOT 12WEKEN VERHOOGD 15-TOT 54WEKEN NVT	
VRIJE TEKST		Boom dood en past niet in nieuwe aanleg				AUTEUR ARBO ART Robin UZEEL Ijzerdijk 13 te 8600 DIKSMUIDE DATUM 13.03.2019	



BGBH-VTA

Boomveiligheidsonderzoek

VTA (Visual Tree Assessment)

DE BOOM		BM077		STAND PLAATS			
Boomsoort:		JAPANESE KERSELAAR		Gemeente:		SINT-AMANDSBERG 9040 GENT	
Stamomtrek:		0cm Op maaiveld	0cm 1m boven maaiveld	Plaats:		ACHTERTUIN ZUID	
Takvrije Zone:		in meter		Straat:		GROOT BEGIJNHOF 67	
JONG		HALFWAS	VOLGROEID	Overige			
EERSTE INDRUK		GOED REDELIJK		MATIG SLECHT		ZEER SLECHT DOOD	
BLAD		Bladbezetting Formaat Conditie Kleur Bladrand		NORMAAL NORMAAL NORMAAL NORMAAL NORMAAL		WEINIG TE KLEIN MINDER VERKLEURING ANDERS:	
BLOEI VRUCHT		Bezetting NORMAAL		WEINIG NIET ZICHTBAAR			
TAK		Schotlengte Maaischade Verkeerschade Schade Dier Schade Mens Schade Ziekte Dood Zwammen Breuk/scheur Aanhechting Plakoksel		NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE GOED NEE		GOED REDELIJK SLECHT	
STAM		Stand Vorm Maaischade Verkeerschade Schade Dier Schade Mens Verdikking Gegroefd Gescheurd Rot Zwammen		RECHT RECHT NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE		KROM SCHEEF JA, DETAIL -> JA, DETAIL -> JA, DETAIL -> JA, DETAIL -> JA, DETAIL -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS ->	
STAMVOET WORTEL		Schade Bloot Rot Zwammen Grondscheuren Opdruk		NEE NEE NEE NEE NEE NEE		JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS ->	
ADVIES		NIETS-DOEN		SNOEIEN		ONDERHOUD NADER-ONDERZOEK ROOIEN	
URGENTIE				ZEER HOOG 0-TOT 2WEKEN		HOOG 2-TOT 12WEKEN VERHOOGD 15-TOT 54WEKEN NVT	
VRIJE TEKST		Boom dood en past niet in nieuwe aanleg				AUTEUR ARBO ART Robin UZEEL Ijzerdijk 13 te 8600 DIKSMUIDE DATUM 13.03.2019	



BGBH-VTA

Boomveiligheidsonderzoek

VTA (Visual Tree Assessment)

DE BOOM		BM078		STAND PLAATS			
Boomsoort:		TAXUS		Gemeente:	SINT-AMANDSBERG 9040 GENT		
Stamomtrek:		0cm Op maaiveld	0cm 1m boven maaiveld	Plaats:	ACHTERTUIN ZUID TEGEN NR66		
Takvrije Zone:		in meter		Straat:	GROOT BEGIJNHOF 67		
JONG		HALFWAS	VOLGROEID	Overige			
EERSTE INDRUK			GOED	MATIG	ZEER SLECHT		
			REDELIJK	SLECHT	DOOD		
BLAD			Bladbezetting	NORMAAL	WEINIG		
			Formaat	NORMAAL	TE KLEIN		
			Conditie	NORMAAL	MINDER		
			Kleur	NORMAAL	VERKLEURING		
			Bladrand	NORMAAL	ANDERS:		
BLOEI VRUCHT		Bezetting	NORMAAL	WEINIG	NIET ZICHTBAAR		
TAK		Schotlengte			GOED	REDELIJK	SLECHT
	Maaischade	NEE		JA, DETAIL →			
	Verkeerschade	NEE		JA, DETAIL →			
	Schade Dier	NEE		JA, DETAIL →			
	Schade Mens	NEE		JA, DETAIL →			
	Schade Ziekte	NEE		JA, PLAATS →			
	Dood	NEE		JA, PLAATS →			
	Zwammen	NEE		JA, PLAATS →			
	Breuk/scheur	NEE		JA, PLAATS →			
	Aanhechting	GOED		SLECHT, PLAATS →			
	Plakoksel	NEE		JA, PLAATS →			
STAM		Stand	RECHT	KROM			
	Vorm	RECHT		SCHEEF			
	Maaischade	NEE		JA, DETAIL →			
	Verkeerschade	NEE		JA, DETAIL →			
	Schade Dier	NEE		JA, DETAIL →			
	Schade Mens	NEE		JA, DETAIL →			
	Verdikking	NEE		JA, PLAATS →			
	Gegroefd	NEE		JA, PLAATS →			
	Gescheurd	NEE		JA, PLAATS →			
	Rot	NEE		JA, PLAATS →			
	Zwammen	NEE		JA, PLAATS →			
STAMVOET WORTEL		Schade	NEE	JA, PLAATS →			
	Bloot	NEE		JA, PLAATS →			
	Rot	NEE		JA, PLAATS →			
	Zwammen	NEE		JA, PLAATS →			
	Grondscheuren	NEE		JA, PLAATS →			
	Opdruk	NEE		JA, PLAATS →			
ADVIES		NIETS-DOEN		SNOEIEN	ONDERHOUD	NADER-ONDERZOEK	ROOIEN
URGENTIE				ZEER HOOG 0-TOT 2WEKEN	HOOG 2-TOT 12WEKEN	VERHOOGD 15-TOT 54WEKEN	NVT
VRIJE TEKST		Enkel onderhoud te voorzien GROOT BEGIJNHOF boom te behouden				AUTEUR	ARBO ART Robin UZEEL Ijzerdijk 13 te 8600 DIKSMUIDE
						DATUM 13.03.2019	



BGBH-VTA

Boomveiligheidsonderzoek

VTA (Visual Tree Assessment)

DE BOOM		BM090		STAND PLAATS				
Boomsoort:		LINDE		Gemeente:		SINT-AMANDSBERG 9040 GENT		
Stamomtrek:		300cm Op maaiveld	280cm 1m boven maaiveld	Plaats:		ACHTERTUIN WATERTELLER		
Takvrije Zone:		in meter		Straat:		GROOT BEGIJNHOF 52		
JONG		HALFWAS	VOLGROEID	Overige				
EERSTE INDRUK			GOED	MATIG	ZEER SLECHT			
			REDELIJK	SLECHT	DOOD			
BLAD			Bladbezetting	NORMAAL	WEINIG			
			Formaat	NORMAAL	TE KLEIN			
			Conditie	NORMAAL	MINDER			
			Kleur	NORMAAL	VERKLEURING			
			Bladrand	NORMAAL	ANDERS:			
BLOEI VRUCHT			Bezetting	NORMAAL	WEINIG	NIET ZICHTBAAR		
TAK			Schotlengte		GOED	REDELIJK	SLECHT	
			Maaischade	NEE	JA, DETAIL ->			
			Verkeerschade	NEE	JA, DETAIL ->			
			Schade Dier	NEE	JA, DETAIL ->			
			Schade Mens	NEE	JA, DETAIL ->	Rot aan snoeiwonde		
			Schade Ziekte	NEE	JA, PLAATS ->			
			Dood	NEE	JA, PLAATS ->			
			Zwammen	NEE	JA, PLAATS ->			
			Breuk/scheur	NEE	JA, PLAATS ->			
			Aanhechting	GOED	SLECHT, PLAATS ->			
			Plakoksel	NEE	JA, PLAATS ->			
STAM			Stand	RECHT	KROM			
			Vorm	RECHT	SCHEEF			
			Maaischade	NEE	JA, DETAIL ->			
			Verkeerschade	NEE	JA, DETAIL ->			
			Schade Dier	NEE	JA, DETAIL ->			
			Schade Mens	NEE	JA, DETAIL ->			
			Verdikking	NEE	JA, PLAATS ->			
			Gegroefd	NEE	JA, PLAATS ->			
			Gescheurd	NEE	JA, PLAATS ->			
			Rot	NEE	JA, PLAATS ->			
			Zwammen	NEE	JA, PLAATS ->			
STAMVOET WORTEL			Schade	NEE	JA, PLAATS ->			
			Bloot	NEE	JA, PLAATS ->			
			Rot	NEE	JA, PLAATS ->			
			Zwammen	NEE	JA, PLAATS ->			
			Grondscheuren	NEE	JA, PLAATS ->			
			Opdruk	NEE	JA, PLAATS ->			
ADVIES			NIETS-DOEN	SNOEIEN	ONDERHOUD	NADER- ONDERZOEK	ROOIEN	
URGENTIE			ZEER HOOG 0-TOT 2WEKEN	HOOG 2-TOT 12WEKEN	VERHOOGD 15-TOT 54WEKEN	NVT		
VRIJE TEKST			Linde is geknot. Om de 3jaar beperkt te knotten om wonden te vermijden.				AUTEUR	
			DATUM 13.03.2019				ARBO ART Robin UZEEL Ijzerdijk 13 te 8600 DIKSMUIDE	



BGBH-VTA

Boomveiligheidsonderzoek

VTA (Visual Tree Assessment)

DE BOOM		BM092		STAND PLAATS				
Boomsoort:		FALSE ACACIA		Gemeente:		SINT-AMANDSBERG 9040 GENT		
Stamomtrek:		450cm Op maaiveld	400cm 1m boven maaiveld	Plaats:		ACHTERTUIN CENTRAAL		
Takvrije Zone:		in meter		Straat:		GROOT BEGIJNHOF 52		
JONG		HALFWAS	VOLGROEID	Overige				
EERSTE INDRUK			GOED	MATIG	ZEER SLECHT			
			REDELIJK	SLECHT	DOOD			
BLAD			Bladbezetting	NORMAAL	WEINIG			
			Formaat	NORMAAL	TE KLEIN			
			Conditie	NORMAAL	MINDER			
			Kleur	NORMAAL	VERKLEURING			
			Bladrand	NORMAAL	ANDERS:			
BLOEI VRUCHT			Bezetting	NORMAAL	WEINIG	NIET ZICHTBAAR		
TAK			Schotlengte		GOED	REDELIJK	SLECHT	
			Maaischade	NEE	JA, DETAIL ->			
			Verkeerschade	NEE	JA, DETAIL ->			
			Schade Dier	NEE	JA, DETAIL ->			
			Schade Mens	NEE	JA, DETAIL ->			
			Schade Ziekte	NEE	JA, PLAATS ->			
			Dood	NEE	JA, PLAATS ->			
			Zwammen	NEE	JA, PLAATS ->			
			Breuk/scheur	NEE	JA, PLAATS ->			
			Aanhechting	GOED	SLECHT, PLAATS ->			
			Plakoksel	NEE	JA, PLAATS -> 2x op ongeveer 6m hoogte			
			STAM			Stand	RECHT	KROM
Vorm	RECHT	SCHEEF						
Maaischade	NEE	JA, DETAIL ->						
Verkeerschade	NEE	JA, DETAIL ->						
Schade Dier	NEE	JA, DETAIL ->						
Schade Mens	NEE	JA, DETAIL ->						
Verdikking	NEE	JA, PLAATS ->						
Gegroefd	NEE	JA, PLAATS ->						
Gescheurd	NEE	JA, PLAATS ->						
Rot	NEE	JA, PLAATS ->						
Zwammen	NEE	JA, PLAATS ->						
STAMVOET WORTEL						Schade	NEE	JA, PLAATS ->
			Bloot	NEE	JA, PLAATS ->			
			Rot	NEE	JA, PLAATS ->			
			Zwammen	NEE	JA, PLAATS ->			
			Grondscheuren	NEE	JA, PLAATS ->			
			Opdruk	NEE	JA, PLAATS ->			
ADVIES			NIETS-DOEN	SNOEIEN	ONDERHOUD	NADER- ONDERZOEK	ROOIEN	
URGENTIE			ZEER HOOG 0-TOT 2WEKEN	HOOG 2-TOT 12WEKEN	VERHOOGD 15 TOT 54WEKEN	NVT		
VRIJE TEKST			Beveiligen van plakoksels Reduceren kruin Verwijderen dood hout Standplaats verbetering				AUTEUR	
			ARBO ART Robin UZEEL IJzerdijk 13 te 8600 DIKSMUIDE				DATUM 13.03.2019	




BGBH-VTA

Boomveiligheidsonderzoek

VTA (Visual Tree Assessment)

DE BOOM		BM098		STAND PLAATS			
Boomsoort:		JAPANESE KERSELAAR		Gemeente:		SINT-AMANDSBERG 9040 GENT	
Stamomtrek:		0cm Op maaiveld	0cm 1m boven maaiveld	Plaats:		ACHTERTUIN NOORD	
Takvrije Zone:		in meter		Straat:		GROOT BEGIJNHOF 67	
JONG		HALFWAS	VOLGROEID	Overige			
EERSTE INDRUK		GOED REDELIJK		MATIG SLECHT		ZEER SLECHT DOOD	
BLAD		Bladbezetting		NORMAAL		WEINIG	
		Formaat		NORMAAL		TE KLEIN	
		Conditie		NORMAAL		MINDER	
		Kleur		NORMAAL		VERKLEURING	
		Bladrand		NORMAAL		ANDERS:	
BLOEI VRUCHT		Bezetting		NORMAAL		WEINIG NIET ZICHTBAAR	
TAK		Schotlengte		GOED		REDELIJK SLECHT	
		Maaischade	NEE	JA, DETAIL ->			
		Verkeerschade	NEE	JA, DETAIL ->			
		Schade Dier	NEE	JA, DETAIL ->			
		Schade Mens	NEE	JA, DETAIL ->			
		Schade Ziekte	NEE	JA, PLAATS ->		schimmel	
		Dood	NEE	JA, PLAATS ->		diverse dode takken	
		Zwammen	NEE	JA, PLAATS ->			
		Breuk/scheur	NEE	JA, PLAATS ->			
		Aanhechting	GOED	SLECHT, PLAATS ->			
		Plakoksel	NEE	JA, PLAATS ->			
STAM		Stand	RECHT	KROM			
		Vorm	RECHT	SCHEEF			
		Maaischade	NEE	JA, DETAIL ->			
		Verkeerschade	NEE	JA, DETAIL ->			
		Schade Dier	NEE	JA, DETAIL ->			
		Schade Mens	NEE	JA, DETAIL ->			
		Verdikking	NEE	JA, PLAATS ->			
		Gegroefd	NEE	JA, PLAATS ->			
		Gescheurd	NEE	JA, PLAATS ->			
		Rot	NEE	JA, PLAATS ->			
		Zwammen	NEE	JA, PLAATS ->			
STAMVOET WORTEL		Schade	NEE	JA, PLAATS ->			
		Bloot	NEE	JA, PLAATS ->			
		Rot	NEE	JA, PLAATS ->			
		Zwammen	NEE	JA, PLAATS ->			
		Grondscheuren	NEE	JA, PLAATS ->			
		Opdruk	NEE	JA, PLAATS ->			
ADVIES		NIETS-DOEN		SNOEIEN		ONDERHOUD NADER-ONDERZOEK ROOIEN	
URGENTIE				ZEER HOOG 0-TOT 2WEKEN		HOOG 2-TOT 12WEKEN VERHOOGD 15-TOT 54WEKEN NVT	
VRIJE TEKST				AUTEUR		ARBO ART Robin UZEEL Ijzerdijk 13 te 8600 DIKSMUIDE	
				DATUM 13.03.2019			



BGBH-VTA

Boomveiligheidsonderzoek

VTA (Visual Tree Assessment)

DE BOOM		BM099		STAND PLAATS			
Boomsoort:		BERK		Gemeente:	SINT-AMANDSBERG 9040 GENT		
Stamomtrek:		0cm Op maaiveld	0cm 1m boven maaiveld	Plaats:	ACHTERTUIN BOERDERIJ		
Takvrije Zone:		in meter		Straat:	GROOT BEGIJNHOF 67		
JONG		HALFWAS	VOLGROEID	Overige			
EERSTE INDRUK		GOED REDELIJK		MATIG SLECHT	ZEER SLECHT DOOD		
BLAD		Bladbezetting Formaat Conditie Kleur Bladrand		NORMAAL NORMAAL NORMAAL NORMAAL NORMAAL	WEINIG TE KLEIN MINDER VERKLEURING ANDERS:		
BLOEI VRUCHT		Bezetting	NORMAAL	WEINIG	NIET ZICHTBAAR		
TAK		Schotlengte Maaischade Verkeerschade Schade Dier Schade Mens Schade Ziekte Dood Zwammen Breuk/scheur Aanhechting Plakoksel	NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE GOED NEE	JA, DETAIL -> JA, DETAIL -> JA, DETAIL -> JA, DETAIL -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> SLECHT, PLAATS -> JA, PLAATS ->	GOED REDELIJK SLECHT		
STAM		Stand Vorm Maaischade Verkeerschade Schade Dier Schade Mens Verdikking Gegroefd Gescheurd Rot Zwammen	RECHT RECHT NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE	KROM SCHEEF JA, DETAIL -> JA, DETAIL -> JA, DETAIL -> JA, DETAIL -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS ->			
STAMVOET WORTEL		Schade Bloot Rot Zwammen Grondscheuren Opdruk	NEE NEE NEE NEE NEE NEE	JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS ->			
ADVIES		NIETS-DOEN		SNOEIEN	ONDERHOUD	NADER- ONDERZOEK	ROOIEN
URGENTIE				ZEER HOOG 0-TOT 2WEKEN	HOOG 2-TOT 12WEKEN	VERHOOGD 15-TOT 54WEKEN	NVT
VRIJE TEKST		Berk te rooien om ceder meer ruimte te geven.				AUTEUR	ARBO ART Robin UZEEL Ijzerdijk 13 te 8600 DIKSMUIDE
						DATUM 13.03.2019	



BGBH-VTA					
Boomveiligheidsonderzoek					
VTA (Visual Tree Assessment)					
DE BOOM	BM100		STAND PLAATS		
Boomsoort:	BERK		Gemeente:	SINT-AMANDSBERG 9040 GENT	
Stamomtrek:	0cm Op maaiveld	0cm 1m boven maaiveld	Plaats:	ACHTERTUIN BOERDERIJ	
Takvrije Zone:	in meter		Straat:	GROOT BEGIJNHOF 67	
JONG	HALFWAS	VOLGROEID	Overige		
EERSTE INDRUK	GOED		MATIG	ZEER-SLECHT	
	REDELIJK		SLECHT	DOOD	
BLAD	Bladbezetting		NORMAAL	WEINIG	
	Formaat		NORMAAL	TE KLEIN	
	Conditie		NORMAAL	MINDER	
	Kleur		NORMAAL	VERKLEURING	
	Bladrand		NORMAAL	ANDERS:	
BLOEI VRUCHT	Bezetting	NORMAAL	WEINIG	NIET ZICHTBAAR	
TAK	Schotlengte			GOED	REDELIJK
	Maaischade	NEE	JA, DETAIL →		
	Verkeerschade	NEE	JA, DETAIL →		
	Schade Dier	NEE	JA, DETAIL →		
	Schade Mens	NEE	JA, DETAIL →		
	Schade Ziekte	NEE	JA, PLAATS →		
	Dood	NEE	JA, PLAATS →		
	Zwammen	NEE	JA, PLAATS →		
	Breuk/scheur	NEE	JA, PLAATS →		
	Aanhechting	GOED	SLECHT, PLAATS →		
	Plakoksel	NEE	JA, PLAATS →		
STAM	Stand	RECHT	KROM		
	Vorm	RECHT	SCHEEF		
	Maaischade	NEE	JA, DETAIL →		
	Verkeerschade	NEE	JA, DETAIL →		
	Schade Dier	NEE	JA, DETAIL →		
	Schade Mens	NEE	JA, DETAIL →		
	Verdikking	NEE	JA, PLAATS →		
	Gegroefd	NEE	JA, PLAATS →		
	Gescheurd	NEE	JA, PLAATS →		
	Rot	NEE	JA, PLAATS →		
	Zwammen	NEE	JA, PLAATS →		
STAMVOET WORTEL	Schade	NEE	JA, PLAATS →		
	Bloot	NEE	JA, PLAATS →		
	Rot	NEE	JA, PLAATS →		
	Zwammen	NEE	JA, PLAATS →		
	Grondscheuren	NEE	JA, PLAATS →		
	Opdruk	NEE	JA, PLAATS →		
ADVIES	NIETS-DOEN		SNOEIEN	ONDERHOUD	NADER-ONDERZOEK
URGENTIE			ZEER HOOG 0 TOT 2WEEKEN	HOOG 2 TOT 12WEEKEN	VERHOOGD 15 TOT 54WEEKEN
VRIJE TEKST	Berk te rooien om ceder meer ruimte te geven.			AUTEUR	ARBO ART Robin UZEEL Ijzerdijk 13 te 8600 DIKSMUIDE
				DATUM 13.03.2019	



BGBH-VTA

Boomveiligheidsonderzoek

VTA (Visual Tree Assessment)

DE BOOM		BM101		STAND PLAATS			
Boomsoort:		BERK		Gemeente:		SINT-AMANDSBERG 9040 GENT	
Stamomtrek:		0cm Op maaiveld	0cm 1m boven maaiveld	Plaats:		ACHTERTUIN BOERDERIJ	
Takvrije Zone:		in meter		Straat:		GROOT BEGIJNHOF 67	
JONG		HALFWAS	VOLGROEID	Overige			
EERSTE INDRUK			GOED REDELIJK	MATIG SLECHT	ZEER-SLECHT DOOD		
BLAD			Bladbezetting	NORMAAL	WEINIG		
			Formaat	NORMAAL	TE KLEIN		
			Conditie	NORMAAL	MINDER		
			Kleur	NORMAAL	VERKLEURING		
			Bladrand	NORMAAL	ANDERS:		
BLOEI VRUCHT			Bezetting	NORMAAL	WEINIG	NIET ZICHTBAAR	
TAK	Schotlengte				GOED	REDELIJK	SLECHT
	Maaischade	NEE		JA, DETAIL →			
	Verkeerschade	NEE		JA, DETAIL →			
	Schade Dier	NEE		JA, DETAIL →			
	Schade Mens	NEE		JA, DETAIL →			
	Schade Ziekte	NEE		JA, PLAATS →			
	Dood	NEE		JA, PLAATS →			
	Zwammen	NEE		JA, PLAATS →			
	Breuk/scheur	NEE		JA, PLAATS →			
	Aanhechting	GOED		SLECHT, PLAATS →			
	Plakoksel	NEE		JA, PLAATS →			
STAM	Stand	RECHT		KROM			
	Vorm	RECHT		SCHEEF			
	Maaischade	NEE		JA, DETAIL →			
	Verkeerschade	NEE		JA, DETAIL →			
	Schade Dier	NEE		JA, DETAIL →			
	Schade Mens	NEE		JA, DETAIL →			
	Verdikking	NEE		JA, PLAATS →			
	Gegroefd	NEE		JA, PLAATS →			
	Gescheurd	NEE		JA, PLAATS →			
	Rot	NEE		JA, PLAATS →			
	Zwammen	NEE		JA, PLAATS →			
STAMVOET WORTEL	Schade	NEE		JA, PLAATS →			
	Bloot	NEE		JA, PLAATS →			
	Rot	NEE		JA, PLAATS →			
	Zwammen	NEE		JA, PLAATS →			
	Grondscheuren	NEE		JA, PLAATS →			
	Opdruk	NEE		JA, PLAATS →			
ADVIES			NIETS-DOEN	SNOEIEN	ONDERHOUD	NADER-ONDERZOEK	ROOIEN
URGENTIE			ZEER HOOG 0 TOT 2WEEKEN	HOOG 2 TOT 12WEEKEN	VERHOOGD 15 TOT 54WEEKEN	NVT	
VRIJE TEKST			Reduceren in hoogte, wat vorm geven. Kunnen dienen als afscherming buur.			AUTEUR	ARBO ART Robin UZEEL Ijzerdijk 13 te 8600 DIKSMUIDE
						DATUM 13.03.2019	



BGBH-VTA

Boomveiligheidsonderzoek

VTA (Visual Tree Assessment)

DE BOOM		BM102		STAND PLAATS			
Boomsoort:		BERK		Gemeente:		SINT-AMANDSBERG 9040 GENT	
Stamomtrek:		0cm Op maaiveld	0cm 1m boven maaiveld	Plaats:		ACHTERTUIN BOERDERIJ	
Takvrije Zone:		in meter		Straat:		GROOT BEGIJNHOF 67	
JONG		HALFWAS	VOLGROEID	Overige			
EERSTE INDRUK		GOED REDELIJK		MATIG SLECHT		ZEER-SLECHT DOOD	
BLAD		Bladbezetting		NORMAAL		WEINIG	
		Formaat		NORMAAL		TE KLEIN	
		Conditie		NORMAAL		MINDER	
		Kleur		NORMAAL		VERKLEURING ANDERS:	
		Bladrand		NORMAAL			
BLOEI VRUCHT		Bezetting	NORMAAL	WEINIG		NIET ZICHTBAAR	
TAK	Schotlengte			GOED		REDELIJK	
	Maaischade	NEE		SLECHT			
	Verkeerschade	NEE					
	Schade Dier	NEE					
	Schade Mens	NEE					
	Schade Ziekte	NEE					
	Dood	NEE					
	Zwammen	NEE					
	Breuk/scheur	NEE					
	Aanhechting	GOED					
	Plakoksel	NEE					
	STAM	Stand	RECHT		KROM		
Vorm		RECHT		SCHEEF			
Maaischade		NEE		JA, DETAIL ->			
Verkeerschade		NEE		JA, DETAIL ->			
Schade Dier		NEE		JA, DETAIL ->			
Schade Mens		NEE		JA, DETAIL ->			
Verdikking		NEE		JA, PLAATS ->			
Gegroefd		NEE		JA, PLAATS ->			
Gescheurd		NEE		JA, PLAATS ->			
Rot		NEE		JA, PLAATS ->			
Zwammen		NEE		JA, PLAATS ->			
STAMVOET WORTEL		Schade	NEE		JA, PLAATS ->		
	Bloot	NEE		JA, PLAATS ->			
	Rot	NEE		JA, PLAATS ->			
	Zwammen	NEE		JA, PLAATS ->			
	Grondscheuren	NEE		JA, PLAATS ->			
	Opdruk	NEE		JA, PLAATS ->			
ADVIES		NIETS-DOEN		SNOEIEN		ONDERHOUD	
						NADER-ONDERZOEK	
						ROOIEN	
URGENTIE				ZEER HOOG 0 TOT 2WEKEN		HOOG 2 TOT 12WEKEN	
						VERHOOGD 15 TOT 54WEKEN	
						NVT	
VRIJE TEKST	Reduceren in hoogte, wat vorm geven. Kunnen dienen als afscherming buur.			AUTEUR		ARBO ART	
				DATUM 13.03.2019		Robin UZEEL Ijzerdijk 13 te 8600 DIKSMUIDE	



BGBH-VTA

Boomveiligheidsonderzoek

VTA (Visual Tree Assessment)

DE BOOM		BM103		STAND PLAATS			
Boomsoort:		BERK		Gemeente:		SINT-AMANDSBERG 9040 GENT	
Stamomtrek:		0cm Op maaiveld	0cm 1m boven maaiveld	Plaats:		ACHTERTUIN BOERDERIJ	
Takvrije Zone:		in meter		Straat:		GROOT BEGIJNHOF 67	
JONG		HALFWAS	VOLGROEID	Overige			
EERSTE INDRUK		GOED REDELIJK		MATIG SLECHT		ZEER-SLECHT DOOD	
BLAD		Bladbezetting		NORMAAL		WEINIG	
		Formaat		NORMAAL		TE KLEIN	
		Conditie		NORMAAL		MINDER	
		Kleur		NORMAAL		VERKLEURING ANDERS:	
		Bladrand		NORMAAL			
BLOEI VRUCHT		Bezetting	NORMAAL	WEINIG		NIET ZICHTBAAR	
TAK		Schotlengte				GOED	
		Maaischade	NEE	JA, DETAIL →			
		Verkeerschade	NEE	JA, DETAIL →			
		Schade Dier	NEE	JA, DETAIL →			
		Schade Mens	NEE	JA, DETAIL →			
		Schade Ziekte	NEE	JA, PLAATS →			
		Dood	NEE	JA, PLAATS →			
		Zwammen	NEE	JA, PLAATS →			
		Breuk/scheur	NEE	JA, PLAATS →			
		Aanhechting	GOED	SLECHT, PLAATS →			
		Plakoksel	NEE	JA, PLAATS →			
STAM		Stand	RECHT	KROM			
		Vorm	RECHT	SCHEEF			
		Maaischade	NEE	JA, DETAIL →			
		Verkeerschade	NEE	JA, DETAIL →			
		Schade Dier	NEE	JA, DETAIL →			
		Schade Mens	NEE	JA, DETAIL →			
		Verdikking	NEE	JA, PLAATS →			
		Gegroefd	NEE	JA, PLAATS →			
		Gescheurd	NEE	JA, PLAATS →			
		Rot	NEE	JA, PLAATS →			
		Zwammen	NEE	JA, PLAATS →			
STAMVOET WORTEL		Schade	NEE	JA, PLAATS →			
		Bloot	NEE	JA, PLAATS →			
		Rot	NEE	JA, PLAATS →			
		Zwammen	NEE	JA, PLAATS →			
		Grondscheuren	NEE	JA, PLAATS →			
		Opdruk	NEE	JA, PLAATS →			
ADVIES		NIETS-DOEN		SNOEIEN		ONDERHOUD	
URGENTIE		ZEER HOOG 0 TOT 2WEEKEN		HOOG 2 TOT 12WEEKEN		VERHOOGD 15 TOT 54WEEKEN	
VRIJE TEKST		Reduceren in hoogte, wat vorm geven. Kunnen dienen als afscherming buur.				AUTEUR	
						ARBO ART Robin UZEEL Ijzerdijk 13 te 8600 DIKSMUIDE	
						DATUM 13.03.2019	



BGBH-VTA

Boomveiligheidsonderzoek

VTA (Visual Tree Assessment)

DE BOOM				BM105		STAND PLAATS			
Boomsoort:				CIPRES		Gemeente:		SINT-AMANDSBERG 9040 GENT	
Stamomtrek:				0cm Op maaiveld	0cm 1m boven maaiveld	Plaats:		ACHTERTUIN NOORD	
Takvrije Zone:				in meter		Straat:		GROOT BEGIJNHOF 67	
JONG				HALFWAS		Overige			
EERSTE INDRUK				GOED		MATIG		ZEER SLECHT	
				REDELIJK		SLECHT		DOOD	
BLAD				Bladbezetting		NORMAAL		WEINIG	
				Formaat		NORMAAL		TE KLEIN	
				Conditie		NORMAAL		MINDER	
				Kleur		NORMAAL		VERKLEURING	
				Bladrand		NORMAAL		ANDERS:	
BLOEI VRUCHT				Bezetting		NORMAAL		WEINIG NIET ZICHTBAAR	
TAK				Schotlengte		GOED		REDELIJK SLECHT	
				Maaischade		JA, DETAIL ->			
				Verkeerschade		JA, DETAIL ->			
				Schade Dier		JA, DETAIL ->			
				Schade Mens		JA, DETAIL ->			
				Schade Ziekte		JA, PLAATS ->			
				Dood		JA, PLAATS ->			
				Zwammen		JA, PLAATS ->			
				Breuk/scheur		JA, PLAATS ->			
				Aanhechting		SLECHT, PLAATS ->			
				Plakoksel		JA, PLAATS ->			
STAM				Stand		KROM			
				Vorm		SCHEEF			
				Maaischade		JA, DETAIL ->			
				Verkeerschade		JA, DETAIL ->			
				Schade Dier		JA, DETAIL ->			
				Schade Mens		JA, DETAIL ->			
				Verdikking		JA, PLAATS ->			
				Gegroefd		JA, PLAATS ->			
				Gescheurd		JA, PLAATS ->			
				Rot		JA, PLAATS ->			
				Zwammen		JA, PLAATS ->			
STAMVOET WORTEL				Schade		JA, PLAATS ->			
				Bloot		JA, PLAATS ->			
				Rot		JA, PLAATS ->			
				Zwammen		JA, PLAATS ->			
				Grondscheuren		JA, PLAATS ->			
				Opdruk		JA, PLAATS ->			
ADVIES				NIETS-DOEN		SNOEIEN		ONDERHOUD	
								NADER-ONDERZOEK	
URGENTIE				ZEER HOOG 0-TOT 2WEKEN		HOOG 2-TOT 12WEKEN		VERHOOGD 15-TOT 54WEKEN	
								NVT	
VRIJE TEKST				GROOT BEGIJNHOF Deze boom past niet in de tuin, te rooien.				AUTEUR	
								DATUM 13.03.2019	
								ARBO ART Robin UZEEL Ijzerdijk 13 te 8600 DIKSMUIDE	



BGBH-VTA

Boomveiligheidsonderzoek

VTA (Visual Tree Assessment)

DE BOOM		BM127		STAND PLAATS			
Boomsoort:		PRUIMELAAR		Gemeente:		SINT-AMANDSBERG 9040 GENT	
Stamomtrek:		100cm Op maaiveld	82cm 1m boven maaiveld	Plaats:		ACHTERTUIN GROOT BEGIJNHOF 31	
Takvrije Zone:		in meter		Straat:		BEGIJNHOF 31	
JONG		HALFWAS	VOLGROEID	Overige			
EERSTE INDRUK		GOED REDELIJK		MATIG SLECHT		ZEER SLECHT DOOD	
BLAD		Bladbezetting Formaat Conditie Kleur Bladrand		NORMAAL NORMAAL NORMAAL NORMAAL NORMAAL		WEINIG TE KLEIN MINDER VERKLEURING ANDERS:	
BLOEI VRUCHT		Bezetting NORMAAL		WEINIG NIET ZICHTBAAR			
TAK		Schotlengte Maaischade Verkeerschade Schade Dier Schade Mens Schade Ziekte Dood Zwammen Breuk/scheur Aanhechting Plakoksel		NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE GOED NEE		GOED REDELIJK SLECHT	
STAM		Stand Vorm Maaischade Verkeerschade Schade Dier Schade Mens Verdikking Gegroefd Gescheurd Rot Zwammen		RECHT RECHT NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE		KROM SCHEEF JA, DETAIL -> JA, DETAIL -> JA, DETAIL -> JA, DETAIL -> JA, DETAIL -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS ->	
STAMVOET WORTEL		Schade Bloot Rot Zwammen Grondscheuren Opdruk		NEE NEE NEE NEE NEE NEE		JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS ->	
ADVIES		NIETS-DOEN		SNOEIEN		ONDERHOUD NADER-ONDERZOEK ROOIEN	
URGENTIE				ZEER HOOG 0-TOT-2WEKEN		HOOG 2-TOT-12WEKEN VERHOOGD 15-TOT-54WEKEN NVT	
VRIJE TEKST		Reduceren bovenkant. Stamvoet vrijmaken van opgevoerde grond. Stamvoet beschermen tegen grasmaaier. Standplaats verbetering.				AUTEUR ARBO ART Robin UZEEL Ijzerdijk 13 te 8600 DIKSMUIDE DATUM 13.03.2019	




BGBH-VTA

Boomveiligheidsonderzoek

VTA (Visual Tree Assessment)

DE BOOM		BM130		STAND PLAATS			
Boomsoort:		TAXUS		Gemeente:		SINT-AMANDSBERG 9040 GENT	
Stamomtrek:		90cm Op maaiveld	MEERSTAMMIG 1m boven maaiveld	Plaats:		VOORTUIN NOORD	
Takvrije Zone:		in meter		Straat:		GROOT BEGIJNHOF 31	
JONG		HALFWAS	VOLGROEID	Overige			
EERSTE INDRUK			GOED	MATIG	ZEER SLECHT		
			REDELIJK	SLECHT	DOOD		
BLAD			Bladbezetting	NORMAAL	WEINIG		
			Formaat	NORMAAL	TE KLEIN		
			Conditie	NORMAAL	MINDER		
			Kleur	NORMAAL	VERKLEURING		
			Bladrand	NORMAAL	ANDERS:		
BLOEI VRUCHT			Bezetting	NORMAAL	WEINIG NIET ZICHTBAAR		
TAK			Schotlengte		GOED REDELIJK SLECHT		
			Maaischade	NEE	JA, DETAIL ->		
			Verkeerschade	NEE	JA, DETAIL ->		
			Schade Dier	NEE	JA, DETAIL ->		
			Schade Mens	NEE	JA, DETAIL -> oude snoeiwonde.		
			Schade Ziekte	NEE	JA, PLAATS ->		
			Dood	NEE	JA, PLAATS ->		
			Zwammen	NEE	JA, PLAATS ->		
			Breuk/scheur	NEE	JA, PLAATS ->		
			Aanhechting	GOED	SLECHT, PLAATS ->		
			Plakoksel	NEE	JA, PLAATS ->		
STAM			Stand	RECHT	KROM		
			Vorm	RECHT	SCHEEF		
			Maaischade	NEE	JA, DETAIL ->		
			Verkeerschade	NEE	JA, DETAIL ->		
			Schade Dier	NEE	JA, DETAIL ->		
			Schade Mens	NEE	JA, DETAIL ->		
			Verdikking	NEE	JA, PLAATS ->		
			Gegroefd	NEE	JA, PLAATS ->		
			Gescheurd	NEE	JA, PLAATS ->		
			Rot	NEE	JA, PLAATS ->		
			Zwammen	NEE	JA, PLAATS ->		
STAMVOET WORTEL			Schade	NEE	JA, PLAATS ->		
			Bloot	NEE	JA, PLAATS ->		
			Rot	NEE	JA, PLAATS ->		
			Zwammen	NEE	JA, PLAATS ->		
			Grondscheuren	NEE	JA, PLAATS ->		
			Opdruk	NEE	JA, PLAATS ->		
ADVIES			NIETS-DOEN	SNOEIEN	ONDERHOUD	NADER-ONDERZOEK	ROOIEN
URGENTIE			ZEER HOOG 0 TOT 2WEEKEN	HOOG 2 TOT 12WEEKEN	VERHOOGD 15 TOT 54WEEKEN	NVT	
VRIJE TEKST			Dode takken verwijderen. Behandelen tegen schimmel.			AUTEUR	ARBO ART Robin UZEEL Ijzerdijk 13 te 8600 DIKSMUIDE
						DATUM 13.03.2019	



BGBH-VTA

Boomveiligheidsonderzoek

VTA (Visual Tree Assessment)

DE BOOM		BM131		STAND PLAATS			
Boomsoort:		BUXUS		Gemeente:		SINT-AMANDSBERG 9040 GENT	
Stamomtrek:		60+40cm Op maaiveld	45+35cm 1m boven maaiveld	Plaats:		VOORTUIN RECHTS GROOT BEGIJNHOF 16	
Takvrije Zone:		in meter		Straat:			
JONG		HALFWAS	VOLGROEID	Overige			
EERSTE INDRUK			GOED	MATIG	ZEER SLECHT		
			REDELIJK	SLECHT	DOOD		
BLAD			Bladbezetting	NORMAAL	WEINIG		
			Formaat	NORMAAL	TE KLEIN		
			Conditie	NORMAAL	MINDER		
			Kleur	NORMAAL	VERKLEURING		
			Bladrand	NORMAAL	ANDERS:		
BLOEI VRUCHT			Bezetting	NORMAAL	WEINIG NIET ZICHTBAAR		
TAK			Schotlengte		GOED REDELIJK SLECHT		
			Maaischade	NEE	JA, DETAIL →		
			Verkeerschade	NEE	JA, DETAIL →		
			Schade Dier	NEE	JA, DETAIL →		
			Schade Mens	NEE	JA, DETAIL →		
			Schade Ziekte	NEE	JA, PLAATS → Schimmel door de Buxus mot.		
			Dood	NEE	JA, PLAATS →		
			Zwammen	NEE	JA, PLAATS →		
			Breuk/scheur	NEE	JA, PLAATS →		
			Aanhechting	GOED	SLECHT, PLAATS →		
			Plakoksel	NEE	JA, PLAATS →		
STAM			Stand	RECHT	KROM		
			Vorm	RECHT	SCHEEF		
			Maaischade	NEE	JA, DETAIL →		
			Verkeerschade	NEE	JA, DETAIL →		
			Schade Dier	NEE	JA, DETAIL →		
			Schade Mens	NEE	JA, DETAIL →		
			Verdikking	NEE	JA, PLAATS →		
			Gegroefd	NEE	JA, PLAATS →		
			Gescheurd	NEE	JA, PLAATS →		
			Rot	NEE	JA, PLAATS →		
			Zwammen	NEE	JA, PLAATS →		
STAMVOET WORTEL			Schade	NEE	JA, PLAATS →		
			Bloot	NEE	JA, PLAATS →		
			Rot	NEE	JA, PLAATS →		
			Zwammen	NEE	JA, PLAATS →		
			Grondscheuren	NEE	JA, PLAATS →		
			Opdruk	NEE	JA, PLAATS →		
ADVIES			NIETS-DOEN	SNOEIEN	ONDERHOUD	NADER-ONDERZOEK	ROOIEN
URGENTIE			ZEER HOOG 0-TOT 2WEKEN		HOOG 2-TOT 42WEKEN	VERHOOGD 15 TOT 54WEKEN	NVT
VRIJE TEKST			Ontlasten kruin. Behandelen tegen Buxusmot. Steentjes aan stamvoet vervangen door schors. Standplaats verbetering.				AUTEUR DATUM 13.03.2019
			ARBO ART Robin UZEEL Ijzerdijk 13 te 8600 DIKSMUIDE				




BGBH-VTA

Boomveiligheidsonderzoek

VTA (Visual Tree Assessment)

DE BOOM		BM133		STAND PLAATS			
Boomsoort:		HULST		Gemeente:		SINT-AMANDSBERG 9040 GENT	
Stamomtrek:		60cm Op maaiveld	51cm 1m boven maaiveld	Plaats:		ZIJTUIN STRAATMUUR GROOT BEGIJNHOF 47	
Takvrije Zone:		in meter		Straat:		BEGIJNHOF 47	
JONG		HALFWAS	VOLGROEID	Overige			
EERSTE INDRUK			GOED	MATIG	ZEER SLECHT		
			REDELIJK	SLECHT	DOOD		
BLAD			Bladbezetting	NORMAAL	WEINIG		
			Formaat	NORMAAL	TE KLEIN		
			Conditie	NORMAAL	MINDER		
			Kleur	NORMAAL	VERKLEURING		
			Bladrand	NORMAAL	ANDERS:		
BLOEI VRUCHT			Bezetting	NORMAAL	WEINIG	NIET ZICHTBAAR	
TAK			Schotlengte		GOED	REDELIJK	SLECHT
			Maaischade	NEE	JA, DETAIL →		
			Verkeerschade	NEE	JA, DETAIL →		
			Schade Dier	NEE	JA, DETAIL →		
			Schade Mens	NEE	JA, DETAIL →		
			Schade Ziekte	NEE	JA, PLAATS →		
			Dood	NEE	JA, PLAATS →		
			Zwammen	NEE	JA, PLAATS →		
			Breuk/scheur	NEE	JA, PLAATS →		
			Aanhechting	GOED	SLECHT, PLAATS →		
			Plakoksel	NEE	JA, PLAATS →		
STAM			Stand	RECHT	KROM		
			Vorm	RECHT	SCHEEF		
			Maaischade	NEE	JA, DETAIL →		
			Verkeerschade	NEE	JA, DETAIL →		
			Schade Dier	NEE	JA, DETAIL →		
			Schade Mens	NEE	JA, DETAIL →		
			Verdikking	NEE	JA, PLAATS →		
			Gegroefd	NEE	JA, PLAATS →		
			Gescheurd	NEE	JA, PLAATS →		
			Rot	NEE	JA, PLAATS →		
			Zwammen	NEE	JA, PLAATS →		
STAMVOET WORTEL			Schade	NEE	JA, PLAATS →		
			Bloot	NEE	JA, PLAATS →		
			Rot	NEE	JA, PLAATS →		
			Zwammen	NEE	JA, PLAATS →		
			Grondscheuren	NEE	JA, PLAATS →		
			Opdruk	NEE	JA, PLAATS →		
ADVIES			NIETS-DOEN	SNOEIEN	ONDERHOUD	NADER-ONDERZOEK	ROOIEN
URGENTIE			ZEER HOOG 0-TOT 2WEKEN		HOOG 2-TOT 12WEKEN	VERHOOGD 15-TOT 54WEKEN	NVT
VRIJE TEKST			Hulst in snoeivorm, te onderhouden. Wortelscheuten.			AUTEUR	ARBO ART Robin UZEEL Ijzerdijk 13 te 8600 DIKSMUIDE
						DATUM 13.03.2019	



BGBH-VTA

Boomveiligheidsonderzoek

VTA (Visual Tree Assessment)

DE BOOM		BM136		STAND PLAATS			
Boomsoort:		GINKGO		Gemeente:		SINT-AMANDSBERG 9040 GENT	
Stamomtrek:		125cm Op maaiveld	88cm 1m boven maaiveld	Plaats:		VOORTUIN	
Takvrije Zone:		in meter		Straat:		GROOT BEGIJNHOF 62	
JONG		HALFWAS	VOLGROEID	Overige			
EERSTE INDRUK			GOED	MATIG	ZEER-SLECHT		
			REDELIJK	SLECHT	DOOD		
BLAD			Bladbezetting	NORMAAL	WEINIG		
			Formaat	NORMAAL	TE-KLEIN		
			Conditie	NORMAAL	MINDER		
			Kleur	NORMAAL	VERKLEURING		
			Bladrand	NORMAAL	ANDERS:		
BLOEI VRUCHT			Bezetting	NORMAAL	WEINIG	NIET ZICHTBAAR	
TAK		Schotlengte		GOED		REDELIJK	SLECHT
		Maaischade	NEE	JA, DETAIL →			
		Verkeerschade	NEE	JA, DETAIL →			
		Schade Dier	NEE	JA, DETAIL →			
		Schade Mens	NEE	JA, DETAIL →			
		Schade Ziekte	NEE	JA, PLAATS →			
		Dood	NEE	JA, PLAATS →			
		Zwammen	NEE	JA, PLAATS →			
		Breuk/scheur	NEE	JA, PLAATS →			
		Aanhechting	GOED	SLECHT, PLAATS →			
		Plakoksel	NEE	JA, PLAATS → 2 maal, op ongeveer 3m hoogte.			
		STAM		Stand	RECHT	KROM	
Vorm	RECHT			SCHEEF			
Maaischade	NEE			JA, DETAIL →			
Verkeerschade	NEE			JA, DETAIL →			
Schade Dier	NEE			JA, DETAIL →			
Schade Mens	NEE			JA, DETAIL →			
Verdikking	NEE			JA, PLAATS →			
Gegroefd	NEE			JA, PLAATS →			
Gescheurd	NEE			JA, PLAATS →			
Rot	NEE			JA, PLAATS →			
Zwammen	NEE			JA, PLAATS →			
STAMVOET WORTEL				Schade	NEE	JA, PLAATS →	
		Bloot	NEE	JA, PLAATS →			
		Rot	NEE	JA, PLAATS →			
		Zwammen	NEE	JA, PLAATS →			
		Grondscheuren	NEE	JA, PLAATS →			
		Opdruk	NEE	JA, PLAATS →			
ADVIES			NIETS-DOEN	SNOEIEN	ONDERHOUD	NADER-ONDERZOEK	ROOIEN
URGENTIE			ZEER-HOOG 0-TOT-2WEKEN	HOOG 2-TOT-12WEKEN	VERHOOGD 15 TOT 54WEKEN	NVT	
VRIJE TEKST			Beveiligen van plakoksels. Snoeien om compact te houden.			AUTEUR	ARBO ART Robin UZEEL Ijzerdijk 13 te 8600 DIKSMUIDE
						DATUM 13.03.2019	



BGBH-VTA

Boomveiligheidsonderzoek

VTA (Visual Tree Assessment)

DE BOOM		BM139		STAND PLAATS			
Boomsoort:		ESDOORN		Gemeente:	SINT-AMANDSBERG 9040 GENT		
Stamomtrek:	250cm Op maaiveld	205cm 1m boven maaiveld		Plaats:	SINT ANTHONIUS PLEIN		
Takvrije Zone:	in meter			Straat:	GROOT BEGIJNHOF NR		
JONG	HALFWAS	VOLGROEID		Overige			
EERSTE INDRUK		GOED	MATIG	ZEER SLECHT			
		REDELIJK	SLECHT	DOOD			
BLAD		Bladbezetting	NORMAAL	WEINIG			
		Formaat	NORMAAL	TE KLEIN			
		Conditie	NORMAAL	MINDER			
		Kleur	NORMAAL	VERKLEURING			
		Bladrand	NORMAAL	ANDERS:			
BLOEI VRUCHT		Bezetting	NORMAAL	WEINIG	NIET ZICHTBAAR		
TAK		Schotlengte			GOED	REDELIJK	SLECHT
	Maaischade	NEE		JA, DETAIL ->			
	Verkeerschade	NEE		JA, DETAIL ->			
	Schade Dier	NEE		JA, DETAIL ->			
	Schade Mens	NEE		JA, DETAIL ->			
	Schade Ziekte	NEE		JA, PLAATS ->			
	Dood	NEE		JA, PLAATS ->			
	Zwammen	NEE		JA, PLAATS ->			
	Breuk/scheur	NEE		JA, PLAATS ->			
	Aanhechting	GOED		SLECHT, PLAATS ->			
	Plakoksel	NEE		JA, PLAATS ->			
STAM		Stand	RECHT	KROM			
	Vorm	RECHT		SCHEEF			
	Maaischade	NEE		JA, DETAIL ->			
	Verkeerschade	NEE		JA, DETAIL ->			
	Schade Dier	NEE		JA, DETAIL ->			
	Schade Mens	NEE		JA, DETAIL ->			
	Verdikking	NEE		JA, PLAATS ->			
	Gegroefd	NEE		JA, PLAATS ->			
	Gescheurd	NEE		JA, PLAATS ->			
	Rot	NEE		JA, PLAATS ->			
	Zwammen	NEE		JA, PLAATS ->			
STAMVOET WORTEL		Schade	NEE	JA, PLAATS ->			
	Bloot	NEE		JA, PLAATS ->			
	Rot	NEE		JA, PLAATS ->			
	Zwammen	NEE		JA, PLAATS ->			
	Grondscheuren	NEE		JA, PLAATS ->			
	Opdruk	NEE		JA, PLAATS ->			
ADVIES		NIETS-DOEN	SNOEIEN	ONDERHOUD	NADER- ONDERZOEK	ROOIEN	
URGENTIE		ZEER HOOG 0-TOT 2WEKEN	HOOG 2-TOT 12WEKEN	VERHOOGD 15-TOT 54WEKEN	NVT		
VRIJE TEKST		<i>Reduceren kruin. Standplaats verbetering.</i>			AUTEUR	ARBO ART Robin UZEEL Ijzerdijk 13 te 8600 DIKSMUIDE	
					DATUM 13.03.2019		



BGBH-VTA

Boomveiligheidsonderzoek

VTA (Visual Tree Assessment)

DE BOOM		BM140		STAND PLAATS			
Boomsoort:		ESDOORN		Gemeente:		SINT-AMANDSBERG 9040 GENT	
Stamomtrek:		165cm Op maaiveld	130cm 1m boven maaiveld	Plaats:		SINT ANTHONIUS PLEIN	
Takvrije Zone:		in meter		Straat:		GROOT BEGIJNHOF NR	
JONG		HALFWAS	VOLGROEID	Overige			
EERSTE INDRUK		GOED REDELIJK		MATIG SLECHT		ZEER SLECHT DOOD	
BLAD		Bladbezetting Formaat Conditie Kleur Bladrand		NORMAAL NORMAAL NORMAAL NORMAAL NORMAAL		WEINIG TE KLEIN MINDER VERKLEURING ANDERS:	
BLOEI VRUCHT		Bezetting NORMAAL		WEINIG NIET ZICHTBAAR			
TAK		Schotlengte Maaischade Verkeerschade Schade Dier Schade Mens Schade Ziekte Dood Zwammen Breuk/scheur Aanhechting Plakoksel		NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE GOED NEE		GOED REDELIJK SLECHT	
STAM		Stand Vorm Maaischade Verkeerschade Schade Dier Schade Mens Verdikking Gegroefd Gescheurd Rot Zwammen		RECHT RECHT NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE		KROM SCHEEF JA, DETAIL -> JA, DETAIL -> JA, DETAIL -> JA, DETAIL -> JA, DETAIL -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS ->	
STAMVOET WORTEL		Schade Bloot Rot Zwammen Grondscheuren Opdruk		NEE NEE NEE NEE NEE NEE		JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS ->	
ADVIES		NIETS-DOEN		SNOEIEN		ONDERHOUD NADER-ONDERZOEK ROOIEN	
URGENTIE		ZEER HOOG 0-TOT 2WEKEN		HOOG 2-TOT 12WEKEN		VERHOOGD 15-TOT 54WEKEN NVT	
VRIJE TEKST		<i>Reduceren kruin. Standplaats verbetering.</i>				AUTEUR ARBO ART Robin UZEEL Ijzerdijk 13 te 8600 DIKSMUIDE DATUM 13.03.2019	



BGBH-VTA

Boomveiligheidsonderzoek

VTA (Visual Tree Assessment)

DE BOOM		BM141		STAND PLAATS			
Boomsoort:		APPELBOOM		Gemeente:		SINT-AMANDSBERG 9040 GENT	
Stamomtrek:		90cm Op maaiveld	80cm 1m boven maaiveld	Plaats:		SINT ANTHONIUS PLEIN	
Takvrije Zone:		in meter		Straat:		GROOT BEGIJNHOF NR	
JONG		HALFWAS	VOLGROEID	Overige			
EERSTE INDRUK		GOED REDELIJK		MATIG SLECHT		ZEER SLECHT DOOD	
BLAD		Bladbezetting		NORMAAL		WEINIG	
		Formaat		NORMAAL		TE KLEIN	
		Conditie		NORMAAL		MINDER	
		Kleur		NORMAAL		VERKLEURING ANDERS:	
		Bladrand		NORMAAL			
BLOEI VRUCHT		Bezetting		NORMAAL		WEINIG NIET ZICHTBAAR	
TAK		Schotlengte		GOED		REDELIJK SLECHT	
		Maaischade		JA, DETAIL ->			
		Verkeerschade		JA, DETAIL ->			
		Schade Dier		JA, DETAIL ->			
		Schade Mens		JA, DETAIL ->			
		Schade Ziekte		JA, PLAATS ->		Vezelrot	
		Dood		JA, PLAATS ->			
		Zwammen		JA, PLAATS ->			
		Breuk/scheur		JA, PLAATS ->			
		Aanhechting		SLECHT, PLAATS ->			
		Plakoksel		JA, PLAATS ->			
STAM		Stand		KROM			
		Vorm		SCHEEF			
		Maaischade		JA, DETAIL ->			
		Verkeerschade		JA, DETAIL ->			
		Schade Dier		JA, DETAIL ->			
		Schade Mens		JA, DETAIL ->			
		Verdikking		JA, PLAATS ->			
		Gegroefd		JA, PLAATS ->			
		Gescheurd		JA, PLAATS ->			
		Rot		JA, PLAATS ->			
		Zwammen		JA, PLAATS ->			
STAMVOET WORTEL		Schade		JA, PLAATS ->			
		Bloot		JA, PLAATS ->			
		Rot		JA, PLAATS ->			
		Zwammen		JA, PLAATS ->			
		Grondscheuren		JA, PLAATS ->			
		Opdruk		JA, PLAATS ->			
ADVIES		NIETS-DOEN		SNOEIEN		ONDERHOUD NADER-ONDERZOEK ROOIEN	
URGENTIE		ZEER HOOG 0 TOT 2WEEKEN		HOOG 2 TOT 12WEEKEN		VERHOOGD 15 TOT 54WEEKEN NVT	
VRIJE TEKST		Ontlasten kruin. GEZOND,				AUTEUR ARBO ART Robin UZEEL Ijzerdijk 13 te 8600 DIKSMUIDE DATUM 13.03.2019	



BGBH-VTA

Boomveiligheidsonderzoek

VTA (Visual Tree Assessment)

DE BOOM		BM142		STAND PLAATS			
Boomsoort:		JENEVERBES		Gemeente:		SINT-AMANDSBERG 9040 GENT	
Stamomtrek:		65cm Op maaiveld	55cm 1m boven maaiveld	Plaats:		SINT ANTHONIUS PLEIN	
Takvrije Zone:		in meter		Straat:		GROOT BEGIJNHOF NR	
JONG		HALFWAS	VOLGROEID	Overige			
EERSTE INDRUK			GOED	MATIG	ZEER SLECHT		
			REDELIJK	SLECHT	DOOD		
BLAD			Bladbezetting	NORMAAL	WEINIG		
			Formaat	NORMAAL	TE KLEIN		
			Conditie	NORMAAL	MINDER		
			Kleur	NORMAAL	VERKLEURING		
			Bladrand	NORMAAL	ANDERS:		
BLOEI VRUCHT		Bezetting	NORMAAL	WEINIG	NIET ZICHTBAAR		
TAK	Schotlengte				GOED	REDELIJK	SLECHT
	Maaischade	NEE		JA, DETAIL ->			
	Verkeerschade	NEE		JA, DETAIL ->			
	Schade Dier	NEE		JA, DETAIL ->			
	Schade Mens	NEE		JA, DETAIL ->			
	Schade Ziekte	NEE		JA, PLAATS ->			
	Dood	NEE		JA, PLAATS ->			
	Zwammen	NEE		JA, PLAATS ->			
	Breuk/scheur	NEE		JA, PLAATS ->			
	Aanhechting	GOED		SLECHT, PLAATS ->			
	Plakoksel	NEE		JA, PLAATS ->			
	STAM	Stand	RECHT		KROM		
Vorm		RECHT		SCHEEF			
Maaischade		NEE		JA, DETAIL ->			
Verkeerschade		NEE		JA, DETAIL ->			
Schade Dier		NEE		JA, DETAIL ->			
Schade Mens		NEE		JA, DETAIL ->			
Verdikking		NEE		JA, PLAATS ->			
Gegroefd		NEE		JA, PLAATS ->			
Gescheurd		NEE		JA, PLAATS ->			
Rot		NEE		JA, PLAATS ->			
Zwammen		NEE		JA, PLAATS ->			
STAMVOET WORTEL		Schade	NEE		JA, PLAATS ->		
	Bloot	NEE		JA, PLAATS ->			
	Rot	NEE		JA, PLAATS ->			
	Zwammen	NEE		JA, PLAATS ->			
	Grondscheuren	NEE		JA, PLAATS ->			
	Opdruk	NEE		JA, PLAATS ->			
ADVIES		NIETS-DOEN	SNOEIEN	ONDERHOUD	NADER- ONDERZOEK	ROOIEN	
URGENTIE		ZEER HOOG 0-TOT 2WEKEN		HOOG 2-TOT 12WEKEN	VERHOOGD 15-TOT 54WEKEN	NVT	
VRIJE TEKST	Dode takken verwijderen.				AUTEUR	ARBO ART Robin UZEEL Ijzerdijk 13 te 8600 DIKSMUIDE	
				DATUM 13.03.2019			




BGBH-VTA

Boomveiligheidsonderzoek

VTA (Visual Tree Assessment)

DE BOOM		BM143		STAND PLAATS				
Boomsoort:		BEUK snoeivorm		Gemeente:		SINT-AMANDSBERG 9040 GENT		
Stamomtrek:		0cm Op maaiveld	0cm 1m boven maaiveld	Plaats:		SINT ELISABETH PLEIN NOORD		
Takvrije Zone:		in meter		Straat:		GROOT BEGIJNHOF NR		
JONG		HALFWAS	VOLGROEID	Overige				
EERSTE INDRUK			GOED	MATIG	ZEER SLECHT			
			REDELIJK	SLECHT	DOOD			
BLAD			Bladbezetting	NORMAAL	WEINIG			
			Formaat	NORMAAL	TE KLEIN			
			Conditie	NORMAAL	MINDER			
			Kleur	NORMAAL	VERKLEURING			
			Bladrand	NORMAAL	ANDERS:			
BLOEI VRUCHT			Bezetting	NORMAAL	WEINIG	NIET ZICHTBAAR		
TAK		Schotlengte			GOED	REDELIJK	SLECHT	
		Maaischade	NEE	JA, DETAIL →				
		Verkeerschade	NEE	JA, DETAIL →				
		Schade Dier	NEE	JA, DETAIL →				
		Schade Mens	NEE	JA, DETAIL →				
		Schade Ziekte	NEE	JA, PLAATS →				
		Dood	NEE	JA, PLAATS →				
		Zwammen	NEE	JA, PLAATS →				
		Breuk/scheur	NEE	JA, PLAATS →				
		Aanhechting	GOED	SLECHT, PLAATS →				
		Plakoksel	NEE	JA, PLAATS →				
		STAM		Stand	RECHT	KROM		
Vorm	RECHT			SCHEEF				
Maaischade	NEE			JA, DETAIL →				
Verkeerschade	NEE			JA, DETAIL →				
Schade Dier	NEE			JA, DETAIL →				
Schade Mens	NEE			JA, DETAIL →				
Verdikking	NEE			JA, PLAATS →				
Gegroefd	NEE			JA, PLAATS →				
Gescheurd	NEE			JA, PLAATS →				
Rot	NEE			JA, PLAATS →				
Zwammen	NEE			JA, PLAATS →				
STAMVOET WORTEL				Schade	NEE	JA, PLAATS →		
		Bloot	NEE	JA, PLAATS →				
		Rot	NEE	JA, PLAATS →				
		Zwammen	NEE	JA, PLAATS →				
		Grondscheuren	NEE	JA, PLAATS →				
		Opdruk	NEE	JA, PLAATS →				
ADVIES			NIETS-DOEN	SNOEIEN	ONDERHOUD	NADER-ONDERZOEK	ROOIEN	
URGENTIE			ZEER HOOG 0-TOT 2WEKEN	HOOG 2-TOT 12WEKEN	VERHOOGD 15-TOT 54WEKEN	NVT		
VRIJE TEKST		Maaischade, eventueel gras cirkelvormig wegnemen rond stam. Snoeivorm te onderhouden. Op oudere foto's zijn geen beuken terug te vinden, wel fruitbomen.				AUTEUR	ARBO ART Robin UZEEL Ijzerdijk 13 te 8600 DIKSMUIDE	
						DATUM 13.03.2019		



BGBH-VTA

Boomveiligheidsonderzoek

VTA (Visual Tree Assessment)

DE BOOM	BM189		STAND PLAATS			
Boomsoort:	BEUK snoeivorm		Gemeente:	SINT-AMANDSBERG 9040 GENT		
Stamontrek:	0cm Op maaiveld	0cm 1m boven maaiveld	Plaats:	SINT ELISABETH PLEIN ZUID		
Takvrije Zone:	in meter		Straat:	GROOT BEGIJNHOF NR		
JONG	HALFWAS	VOLGROEID	Overige			
EERSTE INDRUK	GOED		MATIG	ZEER SLECHT		
	REDELIJK		SLECHT	DOOD		
BLAD	Bladbezetting		NORMAAL	WEINIG		
	Formaat		NORMAAL	TE KLEIN		
	Conditie		NORMAAL	MINDER		
	Kleur		NORMAAL	VERKLEURING		
	Bladrand		NORMAAL	ANDERS:		
BLOEI VRUCHT	Bezetting	NORMAAL	WEINIG	NIET ZICHTBAAR		
TAK	Schotlengte			GOED	REDELIJK	SLECHT
	Maaischade	NEE	JA, DETAIL ->			
	Verkeerschade	NEE	JA, DETAIL ->			
	Schade Dier	NEE	JA, DETAIL ->			
	Schade Mens	NEE	JA, DETAIL ->			
	Schade Ziekte	NEE	JA, PLAATS ->			
	Dood	NEE	JA, PLAATS ->			
	Zwammen	NEE	JA, PLAATS ->			
	Breuk/scheur	NEE	JA, PLAATS ->			
	Aanhechting	GOED	SLECHT, PLAATS ->			
	Plakoksel	NEE	JA, PLAATS ->			
	STAM	Stand	RECHT	KROM		
Vorm		RECHT	SCHEEF			
Maaischade		NEE	JA, DETAIL ->			
Verkeerschade		NEE	JA, DETAIL ->			
Schade Dier		NEE	JA, DETAIL ->			
Schade Mens		NEE	JA, DETAIL ->			
Verdikking		NEE	JA, PLAATS ->			
Gegroefd		NEE	JA, PLAATS ->			
Gescheurd		NEE	JA, PLAATS ->			
Rot		NEE	JA, PLAATS ->			
Zwammen		NEE	JA, PLAATS ->			
STAMVOET WORTEL		Schade	NEE	JA, PLAATS ->		
	Bloot	NEE	JA, PLAATS ->			
	Rot	NEE	JA, PLAATS ->			
	Zwammen	NEE	JA, PLAATS ->			
	Grondscheuren	NEE	JA, PLAATS ->			
	Opdruk	NEE	JA, PLAATS ->			
ADVIES	NIETS-DOEN		SNOEIEN	ONDERHOUD	NADER-ONDERZOEK	ROOIEN
URGENTIE			ZEER HOOG 0-TOT 2WEKEN	HOOG 2-TOT 12WEKEN	VERHOOGD 15-TOT 54WEKEN	NVT
VRIJE TEKST	Maaischade, eventueel gras cirkelvormig wegnemen rond stam. Snoeivorm te onderhouden. Op oudere foto's zijn geen beuken terug te vinden, wel fruitbomen.			AUTEUR	ARBO ART Robin UZEEL Ijzerdijk 13 te 8600 DIKSMUIDE	
				DATUM 13.03.2019		




BGBH-VTA

Boomveiligheidsonderzoek

VTA (Visual Tree Assessment)

DE BOOM		BM192		STAND PLAATS			
Boomsoort:		JAPANESE KERSELAAR		Gemeente:		SINT-AMANDSBERG 9040 GENT	
Stamomtrek:		290cm Op maaiveld	240cm 1m boven maaiveld	Plaats:		SINT ELISABETH PLEIN ZUID	
Takvrije Zone:		in meter		Straat:		GROOT BEGIJNHOF NR	
JONG		HALFWAS	VOLGROEID	Overige		AAN KERK	
EERSTE INDRUK			GOED	MATIG	ZEER SLECHT		
			REDELIJK	SLECHT	DOOD		
BLAD			Bladbezetting	NORMAAL	WEINIG		
			Formaat	NORMAAL	TE KLEIN		
			Conditie	NORMAAL	MINDER		
			Kleur	NORMAAL	VERKLEURING		
			Bladrand	NORMAAL	ANDERS:		
BLOEI VRUCHT			Bezetting	NORMAAL	WEINIG	NIET ZICHTBAAR	
TAK			Schotlengte		GOED		
			Maaischade	NEE	REDELIJK		
			Verkeerschade	NEE	SLECHT		
			Schade Dier	NEE			
			Schade Mens	NEE	Slecht gesnoeid.		
			Schade Ziekte	NEE	JA, PLAATS ->		
			Dood	NEE	JA, PLAATS -> In het midden.		
			Zwammen	NEE	JA, PLAATS ->		
			Breuk/scheur	NEE	JA, PLAATS ->		
			Aanhechting	GOED	SLECHT, PLAATS ->		
			Plakoksel	NEE	JA, PLAATS ->		
STAM			Stand	RECHT	KROM		
			Vorm	RECHT	SCHEEF		
			Maaischade	NEE	JA, DETAIL ->		
			Verkeerschade	NEE	JA, DETAIL ->		
			Schade Dier	NEE	JA, DETAIL ->		
			Schade Mens	NEE	JA, DETAIL ->		
			Verdikking	NEE	JA, PLAATS ->		
			Gegroefd	NEE	JA, PLAATS ->		
			Gescheurd	NEE	JA, PLAATS ->		
			Rot	NEE	JA, PLAATS ->		
			Zwammen	NEE	JA, PLAATS ->		
STAMVOET WORTEL			Schade	NEE	JA, PLAATS ->		
			Bloot	NEE	JA, PLAATS ->		
			Rot	NEE	JA, PLAATS ->		
			Zwammen	NEE	JA, PLAATS -> Kant Groothuis NR67.		
			Grondscheuren	NEE	JA, PLAATS ->		
			Opdruk	NEE	JA, PLAATS ->		
ADVIES			NIETS-DOEN	SNOEIEN	ONDERHOUD	NADER- ONDERZOEK	ROOIEN
URGENTIE			ZEER HOOG 0 TOT 2WEEKEN		HOOG 2 TOT 12WEEKEN	VERHOOGD 15 TOT 54WEEKEN	NVT
VRIJE TEKST			Wonden te verzorgen. Verwijderen dode takken. Standplaats verbetering.				AUTEUR ARBO ART Robin UZEEL Ijzerdijk 13 te 8600 DIKSMUIDE
			DATUM 13.03.2019				




BGBH-VTA

Boomveiligheidsonderzoek

VTA (Visual Tree Assessment)

DE BOOM		BM193		STAND PLAATS			
Boomsoort:		JAPANESE KERSELAAR		Gemeente:		SINT-AMANDSBERG 9040 GENT	
Stamomtrek:		255cm Op maaiveld	200cm 1m boven maaiveld	Plaats:		SINT ELISABETH PLEIN ZUID	
Takvrije Zone:		in meter		Straat:		GROOT BEGIJNHOF NR	
JONG		HALFWAS	VOLGROEID	Overige		AAN KERK	
EERSTE INDRUK			GOED	MATIG	ZEER SLECHT		
			REDELIJK	SLECHT	DOOD		
BLAD			Bladbezetting	NORMAAL	WEINIG		
			Formaat	NORMAAL	TE KLEIN		
			Conditie	NORMAAL	MINDER		
			Kleur	NORMAAL	VERKLEURING		
			Bladrand	NORMAAL	ANDERS:		
BLOEI VRUCHT			Bezetting	NORMAAL	WEINIG	NIET ZICHTBAAR	
TAK			Schotlengte		GOED	REDELIJK	SLECHT
			Maaischade	NEE	JA, DETAIL ->		
			Verkeerschade	NEE	JA, DETAIL ->		
			Schade Dier	NEE	JA, DETAIL ->		
			Schade Mens	NEE	JA, DETAIL ->		
			Schade Ziekte	NEE	JA, PLAATS ->		
			Dood	NEE	JA, PLAATS ->		
			Zwammen	NEE	JA, PLAATS ->		
			Breuk/scheur	NEE	JA, PLAATS ->		
			Aanhechting	GOED	SLECHT, PLAATS ->		
			Plakoksel	NEE	JA, PLAATS ->		
STAM			Stand	RECHT	KROM		
			Vorm	RECHT	SCHEEF		
			Maaischade	NEE	JA, DETAIL ->		
			Verkeerschade	NEE	JA, DETAIL ->		
			Schade Dier	NEE	JA, DETAIL ->		
			Schade Mens	NEE	JA, DETAIL ->		
			Verdikking	NEE	JA, PLAATS ->		
			Gegroefd	NEE	JA, PLAATS ->		
			Gescheurd	NEE	JA, PLAATS ->		
			Rot	NEE	JA, PLAATS ->		
			Zwammen	NEE	JA, PLAATS ->		
STAMVOET WORTEL			Schade	NEE	JA, PLAATS ->		
			Bloot	NEE	JA, PLAATS ->		
			Rot	NEE	JA, PLAATS ->		
			Zwammen	NEE	JA, PLAATS ->		
			Grondscheuren	NEE	JA, PLAATS ->		
			Opdruk	NEE	JA, PLAATS ->		
ADVIES			NIETS-DOEN	SNOEIEN	ONDERHOUD	NADER- ONDERZOEK	ROOIEN
URGENTIE			ZEER HOOG 0 TOT 2WEEKEN	HOOG 2 TOT 12WEEKEN	VERHOOGD 15 TOT 54WEEKEN	NVT	
VRIJE TEKST			Boom wellicht 60 jaar oud. <i>Eventueel stam laten staan..</i> <i>VZW BEGIJNHOF Sint-Elisabeth te Sint-Amandsberg. De boom is dood en moet worden gerooid. In de plaats daarvan wordt geopteerd voor een andere boom</i>			AUTEUR	ARBO ART Robin UZEEL Ijzerdijk 13 te 8600 DIKSMUIDE
						DATUM 13.03.2019	




BGBH-VTA

Boomveiligheidsonderzoek

VTA (Visual Tree Assessment)

DE BOOM		BM194		STAND PLAATS			
Boomsoort:		JAPANESE KERSELAAR		Gemeente:		SINT-AMANDSBERG 9040 GENT	
Stamomtrek:		290cm Op maaiveld	240cm 1m boven maaiveld	Plaats:		SINT ELISABETH PLEIN ZUID	
Takvrije Zone:		in meter		Straat:		GROOT BEGIJNHOF NR	
JONG		HALFWAS	VOLGROEID	Overige		AAN KERK	
EERSTE INDRUK			GOED	MATIG	ZEER SLECHT		
			REDELIJK	SLECHT	DOOD		
BLAD			Bladbezetting	NORMAAL	WEINIG		
			Formaat	NORMAAL	TE KLEIN		
			Conditie	NORMAAL	MINDER		
			Kleur	NORMAAL	VERKLEURING		
			Bladrand	NORMAAL	ANDERS:		
BLOEI VRUCHT			Bezetting	NORMAAL	WEINIG	NIET ZICHTBAAR	
TAK			Schotlengte		GOED	REDELIJK	SLECHT
			Maaischade	NEE	JA, DETAIL ->		
			Verkeerschade	NEE	JA, DETAIL ->		
			Schade Dier	NEE	JA, DETAIL ->		
			Schade Mens	NEE	JA, DETAIL -> Slecht gesnoeid.		
			Schade Ziekte	NEE	JA, PLAATS ->		
			Dood	NEE	JA, PLAATS ->		
			Zwammen	NEE	JA, PLAATS ->		
			Breuk/scheur	NEE	JA, PLAATS ->		
			Aanhechting	GOED	SLECHT, PLAATS ->		
			Plakoksel	NEE	JA, PLAATS ->		
STAM			Stand	RECHT	KROM		
			Vorm	RECHT	SCHEEF		
			Maaischade	NEE	JA, DETAIL ->		
			Verkeerschade	NEE	JA, DETAIL ->		
			Schade Dier	NEE	JA, DETAIL ->		
			Schade Mens	NEE	JA, DETAIL ->		
			Verdikking	NEE	JA, PLAATS ->		
			Gegroefd	NEE	JA, PLAATS ->		
			Gescheurd	NEE	JA, PLAATS ->		
			Rot	NEE	JA, PLAATS ->		
			Zwammen	NEE	JA, PLAATS ->		
STAMVOET WORTEL			Schade	NEE	JA, PLAATS ->		
			Bloot	NEE	JA, PLAATS ->		
			Rot	NEE	JA, PLAATS ->		
			Zwammen	NEE	JA, PLAATS ->		
			Grondscheuren	NEE	JA, PLAATS ->		
			Opdruk	NEE	JA, PLAATS ->		
ADVIES			NIETS-DOEN	SNOEIEN	ONDERHOUD	NADER- ONDERZOEK	ROOIEN
URGENTIE			ZEER HOOG 0 TOT 2WEEKEN		HOOG 2 TOT 12WEEKEN	VERHOOGD 15 TOT 54WEEKEN	NVT
VRIJE TEKST			Rot op takken ten gevolge van slechte snoei.				AUTEUR ARBO ART Robin UZEEL Ijzerdijk 13 te 8600 DIKSMUIDE DATUM 13.03.2019



BGBH-VTA

Boomveiligheidsonderzoek

VTA (Visual Tree Assessment)

DE BOOM		BM200		STAND PLAATS			
Boomsoort:		EIK		Gemeente:		SINT-AMANDSBERG 9040 GENT	
Stamomtrek:		210cm Op maaiveld	146cm 1m boven maaiveld	Plaats:		BEGGA PLEIN	
Takvrije Zone:		in meter		Straat:		GROOT BEGIJNHOF NR	
JONG		HALFWAS	VOLGROEID	Overige			
EERSTE INDRUK		GOED REDELIJK		MATIG SLECHT		ZEER SLECHT DOOD	
BLAD		Bladbezetting Formaat Conditie Kleur Bladrand		NORMAAL NORMAAL NORMAAL NORMAAL NORMAAL		WEINIG TE KLEIN MINDER VERKLEURING ANDERS:	
BLOEI VRUCHT		Bezetting NORMAAL		WEINIG NIET ZICHTBAAR			
TAK		Schotlengte Maaischade Verkeerschade Schade Dier Schade Mens Schade Ziekte Dood Zwammen Breuk/scheur Aanhechting Plakoksel		NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE GOED NEE		GOED REDELIJK SLECHT	
STAM		Stand Vorm Maaischade Verkeerschade Schade Dier Schade Mens Verdikking Gegroefd Gescheurd Rot Zwammen		RECHT RECHT NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE		KROM SCHEEF	
STAMVOET WORTEL		Schade Bloot Rot Zwammen Grondscheuren Opdruk		NEE NEE NEE NEE NEE NEE		JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS ->	
ADVIES		NIETS-DOEN		SNOEIEN		ONDERHOUD NADER-ONDERZOEK ROOIEN	
URGENTIE		ZEER HOOG 0-TOT 2WEKEN		HOOG 2-TOT 12WEKEN		VERHOOGD 15-TOT 54WEKEN NVT	
VRIJE TEKST		Dode takken te vewrijderen.				AUTEUR ARBO ART Robin UZEEL Ijzerdijk 13 te 8600 DIKSMUIDE DATUM 13.03.2019	



BGBH-VTA

Boomveiligheidsonderzoek

VTA (Visual Tree Assessment)

DE BOOM		BM201		STAND PLAATS			
Boomsoort:		EIK		Gemeente:		SINT-AMANDSBERG 9040 GENT	
Stamomtrek:		200cm Op maaiveld	180cm 1m boven maaiveld	Plaats:		BEGGA PLEIN	
Takvrije Zone:		in meter		Straat:		GROOT BEGIJNHOF NR	
JONG		HALFWAS	VOLGROEID	Overige			
EERSTE INDRUK			GOED REDELIJK	MATIG SLECHT	ZEER SLECHT DOOD		
BLAD			Bladbezetting	NORMAAL	WEINIG		
			Formaat	NORMAAL	TE KLEIN		
			Conditie	NORMAAL	MINDER		
			Kleur	NORMAAL	VERKLEURING ANDERS:		
			Bladrand	NORMAAL			
BLOEI VRUCHT			Bezetting	NORMAAL	WEINIG	NIET ZICHTBAAR	
TAK			Schotlengte		GOED	REDELIJK	SLECHT
			Maaischade	NEE	JA, DETAIL ->		
			Verkeerschade	NEE	JA, DETAIL ->		
			Schade Dier	NEE	JA, DETAIL ->		
			Schade Mens	NEE	JA, DETAIL ->		
			Schade Ziekte	NEE	JA, PLAATS ->		
			Dood	NEE	JA, PLAATS -> Snoeiwonden.		
			Zwammen	NEE	JA, PLAATS ->		
			Breuk/scheur	NEE	JA, PLAATS ->		
			Aanhechting	GOED	SLECHT, PLAATS ->		
			Plakoksel	NEE	JA, PLAATS ->		
STAM			Stand	RECHT	KROM		
			Vorm	RECHT	SCHEEF		
			Maaischade	NEE	JA, DETAIL ->		
			Verkeerschade	NEE	JA, DETAIL ->		
			Schade Dier	NEE	JA, DETAIL ->		
			Schade Mens	NEE	JA, DETAIL ->		
			Verdikking	NEE	JA, PLAATS ->		
			Gegroefd	NEE	JA, PLAATS ->		
			Gescheurd	NEE	JA, PLAATS ->		
			Rot	NEE	JA, PLAATS ->		
			Zwammen	NEE	JA, PLAATS ->		
STAMVOET WORTEL			Schade	NEE	JA, PLAATS ->		
			Bloot	NEE	JA, PLAATS ->		
			Rot	NEE	JA, PLAATS ->		
			Zwammen	NEE	JA, PLAATS ->		
			Grondscheuren	NEE	JA, PLAATS ->		
			Opdruk	NEE	JA, PLAATS ->		
ADVIES			NIETS-DOEN	SNOEIEN	ONDERHOUD	NADER- ONDERZOEK	ROOIEN
URGENTIE			ZEER HOOG 0-TOT 2WEKEN		HOOG 2-TOT 12WEKEN	VERHOOGD 15-TOT 54WEKEN	NVT
VRIJE TEKST			AUTEUR				ARBO ART Robin UZEEL Ijzerdijk 13 te 8600 DIKSMUIDE
			DATUM 13.03.2019				



BGBH-VTA

Boomveiligheidsonderzoek

VTA (Visual Tree Assessment)

DE BOOM				BM216		STAND PLAATS			
Boomsoort:				EIK		Gemeente:		SINT-AMANDSBERG 9040 GENT	
Stamomtrek:				285cm Op maaiveld		230cm 1m boven maaiveld		Plaats:	
Takvrije Zone:				in meter				GROOT BEGGINHOF NR	
JONG				HALFWAS		VOLGROEID		Overige	
EERSTE INDRUK				GOED		MATIG		ZEER SLECHT	
				REDELIJK		SLECHT		DOOD	
BLAD				Bladbezetting		NORMAAL		WEINIG	
				Formaat		NORMAAL		TE KLEIN	
				Conditie		NORMAAL		MINDER	
				Kleur		NORMAAL		VERKLEURING	
				Bladrand		NORMAAL		ANDERS:	
BLOEI VRUCHT				Bezetting		NORMAAL		WEINIG	
								NIET ZICHTBAAR	
TAK				Schotlengte				GOED	
				Maaischade		NEE		JA, DETAIL →	
				Verkeerschade		NEE		JA, DETAIL →	
				Schade Dier		NEE		JA, DETAIL →	
				Schade Mens		NEE		JA, DETAIL →	
				Schade Ziekte		NEE		JA, PLAATS →	
				Dood		NEE		JA, PLAATS →	
				Zwammen		NEE		JA, PLAATS →	
				Breuk/scheur		NEE		JA, PLAATS →	
				Aanhechting		GOED		SLECHT, PLAATS →	
				Plakoksel		NEE		JA, PLAATS →	
STAM				Stand		RECHT		KROM	
				Vorm		RECHT		SCHEEF	
				Maaischade		NEE		JA, DETAIL →	
				Verkeerschade		NEE		JA, DETAIL →	
				Schade Dier		NEE		JA, DETAIL →	
				Schade Mens		NEE		JA, DETAIL →	
				Verdikking		NEE		JA, PLAATS →	
				Gegroefd		NEE		JA, PLAATS →	
				Gescheurd		NEE		JA, PLAATS →	
				Rot		NEE		JA, PLAATS →	
				Zwammen		NEE		JA, PLAATS →	
STAMVOET WORTEL				Schade		NEE		JA, PLAATS →	
				Bloot		NEE		JA, PLAATS →	
				Rot		NEE		JA, PLAATS →	
				Zwammen		NEE		JA, PLAATS →	
				Grondscheuren		NEE		JA, PLAATS →	
				Opdruk		NEE		JA, PLAATS →	
ADVIES				NIETS-DOEN		SNOEIEN		ONDERHOUD	
								NADER- ONDERZOEK	
URGENTIE				ZEER HOOG 0-TOT 2WEKEN		HOOG 2-TOT 12WEKEN		VERHOOGD 15-TOT 54WEKEN	
								NVT	
VRIJE TEKST								AUTEUR	
								ARBO ART	
				Robin UZEEL Ijzerdijk 13 te 8600 DIKSMUIDE					
				DATUM 13.03.2019					



BGBH-VTA					
Boomveiligheidsonderzoek					
VTA (Visual Tree Assessment)					
DE BOOM	BM217		STAND PLAATS		
Boomsoort:	CEDER		Gemeente:	SINT-AMANDSBERG 9040 GENT	
Stamomtrek:	240cm Op maaiveld	210cm 1m boven maaiveld	Plaats:	TUIN, BOSJE KANT NR66	
Takvrije Zone:	in meter		Straat:	GROOT BEGIJNHOF 67	
JONG	HALFWAS	VOLGROEID	Overige		
EERSTE INDRUK	GOED REDELIJK		MATIG SLECHT	ZEER SLECHT DOOD	
BLAD	Bladbezetting Formaat Conditie Kleur Bladrand		NORMAAL NORMAAL NORMAAL NORMAAL NORMAAL	WEINIG TE KLEIN MINDER VERKLEURING ANDERS:	
BLOEI VRUCHT	Bezetting	NORMAAL	WEINIG	NIET ZICHTBAAR	
TAK	Schotlengte Maaischade Verkeerschade Schade Dier Schade Mens Schade Ziekte Dood Zwammen Breuk/scheur Aanhechting Plakoksel	NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE GOED NEE	JA, DETAIL -> JA, DETAIL -> JA, DETAIL -> JA, DETAIL -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> SLECHT, PLAATS -> JA, PLAATS ->	GOED REDELIJK SLECHT Zware tak uitgescheurd.	
STAM	Stand Vorm Maaischade Verkeerschade Schade Dier Schade Mens Verdikking Gegroefd Gescheurd Rot Zwammen	RECHT RECHT NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE	KROM SCHEEF JA, DETAIL -> JA, DETAIL -> JA, DETAIL -> JA, DETAIL -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS ->		
STAMVOET WORTEL	Schade Bloot Rot Zwammen Grondscheuren Opdruk	NEE NEE NEE NEE NEE NEE	JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS ->		
ADVIES	NIETS-DOEN		SNOEIEN	ONDERHOUD	NADER-ONDERZOEK ROOIEN
URGENTIE			ZEER HOOG 0 TOT 2WEEKEN	HOOG 2 TOT 12WEEKEN	VERHOOGD 15 TOT 54WEEKEN NVT
VRIJE TEKST	Overgewicht kruin reduceren. Oude wonden behandelen. Standplaats verbetering. GROOT BEGIJNHOF boom te behouden			AUTEUR DATUM 13.03.2019	ARBO ART Robin UZEEL Ijzerdijk 13 te 8600 DIKSMUIDE



BGBH-VTA

Boomveiligheidsonderzoek

VTA (Visual Tree Assessment)

DE BOOM		BM218		STAND PLAATS					
Boomsoort:		CEDER		Gemeente:		SINT-AMANDSBERG 9040 GENT			
Stamomtrek:		225cm Op maaiveld	205cm 1m boven maaiveld	Plaats:		TUIN, BOSJE KANT NR69			
Takvrije Zone:		in meter		Straat:		GROOT BEGIJNHOF 67			
JONG		HALFWAS	VOLGROEID	Overige					
EERSTE INDRUK			GOED	MATIG	ZEER SLECHT				
			REDELIJK	SLECHT	DOOD				
BLAD			Bladbezetting	NORMAAL	WEINIG				
			Formaat	NORMAAL	TE KLEIN				
			Conditie	NORMAAL	MINDER				
			Kleur	NORMAAL	VERKLEURING				
			Bladrand	NORMAAL	ANDERS:				
BLOEI VRUCHT		Bezetting	NORMAAL	WEINIG	NIET ZICHTBAAR				
TAK		Schotlengte		GOED				REDELIJK	SLECHT
		Maaischade	NEE	JA, DETAIL ->					
		Verkeerschade	NEE	JA, DETAIL ->					
		Schade Dier	NEE	JA, DETAIL ->					
		Schade Mens	NEE	JA, DETAIL ->					
		Schade Ziekte	NEE	JA, PLAATS ->					
		Dood	NEE	JA, PLAATS ->					
		Zwammen	NEE	JA, PLAATS ->					
		Breuk/scheur	NEE	JA, PLAATS ->					
		Aanhechting	GOED	SLECHT, PLAATS ->					
		Plakoksel	NEE	JA, PLAATS -> 1 op 10m hoogte.					
STAM		Stand	RECHT	KROM					
		Vorm	RECHT	SCHEEF					
		Maaischade	NEE	JA, DETAIL ->					
		Verkeerschade	NEE	JA, DETAIL ->					
		Schade Dier	NEE	JA, DETAIL ->					
		Schade Mens	NEE	JA, DETAIL ->					
		Verdikking	NEE	JA, PLAATS ->					
		Gegroefd	NEE	JA, PLAATS ->					
		Gescheurd	NEE	JA, PLAATS ->					
		Rot	NEE	JA, PLAATS ->					
		Zwammen	NEE	JA, PLAATS ->					
STAMVOET WORTEL		Schade	NEE	JA, PLAATS ->					
		Bloot	NEE	JA, PLAATS ->					
		Rot	NEE	JA, PLAATS ->					
		Zwammen	NEE	JA, PLAATS ->					
		Grondscheuren	NEE	JA, PLAATS ->					
		Opdruk	NEE	JA, PLAATS ->					
ADVIES			NIETS-DOEN	SNOEIEN	ONDERHOUD	NADER-ONDERZOEK	ROOIEN		
URGENTIE			ZEER HOOG 0 TOT 2WEEKEN		HOOG 2 TOT 12WEEKEN	VERHOOGD 15 TOT 54WEEKEN	NVT		
VRIJE TEKST		Overgewicht kruin reduceren. Oude wonden behandelen. Standplaats verbetering.					AUTEUR		
							DATUM 13.03.2019		
							ARBO ART Robin UZEEL Ijzerdijk 13 te 8600 DIKSMUIDE		



BGBH-VTA

Boomveiligheidsonderzoek

VTA (Visual Tree Assessment)

DE BOOM				BM219		STAND PLAATS			
Boomsoort:				RHODODENDRON		Gemeente:		SINT-AMANDSBERG 9040 GENT	
Stamomtrek:				0cm Op maaiveld	0cm 1m boven maaiveld	Plaats:		ACHTERTUIN tegen achtergevel	
Takvrije Zone:				in meter		Straat:		GROOT BEGIJNHOF 67	
JONG				HALFWAS		Overige			
EERSTE INDRUK				GOED		MATIG		ZEER SLECHT	
				REDELIJK		SLECHT		DOOD	
BLAD				Bladbezetting		NORMAAL		WEINIG	
				Formaat		NORMAAL		TE KLEIN	
				Conditie		NORMAAL		MINDER	
				Kleur		NORMAAL		VERKLEURING	
				Bladrand		NORMAAL		ANDERS:	
BLOEI VRUCHT				Bezetting		NORMAAL		WEINIG	
						NIET ZICHTBAAR			
TAK				Schotlengte		GOED		REDELIJK	
				Maaischade		SLECHT			
				Verkeerschade		JA, DETAIL ->			
				Schade Dier		JA, DETAIL ->			
				Schade Mens		JA, DETAIL ->			
				Schade Ziekte		JA, PLAATS ->			
				Dood		JA, PLAATS ->			
				Zwammen		JA, PLAATS ->			
				Breuk/scheur		JA, PLAATS ->			
				Aanhechting		SLECHT, PLAATS ->			
				Plakoksel		JA, PLAATS ->			
STAM				Stand		KROM			
				Vorm		SCHEEF			
				Maaischade		JA, DETAIL ->			
				Verkeerschade		JA, DETAIL ->			
				Schade Dier		JA, DETAIL ->			
				Schade Mens		JA, DETAIL ->			
				Verdikking		JA, PLAATS ->			
				Gegroefd		JA, PLAATS ->			
				Gescheurd		JA, PLAATS ->			
				Rot		JA, PLAATS ->			
				Zwammen		JA, PLAATS ->			
STAMVOET WORTEL				Schade		JA, PLAATS ->			
				Bloot		JA, PLAATS ->			
				Rot		JA, PLAATS ->			
				Zwammen		JA, PLAATS ->			
				Grondscheuren		JA, PLAATS ->			
				Opdruk		JA, PLAATS ->			
ADVIES				NIETS-DOEN		SNOEIEN		ONDERHOUD	
						NADER-ONDERZOEK		ROOIEN	
URGENTIE				ZEER HOOG 0-TOT 2WEKEN		HOOG 2-TOT 12WEKEN		VERHOOGD 15-TOT 54WEKEN	
								NVT	
VRIJE TEKST				Grote struik die elk jaar weeldig bloeit Te behouden				AUTEUR	
								DATUM 13.03.2019	
								ARBO ART	
								Robin UZEEL Ijzerdijk 13 te 8600 DIKSMUIDE	



BGBH-VTA

Boomveiligheidsonderzoek

VTA (Visual Tree Assessment)

DE BOOM		220		STAND PLAATS			
Boomsoort:		MAGNOLIA		Gemeente:		SINT-AMANDSBERG 9040 GENT	
Stamomtrek:		120cm Op maaiveld	4 x50cm 1m boven maaiveld	Plaats:		TUIN RECHTS KANT NR69	
Takvrije Zone:		in meter		Straat:		GROOT BEGIJNHOF 67	
JONG		HALFWAS	VOLGROEID	Overige			
EERSTE INDRUK			GOED	MATIG	ZEER SLECHT		
			REDELIJK	SLECHT	DOOD		
BLAD			Bladbezetting	NORMAAL	WEINIG		
			Formaat	NORMAAL	TE KLEIN		
			Conditie	NORMAAL	MINDER		
			Kleur	NORMAAL	VERKLEURING		
			Bladrand	NORMAAL	ANDERS:		
BLOEI VRUCHT		Bezetting	NORMAAL	WEINIG	NIET ZICHTBAAR		
TAK		Schotlengte			GOED	REDELIJK	SLECHT
		Maaischade	NEE	JA, DETAIL ->			
		Verkeerschade	NEE	JA, DETAIL ->			
		Schade Dier	NEE	JA, DETAIL ->			
		Schade Mens	NEE	JA, DETAIL ->			
		Schade Ziekte	NEE	JA, PLAATS ->			
		Dood	NEE	JA, PLAATS ->			
		Zwammen	NEE	JA, PLAATS ->			
		Breuk/scheur	NEE	JA, PLAATS ->			
		Aanhechting	GOED	SLECHT, PLAATS ->			
		Plakoksel	NEE	JA, PLAATS ->			
STAM		Stand	RECHT	KROM			
		Vorm	RECHT	SCHEEF			
		Maaischade	NEE	JA, DETAIL ->			
		Verkeerschade	NEE	JA, DETAIL ->			
		Schade Dier	NEE	JA, DETAIL ->			
		Schade Mens	NEE	JA, DETAIL ->			
		Verdikking	NEE	JA, PLAATS ->			
		Gegroefd	NEE	JA, PLAATS ->			
		Gescheurd	NEE	JA, PLAATS ->			
		Rot	NEE	JA, PLAATS ->			
		Zwammen	NEE	JA, PLAATS ->			
STAMVOET WORTEL		Schade	NEE	JA, PLAATS ->			
		Bloot	NEE	JA, PLAATS ->			
		Rot	NEE	JA, PLAATS ->			
		Zwammen	NEE	JA, PLAATS ->			
		Grondscheuren	NEE	JA, PLAATS ->			
		Opdruk	NEE	JA, PLAATS ->			
ADVIES		NIETS-DOEN		SNOEIEN	ONDERHOUD	NADER- ONDERZOEK	ROOIEN
URGENTIE				ZEER HOOG 0-TOT 2WEKEN	HOOG 2-TOT 12WEKEN	VERHOOGD 15-TOT 54WEKEN	NVT
VRIJE TEKST		Overgewicht kruin reduceren. Verzorgen.				AUTEUR	ARBO ART Robin UZEEL Ijzerdijk 13 te 8600 DIKSMUIDE
						DATUM 13.03.2019	



BGBH-VTA

Boomveiligheidsonderzoek

VTA (Visual Tree Assessment)

DE BOOM		BM221		STAND PLAATS			
Boomsoort:		TREURWILG		Gemeente:		SINT-AMANDSBERG 9040 GENT	
Stamomtrek:		255cm Op maaiveld	240cm 1m boven maaiveld	Plaats:		TUIN RECHTS KANT NR69	
Takvrije Zone:		in meter		Straat:		GROOT BEGIJNHOF 67	
JONG		HALFWAS	VOLGROEID	Overige			
EERSTE INDRUK		GOED REDELIJK		MATIG SLECHT		ZEER SLECHT DOOD	
BLAD		Bladbezetting Formaat Conditie Kleur Bladrand		NORMAAL NORMAAL NORMAAL NORMAAL NORMAAL		WEINIG TE KLEIN MINDER VERKLEURING ANDERS:	
BLOEI VRUCHT		Bezetting NORMAAL		WEINIG NIET ZICHTBAAR			
TAK		Schotlengte Maaischade Verkeerschade Schade Dier Schade Mens Schade Ziekte Dood Zwammen Breuk/scheur Aanhechting Plakoksel		NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE GOED NEE		GOED REDELIJK SLECHT	
STAM		Stand Vorm Maaischade Verkeerschade Schade Dier Schade Mens Verdikking Gegroefd Gescheurd Rot Zwammen		RECHT RECHT NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE		KROM SCHEEF JA, DETAIL -> JA, DETAIL -> JA, DETAIL -> JA, DETAIL -> JA, DETAIL -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> Anan uitgezaagde tak.	
STAMVOET WORTEL		Schade Bloot Rot Zwammen Grondscheuren Opdruk		NEE NEE NEE NEE NEE NEE		JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS -> JA, PLAATS ->	
ADVIES		NIETS-DOEN		SNOEIEN		ONDERHOUD NADER-ONDERZOEK ROOIEN	
URGENTIE		ZEER HOOG 0-TOT 2WEKEN		HOOG 2-TOT 12WEKEN		VERHOOGD 15-TOT 54WEKEN NVT	
VRIJE TEKST		Behandelen tegen rot aan uitgezaagde tak. Reduceren en ontlasten. GROOT BEGIJNHOF boom te behouden				AUTEUR ARBO ART Robin UZEEL Ijzerdijk 13 te 8600 DIKSMUIDE DATUM 13.03.2019	



BGBH-VTA

Boomveiligheidsonderzoek

VTA (Visual Tree Assessment)

DE BOOM		BM222		STAND PLAATS			
Boomsoort:		TAXUS		Gemeente:		SINT-AMANDSBERG 9040 GENT	
Stamomtrek:		0cm Op maaiveld	0cm 1m boven maaiveld	Plaats:		TUIN BOSJE	
Takvrije Zone:		in meter		Straat:		GROOT BEGIJNHOF 67	
JONG		HALFWAS	VOLGROEID	Overige			
EERSTE INDRUK			GOED	MATIG	ZEER SLECHT		
			REDELIJK	SLECHT	DOOD		
BLAD			Bladbezetting	NORMAAL	WEINIG		
			Formaat	NORMAAL	TE KLEIN		
			Conditie	NORMAAL	MINDER		
			Kleur	NORMAAL	VERKLEURING		
			Bladrand	NORMAAL	ANDERS:		
BLOEI VRUCHT			Bezetting	NORMAAL	WEINIG	NIET ZICHTBAAR	
TAK			Schotlengte		GOED	REDELIJK	SLECHT
			Maaischade	NEE	JA, DETAIL →		
			Verkeerschade	NEE	JA, DETAIL →		
			Schade Dier	NEE	JA, DETAIL →		
			Schade Mens	NEE	JA, DETAIL →		
			Schade Ziekte	NEE	JA, PLAATS →		
			Dood	NEE	JA, PLAATS →		
			Zwammen	NEE	JA, PLAATS →		
			Breuk/scheur	NEE	JA, PLAATS →		
			Aanhechting	GOED	SLECHT, PLAATS →		
			Plakoksel	NEE	JA, PLAATS →		
STAM			Stand	RECHT	KROM		
			Vorm	RECHT	SCHEEF		
			Maaischade	NEE	JA, DETAIL →		
			Verkeerschade	NEE	JA, DETAIL →		
			Schade Dier	NEE	JA, DETAIL →		
			Schade Mens	NEE	JA, DETAIL →		
			Verdikking	NEE	JA, PLAATS →		
			Gegroefd	NEE	JA, PLAATS →		
			Gescheurd	NEE	JA, PLAATS →		
			Rot	NEE	JA, PLAATS →		
			Zwammen	NEE	JA, PLAATS →		
STAMVOET WORTEL			Schade	NEE	JA, PLAATS →		
			Bloot	NEE	JA, PLAATS →		
			Rot	NEE	JA, PLAATS →		
			Zwammen	NEE	JA, PLAATS →		
			Grondscheuren	NEE	JA, PLAATS →		
			Opdruk	NEE	JA, PLAATS →		
ADVIES			NIETS-DOEN	SNOEIEN	ONDERHOUD	NADER- ONDERZOEK	ROOIEN
URGENTIE			ZEER HOOG 0-TOT 2WEKEN		HOOG 2-TOT 12WEKEN	VERHOOGD 15-TOT 54WEKEN	NVT
VRIJE TEKST			Enkel wat onderhoud te voorzien. Vrijmaken van de onderkant en in struik snoeien. GROOT BEGIJNHOF boom te behouden				AUTEUR ARBO ART Robin UZEEL Ijzerdijk 13 te 8600 DIKSMUIDE DATUM 13.03.2019



BGBH-VTA

Boomveiligheidsonderzoek

VTA (Visual Tree Assessment)

DE BOOM		223		STAND PLAATS			
Boomsoort:		MISPEL		Gemeente:		SINT-AMANDSBERG 9040 GENT	
Stamomtrek:		60cm Op maaiveld	Meerdere stammen 1m boven maaiveld	Plaats:		TUIN RECHTS KANT NR69	
Takvrije Zone:		in meter		Straat:		GROOT BEGIJNHOF 67	
JONG		HALFWAS	VOLGROEID	Overige			
EERSTE INDRUK			GOED	MATIG	ZEER SLECHT		
			REDELIJK	SLECHT	DOOD		
BLAD			Bladbezetting	NORMAAL	WEINIG		
			Formaat	NORMAAL	TE KLEIN		
			Conditie	NORMAAL	MINDER		
			Kleur	NORMAAL	VERKLEURING		
			Bladrand	NORMAAL	ANDERS:		
BLOEI VRUCHT			Bezetting	NORMAAL	WEINIG	NIET ZICHTBAAR	
TAK			Schotlengte		GOED	REDELIJK	SLECHT
			Maaischade	NEE	JA, DETAIL →		
			Verkeerschade	NEE	JA, DETAIL →		
			Schade Dier	NEE	JA, DETAIL →		
			Schade Mens	NEE	JA, DETAIL →		
			Schade Ziekte	NEE	JA, PLAATS →		
			Dood	NEE	JA, PLAATS →		
			Zwammen	NEE	JA, PLAATS →		
			Breuk/scheur	NEE	JA, PLAATS →		
			Aanhechting	GOED	SLECHT, PLAATS →		
			Plakoksel	NEE	JA, PLAATS →		
STAM			Stand	RECHT	KROM		
			Vorm	RECHT	SCHEEF		
			Maaischade	NEE	JA, DETAIL →		
			Verkeerschade	NEE	JA, DETAIL →		
			Schade Dier	NEE	JA, DETAIL →		
			Schade Mens	NEE	JA, DETAIL →		
			Verdikking	NEE	JA, PLAATS →		
			Gegroefd	NEE	JA, PLAATS →		
			Gescheurd	NEE	JA, PLAATS →		
			Rot	NEE	JA, PLAATS →		
			Zwammen	NEE	JA, PLAATS →		
STAMVOET WORTEL			Schade	NEE	JA, PLAATS →		
			Bloot	NEE	JA, PLAATS →		
			Rot	NEE	JA, PLAATS →		
			Zwammen	NEE	JA, PLAATS →		
			Grondscheuren	NEE	JA, PLAATS →		
			Opdruk	NEE	JA, PLAATS →		
ADVIES			NIETS-DOEN	SNOEIEN	ONDERHOUD	NADER- ONDERZOEK	ROOIEN
URGENTIE			ZEER HOOG 0-TOT 2WEKEN		HOOG 2-TOT 12WEKEN	VERHOOGD 15-TOT 54WEKEN	NVT
VRIJE TEKST			Ontlasten kruin. Boom recent geplant (10jaar) Deel van de fruit en moestuin Mispelbloemen deel wapenschild hertog van Arenberg				AUTEUR ARBO ART Robin UZEEL Ijzerdijk 13 te 8600 DIKSMUIDE DATUM 13.03.2019




BGBH-VTA

Boomveiligheidsonderzoek

VTA (Visual Tree Assessment)

DE BOOM		BM227		STAND PLAATS			
Boomsoort:		CIPRES		Gemeente:		SINT-AMANDSBERG 9040 GENT	
Stamomtrek:		0cm Op maaiveld	0cm 1m boven maaiveld	Plaats:		ACHTERTUIN NOORD	
Takvrije Zone:		in meter		Straat:		GROOT BEGIJNHOF 67	
JONG		HALFWAS	VOLGROEID	Overige			
EERSTE INDRUK		GOED REDELIJK		MATIG SLECHT		ZEER SLECHT DOOD	
BLAD		Bladbezetting		NORMAAL		WEINIG	
		Formaat		NORMAAL		TE KLEIN	
		Conditie		NORMAAL		MINDER	
		Kleur		NORMAAL		VERKLEURING	
		Bladrand		NORMAAL		ANDERS:	
BLOEI VRUCHT		Bezetting	NORMAAL	WEINIG		NIET ZICHTBAAR	
TAK		Schotlengte		GOED		REDELIJK	
		Maaischade	NEE	SLECHT			
		Verkeerschade	NEE				
		Schade Dier	NEE				
		Schade Mens	NEE				
		Schade Ziekte	NEE				
		Dood	NEE				
		Zwammen	NEE				
		Breuk/scheur	NEE				
		Aanhechting	GOED				
		Plakoksel	NEE				
STAM		Stand	RECHT	KROM			
		Vorm	RECHT	SCHEEF			
		Maaischade	NEE	JA, DETAIL ->			
		Verkeerschade	NEE	JA, DETAIL ->			
		Schade Dier	NEE	JA, DETAIL ->			
		Schade Mens	NEE	JA, DETAIL ->			
		Verdikking	NEE	JA, PLAATS ->			
		Gegroefd	NEE	JA, PLAATS ->			
		Gescheurd	NEE	JA, PLAATS ->			
		Rot	NEE	JA, PLAATS ->			
		Zwammen	NEE	JA, PLAATS ->			
STAMVOET WORTEL		Schade	NEE	JA, PLAATS ->			
		Bloot	NEE	JA, PLAATS ->			
		Rot	NEE	JA, PLAATS ->			
		Zwammen	NEE	JA, PLAATS ->			
		Grondscheuren	NEE	JA, PLAATS ->			
		Opdruk	NEE	JA, PLAATS ->			
ADVIES		NIETS-DOEN		SNOEIEN	ONDERHOUD	NADER- ONDERZOEK	ROOIEN
URGENTIE		ZEER HOOG 0 TOT 2WEEKEN		HOOG 2 TOT 12WEEKEN	VERHOOGD 15 TOT 54WEEKEN	NVT	
VRIJE TEKST		GROOT BEGIJNHOF Deze boom past niet in de tuin, te rooien.				AUTEUR	ARBO ART Robin UZEEL Ijzerdijk 13 te 8600 DIKSMUIDE
						DATUM 13.03.2019	






Weide
(109)

Parking
(107)

Groot Begijnhof
Sint-Amandsberg (Gent)
Parking toestand 2019.12.18
DD&, Architecten te Gent

Witte Molenstraat






Weide
(109)

Groot Begijnhof
Sint-Amandsberg (Gent)
Parking toekomst

Witte Molenstraat

Parking
(107)



Omgeving groothuis

Nummers bomen verwijzen naar VTA

Groene bomen te behouden

Bruine bomen te rooien

Garage en hoogspanningscabine verdwijnen

Verharding aan gebouwen vervangen



BG67TN-P
18.12.2019

OMGEVING
GROOTHUIS Huidige toestand

Omgeving groothuis

Samenvatting mogelijkheden met maximum behoud


Verbetering toegankelijkheid

Groene bomen te behouden, uitbreiding zone groenten, fruit en bloemen

Tuin kant boerderij te verbeteren, nieuwe hoogstam en struiken nog verder uit te werken

Plaats tractor en compost achter hagen kant toegang

Berging in functie van evenementen in tuin zelfde zone.




BG67TN-P
18.12.2019

OMGEVING
GROOTHUIS mogelijkheden


- Straatmuur(110)
- Tuinmuur (111)
- Begijnhofmuur(112)
- Straten (113)

15 NR BOOM te rooien met BA


120 NR BOOM te behouden



NO



GROOT BEGIJNHOF SINT-AMANSBERG OMGEVING



- Straatmuur(110)
- Tuinmuur (111)
- Begijnhofmuur(112)
- Straten (113)

NW

15 NR BOOM te rooien met BA

120 NR BOOM te behouden

POORT
Tuin
Groothuis

Tuin73

Tuin85

Tuin
Groothuis
(108)

Elisabeth
Plein (105)
(noord)

Sint
Elisabethkerk
(100)

CL
(101)

Elisabeth
Plein (105)
(zuid)

Antonius
Plein
(104)

Tuin46

Tuin63


Tuin62

GROOT BEGIJNHOF SINT-AMANDSBERG OMGEVING
n Arenbergstraat

Tuin52


Tuin47

Tuin31



- Straatmuur(110)
- Tuinmuur (111)
- Begijnhofmuur(112)
- Straten (113)


ZO




15 NR BOOM te rooien met BA

120 NR BOOM te behouden

GROOT BEGIJNHOF SINT-AMANDSBERG OMGEVING



ZW



- Straatmuur(110)
- Tuinmuur (111)
- Begijnhofmuur(112)
- Straten (113)

15 NR BOOM te rooien met BA

120 NR BOOM te behouden