

BIJLAGE BEHEERSPLAN – LIJST CULTUURGOEDEREN

1. INVENTARIS CULTUURGOEDEREN MOLEN

1.1 WEEGSCHAAL

|                                                                                    |                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                                                                               | Weegschaal                                                                                                                                                              |
| Huidige locatie                                                                    | Op de meelzolder, in een uitsparing in de vloer onder de trap                                                                                                           |
| Oorspronkelijke locatie                                                            | Cfr huidige locatie                                                                                                                                                     |
| Beschrijving                                                                       | Weegschaal voor zakken                                                                                                                                                  |
| Datering                                                                           | Onbekend                                                                                                                                                                |
| Aantal                                                                             | 1                                                                                                                                                                       |
| Categorie                                                                          | Cultuurgoed – door economische bestemming                                                                                                                               |
| Motivatie                                                                          | De weegschaal waarmee de zakken graan en meel gewogen werden is onlosmakelijk verbonden met de activiteit in de molen. De weegschaal past in een uitsparing in de vloer |
| Inventarisnummer                                                                   | /                                                                                                                                                                       |
| Schadebeeld                                                                        | De ijzeren onderdelen zijn licht roestig, het houtwerk is zwaar aangetast door ( actieve ) houtaantasting                                                               |
|  |                                                                                                                                                                         |

BIJLAGE BEHEERSPLAN – LIJST CULTUURGOEDEREN

1.2 STEEKWAGENTJE

|                         |                                                                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                    | Steekwagentje                                                                                            |
| Huidige locatie         | Uitgenomen uit de molen, bewaard in de woning                                                            |
| Oorspronkelijke locatie | Steenzolder                                                                                              |
| Beschrijving            | Houten steekwagentje met metalen plaat en wielen                                                         |
| Datering                | Onbekend                                                                                                 |
| Aantal                  | 1                                                                                                        |
| Categorie               | Cultuurogoed - door economische bestemming                                                               |
| Motivatie               | Los object dat deel uitmaakt van de molenuitrusting, het werd gebruikt om zakken te transporteren        |
| Inventarisnummer        | /                                                                                                        |
| Schadebeeld             | De metalen onderdelen zijn zwaar geroest<br>De houten onderdelen zijn licht verzwakt door houtaantasting |



BIJLAGE BEHEERSPLAN – LIJST CULTUURGOEDEREN

1.3 KAR

|                         |                                                                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                    | Kar                                                                                               |
| Huidige locatie         | Uitgenomen uit de molen, bewaard in de woning                                                     |
| Oorspronkelijke locatie | Steenzolder                                                                                       |
| Beschrijving            | Houten kar samengesteld uit metalen en houten onderdelen                                          |
| Datering                | Onbekend                                                                                          |
| Aantal                  | 1                                                                                                 |
| Categorie               | Cultuurgood –door economische bestemming                                                          |
| Motivatie               | Los object dat deel uitmaakt van de molenuitrusting, het werd gebruikt om zakken te transporteren |
| Inventarisnummer        | /                                                                                                 |
| Schadebeeld             | Metalen onderdelen zijn zwaar geroest<br>De houten onderdelen zijn verzwakt door houtaantasting   |

