


BIJLAGE 1 : PERIMETER GEBIED WAARVOOR BEHEERSPLAN WORDT OPGEMAAKT




BIJLAGE 3 : LIJST VAN HANDELINGEN WAARVAN DE UITVOERING VRIJGESTELD ZAL ZIJN VAN TOELATING

WOLMARKT 15	
Aard der werken	Vrijstelling toelating
Dak	
Behandeling tegen houtborende insecten en zwammen	X
Reiniging dakgoten	X
Nazicht dakbedekking	X
Onderhoud en kleine herstellingen dak en schouw (herplaatsen van verschoven leien, plaatselijk herstel van voegwerk met kalkmortel, e.a.)	X
Straatgevel	
Ontroesten en schilderen muurankers	X
Onderhoud metalen voordeur	X
Onderhoud en kleine herstellingen straatgevel (barsten en scheurtjes)	X
Westelijke zijtrapgevel	
Ontroesten en schilderen muurankers	X
Onderhoud en kleine herstellingen zijtrapgevel (bv. barsten en scheurtjes)	X
Achtergevel	
Ontroesten en schilderen muurankers	X
Onderhoud en kleine herstellingen achtergevel	X
19^{de}-eeuws trappenhuis	
Ontroesten en schilderen muurankers	X
Reiniging dakgoten	X
Nazicht dakbedekking	X
Onderhoud en kleine herstellingen (plaatselijk herstel van voegwerk met kalkmortel, e.a.)	X
Interieur	
Kelder: ontroesten en schilderen metalen profielen troggewelfjes	X
Behandeling tegen houtborende insecten en zwammen van alle houtwerk	X
Onderhoud en kleine herstellingen van vloeren en metselwerk (plaatselijk herstel van voegwerk met kalkmortel, e.a.)	X


Tuin	
Onderhoud en kleine herstellingen tuinmuren (plaatselijk herstel van voegwerk met kalkmortel, e.a.)	X
Onderhoud tuin	X

WOLMARKT 17	
Aard der werken	Vrijstelling toelating
Dak	
Reiniging dakgoten	X
Nazicht dakbedekking	X
Onderhoud en kleine herstellingen dak en schouw (herplaatsen van verschoven leien, plaatselijk herstel van voegwerk met kalkmortel, e.a.)	X
Straatgevel	
Ontroesten en schilderen muurankers	X
Onderhoud en kleine herstellingen straatgevel (o.a. barsten en scheurtjes)	X
Achtergevel	
Ontroesten en schilderen muurankers	X
Onderhoud en kleine herstellingen achtergevel en schrijnwerk (plaatselijk herstel van voegwerk met kalkmortel, e.a.)	X
Interieur	
Behandeling tegen houtborende insecten en zwammen van alle houtwerk	X
Onderhoud en kleine herstellingen (plaatselijk herstel van voegwerk met kalkmortel, e.a.)	X
Tuin	
Onderhoud en kleine herstellingen tuinmuren (plaatselijk herstel van voegwerk met kalkmortel, e.a.)	X
Onderhoud tuin	X


BIJLAGE 4: AFBEELDINGEN




Afb.1. Primitief kadasterplan, ca. 1830 (Bron: Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentate, Kadaster Brussel)




Afb. 2. Tienen, Wolmarkt 15-17: mutatieschets 13, 1858 (Bron: Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentate/opmetingen en waarderingen, Kadaster Leuven, Tienen, 3^{de} afdeling, Sectie G)




Afb. 3. Tienen, Wolmarkt 15-17: mutatieschets 22, 1869 (Bron: Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentate/opmetingen en waarderingen, Kadaster Leuven, Tienen, 3^{de} afdeling, Sectie G)




Afb. 4. Tienen, Wolmarkt 15-17: mutatieschets 21, 1874 (Bron: Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentate/opmetingen en waarderingen, Kadaster Leuven, Tienen, 3^{de} afdeling, Sectie G)



Afb. 5. Tienen, Wolmarkt 15-17: mutatieschets 28, 1931 (Bron: Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentate/opmetingen en waarderingen, Kadaster Leuven, Tienen, 3^{de} afdeling, Sectie G)



Afb. 6. Tienen, Wolmarkt 15, gevelontwerp 1932 (bron: Stadsarchief Tienen, dossier nr. 2101, bouwvergunning 06.1932)



Afb. 7. Tienen, Wolmarkt 15, grondplan 1932 (bron: Stadsarchief Tienen, dossier nr. 2101, bouwvergunning 06.1932)



Afb. 8. Tienen, Wolmarkt 19 (links) tot 7 (rechts) met centraal 'de Grote Lombaard', toestand voor de aanpassing van de gevel in 1932 (bron: archief dhr. Doperé)



Afb. 9. Tienen, Wolmarkt 15-17, 'de Grote Lombaard'
© Hekate, 2016



Afb. 10. Tienen, Wolmarkt 15-17, 'de Grote Lombaard' - © Hekate, 2016




Afb. 11. Tienen, Wolmarkt 17: 15^{de}-eeuwse natuurstenen pui - © Hekate, 2016



Afb. 12. Tienen, Wolmarkt 15: pui uit 1932 - © Hekate, 2016



Afb. 13. Tienen, Wolmarkt 17: detail gevelafwerking en dagkantprofilering - © Hekate, 2016



Afb. 14. Tienen, Wolmarkt 15: detail gevelafwerking met schijnvoegen en aanzet brandmuur met 15^{de}-eeuwse fabeldieren – © Hekate, 2016



Afb. 15 Tienen, Wolmarkt 15: zijtrapgevel met buiten werking gestelde schoorsteen buurpand Wolmarkt 13 - © Hekate, 2016



Afb. 16. Tienen, Wolmarkt 15 (links) en 17 (rechts): achtergevels en bijgebouwen - © Hekate, 2016



Afb. 17. Tienen, Wolmarkt 15: bijgebouwen - © Hekate, 2016



Afb. 18. Tienen, Wolmarkt 15: achtergevel en trappenhuis -
© Hekate, 2016



Afb. 19. Tienen, Wolmarkt 15: bijgebouw - © Hekate, 2016



Afb. 20. Tienen, Wolmarkt 17: achtergevel en bijgebouw - © Hekate, 2016



Afb. 21. Tienen, Wolmarkt 15: westelijke tuinmuur - © Hekate, 2016



Afb. 22. Tienen, Wolmarkt 15: zuidelijke tuinmuur - © Hekate, 2016



Afb. 23. Tienen, Wolmarkt 15: oostelijke tuinmuur - © Hekate, 2016



Afb. 24. Tienen, Wolmarkt 15: oostelijke tuinmuur - © Hekate, 2016



Afb. 25. Tienen, Wolmarkt 15: detail oostelijke tuinmuur -
© Hekate, 2016



Afb. 26. Tienen, Wolmarkt 17: westelijke (rechts) en zuidelijke tuinmuur - © Hekate, 2016



Afb. 27. Tienen, Wolmarkt 17: zuidelijke en oostelijke (lnks) tuinmuur - © Hekate, 2016