


Bijlage 4. Plannen voor de reconstructie van het schrijnwerk van de schuur en het stalgebouw.

Schuur C : reconstructie kelderraam




73

4.1. Schuur. Reconstructie doorgang naar de aardappelkelder

BESTAANDE TOESTAND


Architectural drawings of a brick wall with an arched window. The drawings include a side elevation, a front elevation, and a cross-section. The side elevation shows a brick wall with a window frame and a door. The front elevation shows a brick wall with an arched window and a door. The cross-section shows the internal structure of the wall and window frame. Dimensions are provided for various parts of the structure.

Schuur C : schrijnwerk, binnenaanzicht nieuw te maken poort.




4.3. Schuur. Reconstructie schuurpoort (binnenzijde)

Schuur C : schrijnwerk , buitenaanzicht nieuw te maken poort.




4.4. Schuur. Reconstructie schuurpoort (buitenzijde)


Schuur C : schuuropeningen, herstel korfbogen



4.5. Schuur. Reconstructie afdekking schuurpoort




4.6. Schuur. Reconstructie dakrand en oversteek



4.7. Schuur. Reconstructie dakrand en oversteek

80

Stal B : vervangen houten schrijnwerk volgens origineel.



4.9. Stalgebouw. Reconstructie diltdeur.