


BIJLAGE 06: beheersplan Markt Maaseik

LIJST WAARDEVOLLE BOMEN

Binnen de afbakening van dit beheersplan bevinden zich waardevolle bomen die geïnventariseerd werden. Het betreft de Hollandse linde of *Tilia x europaea* die in een dubbele rij rondom de markt aangeplant werd. Het merendeel van de bomen werd aangeplant in 1862 (70 bomen), een aantal dateert van 1985-1986 (8 bomen), 1998-1999 (15 bomen), 2005 (1 boom) en 2011-2012 (1 boom). De beheersmaatregelen voor deze bomen werden in het beheersplan zelf opgenomen en opgesomd in de bijlage der beheersmaatregelen. Het kappen van de bomen blijft toelatingsplichtig, evenals werkzaamheden voor grondverbetering en andere beheersmaatregelen die niet zijn opgenomen en vrijgesteld in bijlage 8.05. Detailfoto's van de lindebomen zijn opgenomen in bijlage 8.04.

DETAILPLAN



DETAILGEGEVENS

Onderstaande tabel geeft de resultaten weer van een inventarisatie van de bomen op 19/01/2018. Daarbij werd de omtrek van de stam gemeten en werden opvallende beschadigingen geïnventariseerd. Algemene opmerkingen werden in de diagnosenota reeds opgenomen.

NR.	OMTREK in cm	PLANTDATUM	OPMERKING
1	174	1862	
2	161	1862	
3	157	1862	
4	153	1862	
5	159	1862	
6	146	1862	
7	171	1862	
8	96	1985-86	
9	164	1862	
10	140	1862	
11	172	1862	
12	132	1862	
13	150	1862	
14	153	1862	
15	58	2011-12	Wurgwortels
16	158	1862	
17	162	1862	
18	156	1862	
19	180	1862	Grotere wonde
20	170	1862	
21	169	1862	
22	158	1862	
23	152	1862	
24	83	1998-99	Schorsbeschadiging (brandschade?)
25	152	1862	
26	186	1862	
27	156	1862	
28	153	1862	
29	147	1862	
30	139	1862	
31	138	1862	
32	163	1862	
33	84	1985-86	
34	158	1862	
35	140	1862	
36	148	1862	
37	151	1862	
38	143	1862	Grotere wonde
39	156	1862	Grotere wonde

40	186	1862	Grotere wonde
41	156	1862	
42	151	1862	
43	73	1998-99	
44	137	1862	
45	73	1998-99	
46	149	1862	Herstelde wonde d.m.v. herstelpasta
47	137	1862	
48	83	1998-99	
49	74	1998-99	
50	169	1862	Grotere wonde (stamaanzet)
51	159	1862	
52	145	1862	Wringwortels t.g.v. gietijzeren boomrooster
53	121	1862	Grotere wonde
54	73	1998-99	
55	146	1862	
56	143	1862	
57	150	1862	
58	110	1985-86	
59	123	1985-86	
60	154	1862	
61	78	1998-99	
62	176	1862	
63	149	1862	
64	67	1998-99	
65	75	1998-99	
66	149	1862	
67	206	1862	
68	133	1985-86	Aantal grotere wonden
69	76	1998-99	
70	163	1862	
71	149	1862	
72	78	1998-99	
73	133	1862	
74	160	1862	
75	148	1862	
76	152	1862	
77	151	1862	
78	98	1985-86	
79	175	1862	Grotere wonde – stabiliteit regelmatig controleren
80	156	1862	
81	160	1862	
82	140	1862	
83	117	1862	
84	76	1998-99	
85	134	1862	
86	74	1998-99	

87	149	1862	
88	145	1862	
89	152	1862	
90	151	1862	
91	73	1998-99	
92	113	1985-86	
93	123	1985-86	
94	53	2005	
95	73	1998-99	

FOTO'S



Noordzijde van de markt (foto door auteur op 16/05/2017)



Oostzijde van de markt (foto door auteur op 16/05/2017)



Zuidzijde van de markt (foto door auteur op 16/05/2017)



Westzijde van de markt (foto door auteur op 16/05/2017)