


BIJLAGE 3A: aanduiding en oplisting van de belangrijkste veranderingen en vaststellingen in de loop van twee jaar monitoring op de orthofoto's van oktober 2015

PROFIEL 3 (= Ortho Wand 1)



- 1: geul, ontstaan na hevige regenval eind mei 2016
- 2: grote afgeschoven brok grond
- 3: grote loshangende brok grond
- 4: brok grond afgefallen tussen 18/10/2016 en 08/11/2016
- 5: brokje grond afgefallen
- 6: brokjes grond afgefallen
- 7: brokjes grond afgefallen
- 8: brokjes grond afgefallen
- 9: grote dierenholen met uitgeworpen grond, al zichtbaar op foto's oktober 2015