


BIJLAGE 4A: aanduiding en oplisting van de belangrijkste veranderingen en vaststellingen in de loop van twee jaar monitoring op de orthofoto's van oktober 2015

WAND TUSSEN PROFIEL 3 en 1 (= Ortho Wand 2)



- 1: op verschillende plaatsen schellen grond afgevallen
- 2: op verschillende tijdstippen schellen grond afgevallen
- 3: op verschillende plaatsen schellen grond afgevallen
- 4: langwerpige schel afgevallen/afgespoeld
- 5A en 5B: ontstaan bermravijntjes