



BIJLAGE 3B: Fotoreportage ORTHOWAND 1 (PROFIEL 3) van monitoringperiode 15/10/2015 – 17/10/2017

1 en 2: uitspoeling en loshangende brok grond



Linker gedeelte voor de uitspoeling (15102015)



Na de uitspoeling (17102017)



Ontstaan uitspoeling (31052016)



Detail uitspoeling (31052016)



Vergroting uitspoeling (28062016)



Evolutie uitspoeling (08112016)



Evolutie uitspoeling (27022017)



Evolutie uitspoeling (15102017)

3 en 4: loshangend en afgevalen stuk grond



28042016



15092016



08112016



14122016



17102017

5: brokje grond afgevallen



26112015




18102016



18102016

6: brokjes grond afgevallen



15102015



18102016



27022017

7: brokjes grond afgevallen



26112015



15102017

8: brokjes grond afgevallen



16022016




28042016

9: dierenholen bovenaan het profiel



08112016 (9a)



08112016 (9b)



08112016 (9c)