

BIJLAGE 5A: aanduiding en ophijsting van de belangrijkste veranderingen en vaststellingen in de loop van twee jaar monitoring op de orthofoto's van oktober 2015

WAND TUSSEN PROFIEL 3 en 1 (= Ortho Wand 3)

Liggingplan





Afdeling
Algemene Technische Ondersteuning

Cel Fotogrammetrie - Topografie


Projectnummer: 00661 01 [F15G0006]

Schaal: 1/20

Datum: Fotogrammetrische opnames oktober 2015

Site Hezerwater-Veldwezelt
Ortho Wand 3

Opgemeten door: Getekend door:	Gecontroleerd door:	Voorgesteld door:	Goedgekeurd door: Het afdelingshoofd:
Wim Van Calster Yves Impens	Yves Impens	Nathalie Gosseye	Brussel, Kathy Vandenmeerschaut



Zie Ortho Wand 2

1

1: grote schel/brok grond afgevallen, vastgesteld op inspectie 16/02/2016 + nieuwe dierlijke ingravening in vrijgekomen grond, vastgesteld op inspectie 21/09/2017