


BIJLAGE 6A: aanduiding en oplisting van de belangrijkste veranderingen en vaststellingen in de loop van twee jaar monitoring op de orthofoto's van oktober 2015

PROFIEL 1 (= Ortho Wand 4)



- 1: stukken wand afgevalen/afgeschilferd
- 2: over volledige oppervlakte grote delen afgeschilferd in december 2017 - februari 2018 ; vorming van 2 bijkomende geultjes (vastgesteld op inspectie 28/06/2016) ; plaatselijk onderaan diepere afschilfering
- 3 en 4: over volledige oppervlakte grote delen afgeschilferd in december 2017 - februari 2018 ; plaatselijk onderaan diepere afschilfering