

BIJLAGE 7B: Fotoreportage ORTHOWAND 5 (wand tussen profiel 1 en profiel 2) van monitoringperiode 15/10/2015 – 17/10/2017


1, 2 en 3: grote schijven (loshangende) grond afgevallen



15102015



19012016



16022016



28042016



18102016



17102017