

BIJLAGE 9B: Fotoreportage ORTHOWAND 7 (wand tussen profiel 1 en profiel 2) van monitoringperiode 15/10/2015 – 17/10/2017

Overzicht wijzigingen profielwand



15102015



08112016



17102017

1: stuk loshangende grond afgevallen



16022016



17032016

3: stukken loshangende grond afgevallen



19012016



17032016

