


BIJLAGE 11A: aanduiding en olijsting van de belangrijkste veranderingen en vaststellingen in de loop van twee jaar monitoring op de orthofoto's van oktober 2015

PROFIEL 2 (= Ortho Wand 9)



- 1: geleidelijk afgeschilferde zone
- 2: schijf grond afgevallen (hing al los)
- 3: plaatselijk onderaan diepere afschilfering/uitgraving
- 4: stukjes grond afgevallen (zat al een horizontale barst en plantenwortels)
- 5: stuk grond afgevallen (onduidelijke oorzaak)
- 6: vergraven grond (tijdens vandalisme september-oktober 2017)
- 7: in loop monitoring uitstulpingen van schoorsteenwesp te zien
- 8: twee grote dierenholen aanwezig sinds start monitoring, blijven ongewijzigd
- 9: nieuw dierenhol met een grote hoop vers uitgeworpen grond, eerste maal vastgesteld op 21/09/2017
- 10: opslag abeel: lijkt sterk verminderd na behandeling in april 2017