

BIJLAGE 1: TABEL OVERZICHT DATERING ERFGOEDELEMENTEN

Kamernr.	Naam	Vloerafwerking			
		Materiaal	Datering	bijzonderheden	Waardevol?
KELDER					
K.1.01	kelder	basalten (streken naar boven)	19e eeuw		Zeer waardevol
K.1.02	gang	basalt? (dierreken afmetingen: 20x20 + 36x36)	19e eeuw		Zeer waardevol
K.1.03	kelder				
K.1.04	kelder	betonvloer	Na 1955		Storend
GELUIVLOERS					
K.0.01	hal	marmer - carrara + donker (basalt?)	19e eeuw	grotendeels verdwenen: zie foto's 1992	Zeer waardevol
	trapkast	gebakken tegels	19e eeuw		Zeer waardevol
K.0.02	salon	parket - visgraat (afm. plank: 42x13 rand 14 - 11 (2-7-2))	19e eeuw		Zeer waardevol
K.0.03	opkamer	parket - visgraat (afm. plank: 42x13 rand 14 - 11 (2-7-2))			Zeer waardevol
K.0.04	huiskapel	plankenvloer grenen (10breed-evenwijdig met de voorgevel) Afwerting: tapschildering op doppel	1926-1939? 1910-1926		Neutraal Waardevol
K.0.05	gang	linoleum (planken ondervloer - 20cm breed)	Houten ondervloer: 19e eeuw? - linoleum na 1955		Houten vloer waardevol, linoleum storend
K.0.06	Ontvangstkamer	parket - visgraat (afm. plank: 42x13 rand 14 - 11 (2-7-2))	19e eeuw		Zeer waardevol
K.0.07	Achterkamer	gebakken tegels 15x15	Na 1955		Neutraal
K.0.08	traphal remise	gebakken tegels 15x15 (bruin met marmermotief)	Na 1955	trap bekleed met linoleum	Storend
K.0.09	remise	Gebakken tegels	19e eeuw		Waardevol
K.0.10	remise	Gebakken tegels	19e eeuw		Waardevol
K.0.11	uitbouw kleine kamer	cementgegl. dambordpatroon 20x20 (rood-wit)	1926-1939		Neutraal
K.0.12	uitbouw grote kamer	cementgegl. dambordpatroon 20x20 (rood-wit)	1926-1939		Neutraal
TUSSENVERDIEPING					
K.0.5.01	remise joorkamer	tapijt - ondervloer zichtbaar: planken 20 centimeter	na 1955		Storend
K.0.5.02	remise achterkamer	linoleum	na 1955		Storend
BEERSTE VERDIEPING					
K1.01	traphal	tapijt	na 1955		Storend
K1.02	grote kamer	plankenvloer 25cm breed	19e eeuw		Zeer waardevol
K1.03	badkamer	traghvloer wit 6x6cm	1920-1939		Waardevol
K1.04	kleine kamer	plankenvloer 13cm breed	1910-1939		Waardevol

Wandafwerking			
Material	Datering	bijzonderheden	Waardevol?
gezuwlen - kalei	19e eeuw?		Waardevol
gezuwlen - kalei	19e eeuw?		Waardevol
gezuwlen - kalei	19e eeuw?		Waardevol
kalei	19e eeuw?		Waardevol
pleisterwerk	19e eeuw		Waardevol
incrusta ter hoogte van borstvering	1910-1926		Zeer waardevol
natuursteen imitatie (boven wandplaat)	19e eeuw		Zeer waardevol
Marmersimitatie rondboog	1910-1926	Volledig verdwenen: zie foto's 1992	Zeer waardevol
pleisterwerk	19e- eeuw		Waardevol
Wandafwerking incrusta: art nouveau en imitatie goudleider	1910-1926		Zeer waardevol
(Verdwenen) houten lambrisering	1926-1939	Volledig verdwenen: zie foto's 1992	Stoerend
pleisterwerk met gipsen lijzen	19e eeuw		Zeer waardevol
Afwerkingslag witte verf	Midden 20e eeuw		Neutraal
Afwerkingslag grijze verf	19e eeuw?		Neutraal
wegsteepl. oob-plateau	Eind 20e eeuw		Stoerend
Afwerkingslag witte verf	Midden 20e eeuw?		Stoerend
Afwerkingslag muurschilderingen	19e eeuw		Zeer waardevol
pleisterwerk met incrusta	1910-1926		Zeer waardevol
Pleisterwerk	19e eeuw		Waardevol
Wandafwerking met incrusta	1910-1926		Zeer waardevol
(Verdwenen) houten lambrisering	1926-1939		Stoerend
bepistering en wandplaat	19e eeuw	scheidingswand (vloet) met keramische wandtegels	Neutraal
lambrisering en pleisterwerk	Na 1955		Stoerend
bepistering	19e eeuw?		Neutraal
bepistering	19e eeuw?		Neutraal
wandtegels 15x15 met rode fries 15x15	1920-1939		Neutraal
wandtegels 15x15 met rode fries 15x15	1920-1939		Neutraal
bepistering	19e eeuw		Waardevol
bepistering	19e eeuw		Waardevol
wandplaat incrusta	1910-1926		Zeer waardevol
natuursteen imitatie boven borstvering	19e eeuw		Zeer waardevol
bepistering	19e eeuw		Waardevol
restanten behangpapier: bloemenstiel	Na 1955		Stoerend
wandtegels wit 6x6cm	1920-1939		Neutraal
bepistering	19e eeuw		Waardevol
restanten behangpapier: bloemenstiel	Na 1955		Stoerend

Plafondafwerking			
Material	Datering	bijzonderheden	Waardevol?
idem. wandafwerking	19e eeuw?		Waardevol
idem. wandafwerking	19e eeuw?		Waardevol
idem. wandafwerking	19e eeuw?		Waardevol
contertering	19e eeuw?		Neutraal
bepleistering: plafondijst (rinkellatten, herstelling met wapeningsspij)	19e eeuw - herstelling 20e eeuw	Plafond met kroonlijst	Waardevol
bepleistering: gipsen plafondijst met houtimmitatie	19e eeuw		Zeer waardevol
moorbalk met houtimmitatie gedecoreerd met rozet uit gips	19e eeuw		Zeer waardevol
bepleistering met gipsen ornamenten	19e eeuw		Zeer waardevol
bepleistering	19e eeuw	Spitsbooggewelf aanwreij	Waardevol
bepleistering	19e eeuw		Waardevol
caetettenplafond: gips met houtimmitatie	19e eeuw		Zeer waardevol
Balkleutel	17e eeuw	Zichtbaar onder weggevalen bepleistering	Zeer waardevol
bepleistering: rinkellatten	19e eeuw		Waardevol
bepleistering			Neutraal
glasalmateriaal	Na 1955		Storend
bepleistering	Na 1955		Storend
gofplaten	Na 1955		
gofplaten	Na 1955	dakraam aanwreij geweest?	
bepleistering: rinkellatten	19e eeuw		
bepleistering: rinkellatten	19e eeuw		
bepleistering	19e eeuw		
bepleistering	19e eeuw		
concrusta met bloemenotief	1910-1926		
bepleistering	19e eeuw		
bepleistering met plafondijst: rinkellatten	19e eeuw		
concrusta met bloemenotief	1910-1926		

[illegible]

--	--	--

[illegible]