

BIJLAGE 3: ZEN-ERFGOED – BOUWKUNDIG ERFGOED

A. MILITAIR ERFGOED

Onthaal

Natuur- en erfgoed-site

O a2 Hondenkennel

Het betreft een constructie. De hondenkennel heeft erfgoedwaarde, maar staat momenteel leeg en wordt niet meer gebruikt. Het is een constructie uit baksteenmetselwerk met afdak van golfplaten, steunend op houten spanten en ronde stalen kolommen. Onder het afdak bevinden zich verschillende hondenhokken. De site is omheind. Er is ook nog een minder waardevol bijgebouwtje aanwezig dat deel uitmaakt van de omheining.



Beheersloods-site

O b8 Rond waterbekken

Het betreft een constructie. Het is een waterbekken met een waterzuiveringsysteem met een soort roerwerk. De constructie heeft erfgoedwaarde, maar is momenteel niet meer operationeel.



Depots

Type d / restanten depots

D d1 depot groep VII

D d2 depot groep VII

D d3 depot groep VII

D d4 depot groep VII

Het betreft constructies, restanten van voormalige depots. Deze restanten bezitten erfgoedwaarde, maar hebben verder geen functie meer.



Wachtlokalen

Type a

W a1 bakstenen wachtlokaal (klein)

Type b

W b1 betonnen wachtlokaal

W b2 betonnen wachtlokaal

W b3 betonnen wachtlokaal

Type d

W d1 houten wachtlokaal

Type e

W e1 bakstenen wachtlokaal

Het betreft gebouwen kleiner dan 15 m². Het zijn eenvoudige constructies uit baksteenmetselwerk, beton of hout. De wachtlokalen hebben erfgoedwaarde, maar staan momenteel leeg en worden niet meer gebruikt.



Spoorwegrelicten

S1 betonnen paal

S2 betonnen paal

S3 betonnen palen


S4 sokkel met betonblok

S5 verkeersbord overweg zonder slagbomen

Het betreft constructies. S1 t.e.m. S4 zijn opgebouwd uit beton. S5 betreft een verkeersbord met betrekking tot de spoorweg. De spoorwegrelicten hebben erfgoedwaarde, maar zijn momenteel niet meer operationeel.



Hier en daar bevinden zich nog fragmenten van de spoorwegrails binnen het militair domein en voor de inkomzone. Deze relicten hebben erfgoedwaarde, maar zijn niet meer operationeel. De precieze ligging van al de railfragmenten is niet gekend, maar onderstaande historische kaart uit 1935 geeft aan waar we deze vandaag nog zouden kunnen aantreffen (geel gemarkeerd).



B. KUNSTWERKEN

K1 Vrijstaande muur met aan beide zijden een reliëf uitgewerkt

K2 Marianne

K3 Inkomplaat POW-camp

De kunstwerken bevinden zich op dit moment in de onthaalzone. Deze werden vervaardigd tijdens de periode van het P.O.W. camp tussen 1944 en 1946. Het zijn waardevolle kunstwerken die vandaag geen economisch nut hebben.



K4 Vrijstaande muur met berglandschap in bas

K5 Gefragmenteerde muur liggend in het veld

K6 Vrijstaande muur met dorpsgezicht in bas-reliëf

Het betreft kunstwerken K4, K5 en K6, drie vrijstaande muren uitgewerkt met waardevolle reliëfs. Deze werden vervaardigd tijdens de periode van het P.O.W. camp tussen 1944 en 1946. Het zijn waardevolle kunstwerken die vandaag geen economisch nut hebben.

